

XD83494 - 2012 Jeep Grand Cherokee Offroad

Km.stand	113 294	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	14.07.2021
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	104 308
Egenvekt	2272	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	10.03.2024
Effekt	190	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	1C4RJFCM8CC254001	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	10.10.2012	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	19.02.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 19.02.2026
Signatur selgerDato: 19.02.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Rust finnes
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Plastlist på dør v.b. er løs
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Skvettlapp v.f. er ødelagt
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Liten skade på frontfanger
- 2.13 Eksteriør - Elektronisk forb. til tilhenger - Tåkelys og ryggelys i hengerkontakt virker ikke
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Dårlig bakvisker
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Litt fukt i lykt v.f.
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Litt svetteing girkasse
- 8.1 Hjuloppheng og styring - Ratt/styringsmekanisme - Litt svetteing tannstang

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.8 Liten skade på frontfanger



2.5 Plastlist på dør v.b. er løs



2.5 Plastlist på dør v.b. er løs



3.1 Litt fukt i lykt v.f.



3.1 Litt fukt i lykt v.f.



8.1 Litt svetting tannstang



8.1 Litt svetteing tannstang



7.1 Litt svetteing girkasse



7.1 Litt svetteing girkasse



2.2 Rust finnes



2.2 Rust finnes



2.2 Rust finnes



2.2 Rust finnes



2.7 Skvettlapp v.f. er ødelagt

BILDER

100 000 km Service / 5 år

☒ Full service
☐ Kun oljeskift
☐ Registerreim byttet
☐ Utført rustkontroll

Tlf: 95 43 45 45
Org nr.: 920 625 304
Mekonomen
Bilverksted
Indre Fosen Auto AS

Sign: M.P.

Km stand: 104308 Dato og sign.: 15.07.21

120 000 km Service / 6 år

☐ Full service
☐ Kun oljeskift
☐ Registerreim byttet
☐ Utført rustkontroll

Km stand: Dato og sign.:

140 000 km Service / 7 år

☐ Full service
☐ Kun oljeskift
☐ Registerreim byttet
☐ Utført rustkontroll

Km stand: Dato og sign.:

160 000 km Service / 8 år

☐ Full service
☐ Kun oljeskift
☐ Registerreim byttet
☐ Utført rustkontroll

Km stand: Dato og sign.:

7. Dokumentasjon på vedlikehold (servicer).

20 000 km Service / 1 år

☒ Full service
☐ Kun oljeskift
☐ Registerreim byttet
☒ Utført rustkontroll

Stempel: **BRAGSTAD BIL AS**
Moloveien 6 - 7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 28 68 Fax 74 16 51 46
NO 965 016 180 MVA

Km stand: 19654 Dato og sign.: 31-13-21

40 000 km Service / 2 år

☒ Full service
☐ Kun oljeskift
☐ Registerreim byttet
☒ Utført rustkontroll

Stempel: **BRAGSTAD BIL AS**
Moloveien 6 - 7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 28 68 Fax 74 16 51 46
NO 965 016 180 MVA

Km stand: 27585 Dato og sign.: 11/8-14 K.B.

60 000 km Service / 3 år

☒ Full service
☐ Kun oljeskift
☐ Registerreim byttet
☒ Utført rustkontroll

Stempel: **BRAGSTAD BIL AS**
Moloveien 6 - 7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 28 68 Fax 74 16 51 46
NO 965 016 180 MVA

Km stand: 65176 Dato og sign.: 15/8-21

80 000 km Service / 4 år

☐ Full service
☒ Kun oljeskift
☐ Registerreim byttet
☐ Utført rustkontroll

Tlf: 95 43 45 45
Org nr.: 920 625 304
Mekonomen
Bilverksted
Indre Fosen Auto AS

Sign: M. K.

Stempel: **BRAGSTAD BIL AS**
Moloveien 6 - 7725 Steinkjer
Tlf: 74 16 28 68 Fax 74 16 51 46
NO 965 016 180 MVA

Km stand: 85686 Dato og sign.: 17/6-19

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7.5	7.5	5.5	5.5	Uke 09, 2018
Vinterdekk	9.5	9.5	9.5	9.5	Uke 14, 2019
Bremseklosser	35%	35%	35%	35%	