

HONDA JAZZ FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 06.03.2026

KODE: 1966612



ZH60016



56 597 KM



31.05.2021

Førstegang registrert


gasolinandele
ctricityhybrid

CHASSISNR: JHMGR3890MS208956

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 02.06.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dekk/Felger	Kantkjørt to vinterfelger og en sommerfelg	
1.2	Vinduer	Noe riper på bakrute	



1.1 Kantkjørt to vinterfelger og en sommerfelg



1.1 Kantkjørt to vinterfelger og en sommerfelg



1.1 Kantkjørt to vinterfelger og en sommerfelg



1.2 Noe riper på bakrute

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Modell: AB2 Ser: 6056 Dato: 12.04.22

Metode: B-2 Ser: 13983 Dato: 14.3.23

Sympt	Servicepunkt	Servicepunkt utført	Ja	Nei
1	Skifte av olje og oljefilter			
2	Kontroll av bremser			
3	Kontroll av styring, bremsing og manøvrer			
4	Kontroll av drivakselmanøvrer			
5	Kontroll av bremser og -ver (ABS/PSA)			
6	Kontroll av alle vasskøler og kvaliteten			
7	Kontroll av kjølesystem			
8	Kontroll av drivaksel og tilbehør			
9	Kontroll av utpust for TSK-Flaske (miljøfaglig dokumentasjon)			
10	Prøvetekning (olje, stabilitet, instrumentfunksjoner)			
11	Kontroll av lyktene			
12	Kontroll av karosseri for korrosjon			
13	Kontroll av skade for utslipp og skader			
14	Kontroll av parkering og håndbrekke			
15	Skifte olje- og poliofilter			
16	Kontroll av generatoren			
17	Skifte gir			
18	Skifte drivaksel			
19	Kontroll av bremser (bensin)			
20	Skifte bremser (bensin)			
21	Skifte av regnbrem (1,8 D16)			
22	Skifte kjølevæske			
23	Skifte differensialolje (ben 4 WD)			
24	Skifte bremsevæske			
25	Skifte luftfilter			
26	Kontroll av ventilasjon (bensin)			

Alt skal utføres og godkjennes av forbrukeren ved lever avsluttet service.

Forhandlerstempel: **TRÅSDAHL AS**
P.B. 334, 1276 Tromsø
Tlf. 77 60 27 30, 77 60 27 59
Foretakereg. NO 98124913 MVA

Signature: [Signature]

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Modell: AB8 Ser: 24713 Dato: 01.03.24

Metode: B-2 Ser: 13983 Dato: 14.3.23

Sympt	Servicepunkt	Servicepunkt utført	Ja	Nei
1	Skifte av olje og oljefilter			
2	Kontroll av bremser			
3	Kontroll av styring, bremsing og manøvrer			
4	Kontroll av drivakselmanøvrer			
5	Kontroll av bremser og -ver (ABS/PSA)			
6	Kontroll av alle vasskøler og kvaliteten			
7	Kontroll av kjølesystem			
8	Kontroll av drivaksel og tilbehør			
9	Kontroll av utpust for TSK-Flaske (miljøfaglig dokumentasjon)			
10	Prøvetekning (olje, stabilitet, instrumentfunksjoner)			
11	Kontroll av lyktene			
12	Kontroll av karosseri for korrosjon			
13	Kontroll av skade for utslipp og skader			
14	Kontroll av parkering og håndbrekke			
15	Skifte olje- og poliofilter			
16	Kontroll av generatoren			
17	Skifte gir			
18	Skifte drivaksel			
19	Kontroll av bremser (bensin)			
20	Skifte bremser (bensin)			
21	Skifte av regnbrem (1,8 D16)			
22	Skifte kjølevæske			
23	Skifte differensialolje (ben 4 WD)			
24	Skifte bremsevæske			
25	Skifte luftfilter			
26	Kontroll av ventilasjon (bensin)			

Alt skal utføres og godkjennes av forbrukeren ved lever avsluttet service.

Forhandlerstempel: **TRÅSDAHL AS**
P.B. 334, 1276 Tromsø
Tlf. 77 60 27 30, 77 60 27 59
Foretakereg. NO 98124913 MVA

Signature: [Signature]

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Modell: 51178 Ser: 13700-36

Metode: B-2 Ser: 13983 Dato: 14.3.23

Sympt	Servicepunkt	Servicepunkt utført	Ja	Nei
1	Skifte av olje og oljefilter			
2	Kontroll av bremser			
3	Kontroll av styring, bremsing og manøvrer			
4	Kontroll av drivakselmanøvrer			
5	Kontroll av bremser og -ver (ABS/PSA)			
6	Kontroll av alle vasskøler og kvaliteten			
7	Kontroll av kjølesystem			
8	Kontroll av drivaksel og tilbehør			
9	Kontroll av utpust for TSK-Flaske (miljøfaglig dokumentasjon)			
10	Prøvetekning (olje, stabilitet, instrumentfunksjoner)			
11	Kontroll av lyktene			
12	Kontroll av karosseri for korrosjon			
13	Kontroll av skade for utslipp og skader			
14	Kontroll av parkering og håndbrekke			
15	Skifte olje- og poliofilter			
16	Kontroll av generatoren			
17	Skifte gir			
18	Skifte drivaksel			
19	Kontroll av bremser (bensin)			
20	Skifte bremser (bensin)			
21	Skifte av regnbrem (1,8 D16)			
22	Skifte kjølevæske			
23	Skifte differensialolje (ben 4 WD)			
24	Skifte bremsevæske			
25	Skifte luftfilter			
26	Kontroll av ventilasjon (bensin)			

Alt skal utføres og godkjennes av forbrukeren ved lever avsluttet service.

Forhandlerstempel: **Norstrand BU AS**
Orgnr.: 917 829 358
9040 Nordkjoslin

Signature: [Signature]

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 14, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 30, 2020
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4	4	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	5,5	4	4,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	51178
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
13.10.2025	51178

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.