



6100215

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	492513



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2996 cm ³
Modell	C 450 4MATIC	Motoreffekt	270 kW
Type	204 K	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZZ21305	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2052641F294989	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	136725	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	13.11.2015
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6100215

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
3.7		Nøkkel/er skiftet batteri 1 stk	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
21.9	Varsellamper	Varsellampe for bremsevæsknivå lyser	
21.17		* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.3		Manglende / skadet deksel under motor	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Defekt batteri	
67.9	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	1 dekk
67.11		Corden er synlig:	1 dekk
77.9	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert, men ikke godkjent og anmerket i vognkort	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil med åpning av bak luke	
86.14	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre fordør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.29	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslitt	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.33		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Defekt batteri



6100215

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr	48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum.	R 49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 53 - Sentrallås ✓
7 - Bremsetromler	✓ 54 - Setevarmer ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
9 - Bremsevirkning	✓ 56 - Drivrem generator ✓
10 - Bremsevæsknivå	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
12 - Bremserør	✓
13 - Bremseslanger	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓
15 - Brems pedal	✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	✓ 65 - Dekk ✓
19 - Refleks	✓ 66 - Felg O
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
21 - Varsellamper	68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	
e-Diagnose	Styring
	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	72 - Styresnekke, tannstang ✓
	R 73 - Styrestag/ledd ✓
	R 74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
23 - Full systemskann	R 75 - Støtdempere ✓
	76 - Stabilisator ✓
	R 77 - Fjærer / fjærbein R
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
30 - Kjølervæske	✓ 80 - Travers ✓
31 - Kjølevifte	✓
32 - Kjølesystem	✓
33 - Eksosanlegg	✓
35 - Motorfester	Karosseri
36 - Drivstofftank, rør, slange	81 - Frontrute R
	✓ 82 - Siderute/bakrute ✓
	✓ 83 - Dør-/panseråpner R
	85 - Takluke/Panoramatak ✓
	✓ 86 - Lakk / karosseri utvendig R
	87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside ✓
	89 - Understellsnummer ✓



6100215

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6100215

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	2,50 mm
67.4		Mønsterdybde	1,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6100215

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6100215

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6100215

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6100215

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




6100215

Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




6100215

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZZ21305	WDD2052641F294989
Årsmodell	Merke/Modell
16-18	C 43 AMG (S205) T-Mod. 4Matic
Motorkode	Km
M 276.823	Ukjent

Utført med feil (141)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U0431	CAN bus connection to body control module A — Implausible data received.
ABC adaptive suspension control	C156784	Ride height FL — Signal value outside of the tolerance range.
	C156984	Ride height FR — A signal is below the permissible limit value.
Airmatic OBD	C1567	Ride height FL — Signal value outside of the tolerance range.
	C1569	Ride height FR — Signal value outside of the tolerance range.
Audio 20 OBD	B1F9A	Media interface — Connector socket faulty
	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	B21A1	ECU — ECU reset carried out.
	B227D	ECU — Watchdog has recognized internal software fault
Comand Online	B1F9A	Media interface — Connector socket faulty
	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	B21A1	ECU — ECU reset carried out.
	B227D	ECU — Watchdog has recognized internal software fault
Door ECU FL UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C	Voltage supply — Faulty power supply
	B22EF	Lighting of inner door handle — Function faulty.
Door ECU FR UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C	Voltage supply — Faulty power supply
	B22EF	Lighting of inner door handle — Function faulty.
Door ECU RL UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C	Voltage supply — Faulty power supply
	B22EF	Lighting of inner door handle — Function faulty.
Door ECU RR UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	B210C	Voltage supply — Faulty power supply
	B22EF	Lighting of inner door handle — Function faulty.
ECU of camera cover	B1FF4	Camera cover rear — Function faulty.
	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
EFB OBD	C100B	Electric parking brake — Function faulty.
	P1502	Solenoid valves — Faulty power supply
	P1644	Version coding/configuration — Wrong version coding/configuration registered
Electr. power steering	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Battery voltage — Voltage supply/power supply low
	B210F	Power supply of terminal 30 — Faulty power supply
	U103E	Suspension system flexray bus — Communication faulty
ESP: Electronic stability control	C100B	Electric parking brake — Function faulty.
	P1502	Solenoid valves — Faulty power supply
	P1644	Version coding/configuration — Wrong version coding/configuration registered
FSCU UDS OBD	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	U042764	CAN bus connection to electronic ignition lock — Signal implausible
Gasoline engine	U041208	CAN bus connection to battery monitoring ECU — Signal missing/faulty
	U043100	CAN bus connection to body control module front — Implausible data received.
HKS: hatchback control	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
ISM CAN OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	P179A	Gearshift ECU — Function faulty.
	P179D	Gearshift ECU — Function faulty.
	U0111	Battery monitoring ECU — Communication disturbed
	U0128	CAN bus connection to parking brake ECU — Communication disturbed
	U0146	CAN bus connection to central gateway — Communication disturbed
	U0168	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
	U0415	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible
	U113B	CAN bus connection of selector lever module ECU — Communication disturbed
KDS: Trunk lid control	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D1C	Voltage supply — Undervoltage registered
KG keyless entry and start system	B1A4A96	Door handle sensor FL — Internal fault
	B1F8C14	Sensor top for non-contact hatchback opening — Interruption or short circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	B1F8E16	to ground
	U001914	Rear electrical center — Voltage limit value undershot
	U100808	CABIN CAN-BUS — Interruption or short circuit to ground
	U100814	LIN bus 1 — Signal/CAN message faulty
		LIN bus 1 — Interruption in circuit/short circuit to ground
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B1FE097	Drive position indication — Fault in electric circuit
	B210A84	System voltage — Voltage too low
	B210D16	Voltage supply — Voltage too low
	U012887	CAN bus connection to parking brake ECU — CAN message missing
	U014687	CAN bus connection to central gateway ECU — CAN message missing
	U016487	CAN bus connection to air conditioning ECU — CAN message missing
	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — Missing message
KOMMO: Communication module of telematics services	B15D8	Audio system muting — Function faulty.
	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
PARK: parking assist	B1253	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C	Voltage supply — Faulty power supply
	U103E	Suspension system flexray bus — Communication faulty
SAM front digital OBD	B1F45	Starter battery — Resistance too high
	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B21F5	Term. 30.1 — Faulty power supply
	B21F6	Term. 30.2 — Faulty power supply
	B22A3	Overhead control panel ECU — Function faulty.
	B2326	Level sensor for washer fluid — Function faulty.
	U0019	CABIN CAN-BUS — Communication disturbed
	U0168	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
SAM rear digital OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B21F5	Term. 30.1 — Faulty power supply
	B21F6	Term. 30.2 — Faulty power supply
	B23B5	Brake pad wear sensor RR — Function faulty.
	B23B9	Rear wiper input park position sensor — Fault in electric circuit
	U0019	CABIN CAN-BUS — Communication disturbed
SDE H OBD	B1E7501	Roof sunshade — Fault in electric circuit
	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C16	Voltage supply — Fault in electric circuit
	U001900	CABIN CAN-BUS — Communication disturbed
	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — Missing message
SGR: Radar sensor ECU	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	U0416	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U1427	CAN bus connection to audio system controls/infotainment system — Implausible data received.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U145C	CAN bus connection with adaptive cruise control — Signal implausible
SRS airbag ECU	B210D	Voltage supply — Voltage too low
Telematics HERMES	B15D800	Audio system muting — Function faulty.
	B15D811	Audio system muting — Short circuit to ground
	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
TSG HL door ECU RL	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C16	Voltage supply — Fault in electric circuit
	B22EF15	Exterior door handle illumination — Control circuit, short circuit to plus/interruption
TSG HR door ECU RR	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C16	Voltage supply — Fault in electric circuit
	B22EF15	Exterior door handle illumination — Control circuit, short circuit to plus/interruption
TSG VL door ECU FL	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C16	Voltage supply — Fault in electric circuit
	B22EF15	Exterior door handle illumination — Control circuit, short circuit to plus/interruption
TSG VR door ECU FR	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C16	Voltage supply — Fault in electric circuit
	B22EF15	Exterior door handle illumination — Control circuit, short circuit to plus/interruption
ZAN infotainment display	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
ZAN OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
ZBE: Central control board	B1506	Infotainment operating unit — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
Audio/Video	Sound OBD
Comfort	EZS: Electr. ignition lock
	MRM steering column module
	SG-SW-L headlight ECU left
	SG-SW-R headlight ECU right
	TPAD: Touch pad
Safety	Adaptive cruise control
	Adaptive cruise control/brake assist system
	All-round vision camera
	Mercedes Benz Intelligent Drive
	MFK: Multi-function camera
	Rear radar sensor left
	Rear radar sensor right
Tire pressure monitoring	RDK OBD
Transmission	VGS: fully integrated transmission control