



6062528

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
13.02.2026

## Kunde

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Navn                | Auksjonen.no Co/Santander |
| Medlemsnummer       | 95140190                  |
| Adresse             | Døvleveien 23             |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM                  |
| Telefon             | 33300540                  |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Volkswagen        | Motorstørrelse              | 1968 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | Crafter           | Motoreffekt                 | 120 kW               |
| Type             | 2FJE2             | Aksler i drift              | 1                    |
| Registreringsnr. | SV62788           | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | WV1ZZZ2FZF7005755 | Kjøretøygruppe              | 315                  |
| Km.stand.        | 241609            | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Hvit              | Registreringsår             | 2015                 |
| Karosseritype    | Separat førerhus  | Registrert første gang      | 27.07.2015           |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 06.07.2025           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6062528

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                | Resultat                                                                         | Beskrivelse                                           |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.11   | Kjøreegenskaper          | * Bilen er IKKE prøvekjørt .                                                     |                                                       |
| 3.3    | Nøkler / Utstyr          | Nøkkel mangler 1 stk                                                             |                                                       |
| 4.8    | Service/ Dokum.          | Aktivert serviceindikator                                                        |                                                       |
| 6.10   | Bremsekiver              | Rust på bremseskive:                                                             | Venstre bak, Høyre bak,<br>Venstre foran, Høyre foran |
| 17.27  | Lys                      | * Div lys def .                                                                  |                                                       |
| 22.3   | Varsellamper utvidet     | Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser                                           |                                                       |
| 23.1   | Full systemskann         | Det finnes feilkoder, se rapport                                                 |                                                       |
| 23.2   |                          | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                            |                                                       |
| 27.16  | Motor virkemåte          | * Motoren er start opp men IKKE prøvekjørt .                                     |                                                       |
| 58.8   | Tilstand 12 volt batteri | * Def batteri / skifte                                                           |                                                       |
| 65.19  | Dekk                     | * Det er et vinter dekk med pigg ; 8 mm<br>sommer dekk ; 5.3 ,4,8 og 4,5 mm      |                                                       |
| 67.24  | Ekstra hjulsett          | * I skap : Et sommer dekk ; 7,1 mm / Vinter<br>dekk med pigg : 8 , 8,9 og 8,9 mm |                                                       |
| 87.5   | Utvendig speil           | Skade på speilramme / -hus                                                       | Høyre side                                            |
| 98.2   | Seter                    | Misfarget/skittent:                                                              | Høyre foran, Midten foran                             |
| 98.3   |                          | Hull/rift gjennom setetrekk:                                                     | Venstre foran                                         |
| 98.5   |                          | Feil med seteregulering/lås:                                                     | Venstre foran                                         |
| Ref.Id | Opplysning               | Resultat                                                                         | Beskrivelse                                           |
| 37.8   | Registerreim             | * Det er byttet Tannreim og vannpumpe på :<br>10.01.2022 / 163011 km             |                                                       |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

| Dato       | Km.stand |
|------------|----------|
| 22.01.2024 | 228996   |
| 10.01.2022 | 163011   |
| Ukjent     | 160142   |
| 24.04.2019 | 92998    |
| 21.11.2018 | 83449    |
| 02.11.2017 | 58511    |
| 14.12.2016 | 34793    |

## Testforhold

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>      | 0 km/t                                       |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>       | -4 °C                                        |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>         | Glatt                                        |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b>      | Nei                                          |
| <b>Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:</b> | Bilen kom på<br>sommer dekk /<br>def batteri |



6062528

## Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper **R**

## Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr **R**

4 - Service/ Dokum. **R**

## Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **R**

## Lys og signaler

17 - Lys **R**

22 - Varsellamper utvidet **R**

## e-Diagnose

23 - Full systemskann **R**

## Motor

27 - Motor virkemåte **R**

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

37 - Registerreim **O**

## Drivverk

38 - Clutch ✓

## Elektriske anlegg

58 - Tilstand 12 volt batteri **R**

## Hjul, dekk, felg

65 - Dekk **R**

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett **R**

## Karosseri

81 - Frontrute ✓

82 - Siderute/bakrute ✓

83 - Dør-/panseråpner ✓

84 - Lås ✓

87 - Utvendig speil **R**

## Interiør

98 - Seter **R**



6062528

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                    | Fråse                                                         | Måleverdi           |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr          | Antall nøkler:                                                | 1 stk               |
| 6      | Bremseskiver             |                                                               | Kontrollert visuelt |
| 30.1   | Kjølevæske               | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 45 °C               |
| 37.1   | Registerreim             | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 210000              |
| 37.2   |                          | eller ved, måneder:                                           | 0                   |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri |                                                               | Kontrollert visuelt |
| 65     | Dekk                     |                                                               | Kontrollert visuelt |
| 66.1   | Felg                     | Felg montert på bilen:                                        | Stålfelg            |
| 67     | Ekstra hjulsett          |                                                               | Kontrollert visuelt |



6062528

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6062528

## Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6062528

## Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6062528


## Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6062528

## Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

Naf senter Kristiansand  
Skibåsen 33  
4636 Kristiansand  
Telefon: 38056666  
Fax:  
E-mail: Willy.pedersen@naf.no  
Website: Www.naf.no



13. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Crafter 2.0 16V TDI flatbed truck  
Motorkode: CKUB  
Produktionsår: 11-16  
Kilometerstand:  
Registrering Nr:  
VIN: WV1ZZZ2FZF7005755 (skrevet af kontrolløren)  
Testet: 13. feb. 2026 15:21:52 / Lovdag

---

Fejlkode

---

### **OBD**

### **OBD**

**2 Fejl**

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spænding for lav.

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spænding for lav.

### **Drivlinje**

### **Motorelektronik 1**

**3 Fejl**

Fejlkode: 4814  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 17262  
Kl. 30  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4629  
Motorstyringsrelæ  
Relæspændingsforsyning kl. 30 med fejl.

### **bremsesystem**

### **Bremseelektronik**

**7 Fejl**

Fejlkode: C007700  
Bremselyskontakt  
Spænding for lav.

Fejlkode: C011000  
ABS/ESP-styreenhed

Spændingsforsyning for lav.

Fejlkode: C107500  
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C007A00  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning kl. 15 med fejl.

Fejlkode: C04E600  
Luftspalte hjulføler BV ikke i orden.  
Luftspalte hjulføler BV ikke i orden.

Fejlkode: C04ED00  
Luftspalte hjulføler BV ikke i orden.  
Luftspalte hjulføler BV ikke i orden.

Fejlkode: C04EF00  
Luftspalte hjulføler BV ikke i orden.  
Luftspalte hjulføler BV ikke i orden.

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Airbag</b> | <b>1 Fejl</b> |
|-------------------------|---------------|---------------|

Fejlkode: 36867  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.

|                     |                         |               |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Termostyring</b> | <b>Varme/klimaanlæg</b> | <b>0 Fejl</b> |
|---------------------|-------------------------|---------------|

|                     |                                   |               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Termostyring</b> | <b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b> | <b>3 Fejl</b> |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|

Fejlkode: 36868  
Styreenhed til tilskudsvarmer  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 36871  
Styreenhed til tilskudsvarmer  
Forsyningsspænding for lav.

Fejlkode: 36908  
Tankmåler  
Mangel på brændstof.

|                     |                                   |                         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Termostyring</b> | <b>Tilskudsvarmer (brændstof)</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|

|                     |                                 |               |
|---------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Termostyring</b> | <b>Tilskudsvarmer (elektr.)</b> | <b>1 Fejl</b> |
|---------------------|---------------------------------|---------------|

Fejlkode: 36897  
CAN-bus  
Signal med fejl.

|                |                        |               |
|----------------|------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Kombiinstrument</b> | <b>2 Fejl</b> |
|----------------|------------------------|---------------|

Fejlkode: 37160  
Kombiinstrument

Underspænding registreret.

Fejlkode: 37120  
Motor-CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

|                |                             |                |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Gateway-elektronik 1</b> | <b>10 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------|----------------|

Fejlkode: 37081  
CAN-kommunikation med el. ESP  
Budskab mangler.

Fejlkode: 37058  
Belysningskontakt  
Nødbelysning aktiveret.

Fejlkode: 37011  
Karosseristyrenehed  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 36871  
Nærlys venstre side  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 36893  
Nummerpladelys  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 36896  
Baglygte venstre side  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 36907  
Tågebaglygte  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 37030  
Tankmåler  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 36926  
Venstre blinklys  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 36889  
Positionslys  
Afbrydelse i strømkreds .

|                |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Førerddørselektronik</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------|

Fejlkode: 36897  
Dørstyrenehed førerside  
Underspænding registreret.

|                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>EZS</b> | <b>2 Fejl</b> |
|----------------|------------|---------------|

Fejlkode: 36882  
Styrenehed el. ratlåsning

Styrestangsforbindelser mekanisk forspændt.

Fejlkode: 36865  
Styreenhed elektron. tændingslås  
Underspænding registreret.

|                |                            |               |
|----------------|----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Radiofjernbetjening</b> | <b>2 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------|---------------|

Fejlkode: 172  
Nøgle 2  
Kodning med fejl.

Fejlkode: 668  
Spændingsforsynings B plus  
Spændings-/strømforsyning med fejl.

|                |                  |               |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>MRS-modul</b> | <b>2 Fejl</b> |
|----------------|------------------|---------------|

Fejlkode: 37680  
Trykknop "+/-"  
konstant aktiveret

Fejlkode: 36880  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.

|                |                                |               |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Øverste betjeningspanel</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|--------------------------------|---------------|

|                |                                |                         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Parkeringsensor Crafter</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|

|                |                                 |                         |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Anhængerfunktion Crafter</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|

|                |                                        |               |
|----------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Betjeningsenhed/infodisplay tag</b> | <b>3 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------------------|---------------|

Fejlkode: 37092  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 36865  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 37088  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
CAN-meddelelse mangler.

|                |                    |                         |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Fartskriver</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|--------------------|-------------------------|

|                |                                    |               |
|----------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Programmerbart specialmodul</b> | <b>6 Fejl</b> |
|----------------|------------------------------------|---------------|

Fejlkode: 36864  
Tilbehørsstyreenhed  
Styreenhed defekt.

Fejlkode: 36876  
Kl. 30.2

Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 36875

Kl. 30.1

Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 36872

Kl. 30.2

Spænding for lav.

Fejlkode: 36871

Kl. 30.1

Spænding for lav.

Fejlkode: 37665

Kabine, CAN-bus

Kommunikation forstyrret.

**Komfort**

**Vognbaneassistent (LDW)**

**ikke tilgængelig**

**Gearkasse**

**Gearelektronik**

**ikke tilgængelig**

**Tyverisikring**

**Startspærre**

**1 Fejl**

Fejlkode: 1336

CAN-bus/forbindelse til koncerndatabus Komfort

Kommunikation forstyrret.

**Infotainmentsystem**

**Radio/navigation Crafter**

**1 Fejl**

Fejlkode: 5652

styreenhed

Styreenhedsreset udført.

**Infotainmentsystem**

**Telefon**

**ikke tilgængelig**

**Dæktryksovervågning**

**Dæktryksovervågning**

**ikke tilgængelig**