



6117630

NAF Verdivurdering

Testdato
27.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	558743



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	2198 cm ³
Modell	Transit	Motoreffekt	114 kW
Type	FCD	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	TV91244	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0XXXTTGXGA31020	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	142000	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.11.2016
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2026



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



6117630

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor startet ikke. ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. redusert test.	
3.8	Nøkler / Utstyr	Nøkkel skadet 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle serviceer fulgt	Tid mellom serviceer er overskredet, Kjørelengde mellom serviceer er overskredet
13.15	Lys	Skadet lykt:	Venstre sideblinklys
42.1	Tilhengerkontakt	Skadet	
64.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
70.5		* Diverse mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	
80.6	Støtfanger bak	Sprukket/skadet plastdel	Reparere/justere/ demontere-montere
82.5	Venstre fordør	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
83.6	Venstre speil	Sprekk/skade i speilhus	Skifte ulakkert del
84.6	Venstre bakdør	Lakkrust	Flekklakkere
84.9		Steinsprut ned til grunnmaterialet	
85.6	Venstre bakskjerm	Lakkrust	Flekklakkere
85.13		* Skjermbredder skadet - skift del	
91.5	Høyre fordør	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
91.9		Steinsprut ned til grunnmaterialet	
93.1	Høyre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
98.1	Høyre utvendig synlig D-stolpe	Bulk(er) med lakkskade	Skifte og lakkere
99.13	Grill	* Manglende FORD logo	
100.9	Panser	Steinsprut ned til grunnmaterialet	
103.1	Bakluke	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
104.18	Døråpning	Skadet gummipakning	Venstre fordør
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke. ukjent årsak/tilstand.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
13.28	Lys	Mindre ripe(r) i lampeglass	Høyre sideblink
23.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
62.9	Frontrute	Noe steinsprut	
70.6	Karosseri generelt	Lakk og karosseri er vanskelig å vurdere grunnet fuktig overflate	
74.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
79.15	Støtfanger foran	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
94.14	Høyre bakskjerm	Ripe som kan rubbes/poleres bort	



6117630

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
104.20	Døråpning	Forventet bruksslitasje:	
104.22		Ripe som kan rubbes/poleres bort	
105.13	Lasterom	Forventet bruksslitasje:	
105.16		Lasterom har spesialinnredning	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Tak	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter	Uten full testeutr ustning;Uten løft ebukk;Utendørs
Er testen utført på NAF Senteret?	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Motor starter ikke



6117630

Prøvekjøring		Sone 1 (venstre side)	
1 - Kjøreegenskaper	R	81 - Venstre forskjerm	✓
Generell informasjon		82 - Venstre fordør	R
3 - Nøkler / Utstyr	R	83 - Venstre speil	R
4 - Service/ Dokum.	R	84 - Venstre bakdør	R
Bremses		85 - Venstre bakskjerm	R
5 - Bremsbelegg	O	87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
6 - Bremseskiver	O	Sone 2 (høyre side)	
Lys og signaler		90 - Høyre forskjerm	✓
13 - Lys	R	91 - Høyre fordør	R
15 - Refleks	✓	92 - Høyre speil	✓
Motor		93 - Høyre bakdør	R
23 - Utvendig tilstand motor	O	94 - Høyre bakskjerm	O
24 - Oljenivå motor	✓	96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
Elektriske anlegg		98 - Høyre utvendig synlig D-stolpe	R
42 - Tilhengerkontakt	R	Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)	
Hjul, dekk, felg		99 - Grill	R
48 - Dekk	✓	100 - Panser	R
49 - Felg	✓	101 - Tak	
50 - Ekstra hjulsett	✓	103 - Bakluke	R
Karosseri		Sone 5 (entre, lasterom)	
62 - Frontrute	O	104 - Døråpning	R
63 - Siderute/bakrute	✓	105 - Lasterom	O
64 - Dør-/panseråpner	R	Annet	
68 - Understellsnummer	✓	107 - Udefinerbare feil	R
69 - Tilhengerfeste	✓	Interiør	
70 - Karosseri generelt	R	71 - Dashbord / midtkonsoll	✓
Støtfangere		72 - Taktrekk	✓
79 - Støtfanger foran	O	73 - Dørtrekk	✓
80 - Støtfanger bak	R	74 - Seter	O
		75 - Bilbelte	✓
		76 - Gulvmatter/-teppe	✓



6117630

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
48.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
48.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
48.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
48.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
48.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
50.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
50.2		Mønsterdybde	5,50 mm
50.3		Mønsterdybde	5,50 mm
50.4		Mønsterdybde	5,50 mm
50.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
50.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6117630

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelegende

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6117630

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6117630

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6117630

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6117630

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6117630

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6117630

Bilder og vedlegg



61. Generelt




62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6117630

Bilder og vedlegg




73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt



84. Generelt



6117630

Bilder og vedlegg



85. Generelt