

**JEEP RENEGADE 4X4**
**TESTDATO: 12.03.2026**
**KODE: 1970972**

 <b>LJ79828</b>	 <b>37 340 KM</b>	 <b>05.01.2021</b> <b>Førstegang registrert</b>	 <b>gasolinandele</b> <b>ctricitypluginh</b> <b>ybrid</b>
--	--	---	--

<b>CHASSISNR:</b> 1C4BU0009LP003388	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 09.03.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.


Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


 <b>IDENTITET</b> 	 <b>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> 
 <b>EKSTERIØR</b> 	 <b>LYS</b> 
 <b>MOTOR</b> 	 <b>HJULOPPHENG/STYRING</b> 
 <b>BREMSER</b> 	 <b>GIR OG DRIVLINJE</b> 
 <b>INTERIØR</b> 	 <b>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> 



<p>Intern Mobile Auto Vestfold AS Sensoren 19 3170 SEM</p> <p>Serviceordre S29861</p> <p>Kundenr: 10000 Ordre nr: S29861 Utført dato: 09.03.2019 14:00 Sjåfør: Tom Terpsen Sjå: [ ] Otte registrert: 09.03.2019 10:17 Utskriftstidspunkt: 09.03.2019</p> <p>Ders referanse: [ ] Tidspunkt: Telefon ant: 33200930 E-post: autovestfold@mobile.no</p> <p>Merke: Jeep Modell: Renegade Mod 5 1.3 Turbo T4 PH Reg. nr.: L77623 Chassi nr.: 1C4BU0009LP003388 Ny km. stand: 37340</p> <p>Km. stand: 37338 Mekaniker: Hammer Ciar Ferdig reg. dato: 05.01.21 Siste reg. dato: 05.02.24</p> <p><b>SERVISMERKER</b> Viktig kontrollert serviceerfaring som viser hukket vedlikehold som skal utføres (skjøp eller bytte av motorolje, hvis separat og fylt ut alle gjenstående felt)</p> <p>Modell: <u>Jeep Renegade</u> Service: <u>Olje, Dje, Filter, Reparasjoner</u> BYTTE OLJEFILTER <input checked="" type="checkbox"/> PLANLAGT VED KM: <u>4233</u> UTFØRT VED KM: [ ] VIN: <u>281</u> DATO: <u>28.10.24</u> FORHANDLERENS STAMP OG SIGNATUR: <u>Olje service</u> Mobile Auto Vestfold AS Sensoren 19 3170 SEM NO 925 281 573 MVA</p>	<p>Intern Mobile Auto Vestfold AS Sensoren 19 3170 SEM</p> <p>Serviceordre S29861</p> <p>Kundenr: 10000 Ordre nr: S29861 Utført dato: 09.03.2019 14:00 Sjåfør: Tom Terpsen Sjå: [ ] Otte registrert: 09.03.2019 10:17 Utskriftstidspunkt: 09.03.2019</p> <p>Ders referanse: [ ] Tidspunkt: Telefon ant: 33200930 E-post: autovestfold@mobile.no</p> <p>Merke: Jeep Modell: Renegade Mod 5 1.3 Turbo T4 PH Reg. nr.: L77623 Chassi nr.: 1C4BU0009LP003388 Ny km. stand: 37340</p> <p>Kilometer: 37338 Mekaniker: Hammer Ciar Ferdig reg. dato: 05.01.21 Siste reg. dato: 05.02.24</p> <p>Modell: <u>Renegade</u> Service: <u>OLJE, DJE, FILTER, LOPP, FIKS, KOPPE</u> BYTTE OLJEFILTER <input checked="" type="checkbox"/> PLANLAGT VED KM: <u>40000</u> UTFØRT VED KM: <u>37370</u> VIN: <u>281</u> DATO: <u>28.10.24</u> FORHANDLERENS STAMP OG SIGNATUR: <u>Mobile</u> Mobile Auto Vestfold AS Sensoren 19 3170 SEM NO 925 281 573 MVA</p>
--	--

<p>Intern Mobile Auto Vestfold AS Sensoren 19 3170 SEM</p> <p>Serviceordre S29861</p> <p>Kundenr: 10000 Ordre nr: S29861 Utført dato: 09.03.2019 14:00 Sjåfør: Tom Terpsen Sjå: [ ] Otte registrert: 09.03.2019 10:17 Utskriftstidspunkt: 09.03.2019</p> <p>Ders referanse: [ ] Tidspunkt: Telefon ant: 33200930 E-post: autovestfold@mobile.no</p> <p>Merke: Jeep Modell: Renegade Mod 5 1.3 Turbo T4 PH Reg. nr.: L77623 Chassi nr.: 1C4BU0009LP003388 Ny km. stand: 37340</p> <p>Kilometer: 37338 Mekaniker: Hammer Ciar Ferdig reg. dato: 05.01.21 Siste reg. dato: 05.02.24</p> <p>Modell: <u>Renegade</u> Service: <u>OLJE, DJE, FILTER, LOPP, FIKS, KOPPE</u> BYTTE OLJEFILTER <input checked="" type="checkbox"/> PLANLAGT VED KM: <u>40000</u> UTFØRT VED KM: <u>37370</u> VIN: <u>281</u> DATO: <u>28.10.24</u> FORHANDLERENS STAMP OG SIGNATUR: <u>Mobile</u> Mobile Auto Vestfold AS Sensoren 19 3170 SEM NO 925 281 573 MVA</p>	<p>Intern Mobile Auto Vestfold AS Sensoren 19 3170 SEM</p> <p>Serviceordre S29861</p> <p>Kundenr: 10000 Ordre nr: S29861 Utført dato: 09.03.2019 14:00 Sjåfør: Tom Terpsen Sjå: [ ] Otte registrert: 09.03.2019 10:17 Utskriftstidspunkt: 09.03.2019</p> <p>Ders referanse: [ ] Tidspunkt: Telefon ant: 33200930 E-post: autovestfold@mobile.no</p> <p>Merke: Jeep Modell: Renegade Mod 5 1.3 Turbo T4 PH Reg. nr.: L77623 Chassi nr.: 1C4BU0009LP003388 Ny km. stand: 37340</p> <p>Kilometer: 37338 Mekaniker: Hammer Ciar Ferdig reg. dato: 05.01.21 Siste reg. dato: 05.02.24</p> <p>Modell: <u>Renegade</u> Service: <u>OLJE, DJE, FILTER, LOPP, FIKS, KOPPE</u> BYTTE OLJEFILTER <input checked="" type="checkbox"/> PLANLAGT VED KM: <u>40000</u> UTFØRT VED KM: <u>37370</u> VIN: <u>281</u> DATO: <u>28.10.24</u> FORHANDLERENS STAMP OG SIGNATUR: <u>Mobile</u> Mobile Auto Vestfold AS Sensoren 19 3170 SEM NO 925 281 573 MVA</p>
--	--







**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	1
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	60	Vått

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 20, 2020	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 11, 2020
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	5,5	5,5	5,5	5,5

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
	37338

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.