

HONDA E BAKHJULSDRIFT

TESTDATO: 13.03.2026

KODE: 1972608



ED25097



57 371 KM



29.12.2021

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: JHMZC7820LX205240

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 06.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe overfladisk korrosjon på innsiden av bakluke og venstre framdør, dette i begrenset omfang og av liten betydning	
1.2 Dekk/Felger	Kantkjørt en sommerfelg	
1.3 Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	



1.1 Noe overfladisk korrosjon på innsiden av bakluke og venstre framdør, dette i begrenset omfang og av liten betydning



1.1 Noe overfladisk korrosjon på innsiden av bakluke og venstre framdør, dette i begrenset omfang og av liten betydning




1.2 Kantkjørt en sommerfelg



1.3 Noe steinsprut på frontvindu



1.3 Noe steinsprut på frontvindu



2.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves

SERVICEHISTORIKK

Kunde nummer: 82 | Serviceblad: 6433 | Dato: 1/12-22 | Kilde som viser: 32 | Serviceblad: 35195 | Dato: 14/11-23

Symbol	Vedlikeholdselementer	Vedlikehold fullført	Ja	Nei
8	Kontroller for- og bakbremser. Kontroller endelødd, tannstenger og manjetter. Kontroller fjæringkomponenter. Kontroller drivakselmanjetter. Kontroller bremseslanger og -ledninger (inkludert ABS/VSA). Kontroller alle væsketilstand. Kontroller dekktilstanden. Kontroller under batteridekselet på karosseriet. Kontroller justering av parkeringsbrems (unntatt EPB). Kontroller utløpsdatoen på flasken i dekkparasjenssettet (hvis utstyrt). Testkjøring (ulyder, stabilitet, dashbordfunksjoner) Kontroller lysjustering. Kontroller bilkorrosjon.		☒	☐
2	Skift støv- og pollenfilter.		☒	☐
3	Skift gjevle.		☐	☒
7	Skift bremsevæske.		☐	☒

Alt skal fullføres og godkjennes av forhandleren ved fullføring av hver service.

Stempel for Honda forhandler

BJORDAL BIL
Tlf. 70 04 76 70

21

SERVICEHISTORIKK

Kunde nummer: 82 | Serviceblad: 55874 | Dato: 10.09.25 | Kilde som viser: 32 | Serviceblad: 35195 | Dato: 14/11-23

Symbol	Vedlikeholdselementer	Vedlikehold fullført	Ja	Nei
8	Kontroller for- og bakbremser. Kontroller endelødd, tannstenger og manjetter. Kontroller fjæringkomponenter. Kontroller drivakselmanjetter. Kontroller bremseslanger og -ledninger (inkludert ABS/VSA). Kontroller alle væsketilstand. Kontroller dekktilstanden. Kontroller under batteridekselet på karosseriet. Kontroller justering av parkeringsbrems (unntatt EPB). Kontroller utløpsdatoen på flasken i dekkparasjenssettet (hvis utstyrt). Testkjøring (ulyder, stabilitet, dashbordfunksjoner) Kontroller lysjustering. Kontroller bilkorrosjon.		☒	☐
2	Skift støv- og pollenfilter.		☒	☐
3	Skift gjevle.		☐	☒
7	Skift bremsevæske.		☐	☒

Alt skal fullføres og godkjennes av forhandleren ved fullføring av hver service.

Stempel for Honda forhandler

BJORDAL BIL
Tlf. 70 04 76 70

22

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 38, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 38, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5	4	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	3,5	3	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	55874
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
10.09.2025	55874

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalthorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.