

TOYOTA COROLLA CROSS 4X4
TESTDATO: 19.02.2026
KODE: 1953473

DS29809	57 729 KM	19.04.2024 Førstegang registrert	gasolinandele ctricityhybrid
----------------	------------------	--	--

CHASSISNR: JTNACABB70J017786	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 19.04.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- | | |
|--|--|
| IDENTITET ✔ | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔ |
| EKSTERIØR ✔ | LYS ✔ |
| MOTOR 🔍 | HJULOPPHENG/STYRING ✔ |
| BREMSER ✔ | GIR OG DRIVLINJE ✔ |
| INTERIØR ✔ | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔ |

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. MOTOR		
1.1 Service	øvrige feil	

» Lukk vinduet

Toyota TKS Ettermarkedshistorikk

↳ Bilinformasjon

Reg.nr.: 0229809
 Vnr.: 77602488703017786
 Måsternr.: 1425379

Merke: TOYOTA
 Modell: Corolla Cross 1.4 5d
 Modellkode: 42729.01
 Kjøretøy: 02V 5d
 Drivstoff: Gasol
 Geartype: Automat AWD
 Katalysator: K650H12L40035HW
 Motorer: M20A6023793

Produksjonsperiode: 202212
 Løp.dato: 19.04.2024
 Løp.dato Norge: 19.04.2024
 Km.stand: 97726
 Km.dato: 23.01.2025

Farge: GRÅ
 Toyotafarge: SILVER
 Inn.fargekoder: 20
 Utv.fargekoder: 110
 Fnm: LA

Produksjonsdato	Ordrenr.	Beskrivelse	Type	Furhandler	Produktforlag Notat	ekstl. mvv.
29.01.2026	16905791	Kosmetisk klargjøring bruk bil	Kundebetj.	Bauda Klargjøringssenter AS		
14.01.2026	16844237	Pensle v-fordr	Kundebetj.	Bauda Klargjøringssenter AS		0
14.01.2026	16844237	Vedlikehold 4. år / 60 000 km	Kundebetj.	Bauda Klargjøringssenter AS		0
14.01.2026	16844237	Rette/lakk av v-bakdr	Kundebetj.	Bauda Klargjøringssenter AS		0
14.01.2026	16844237	Pensle H-fordr	Kundebetj.	Bauda Klargjøringssenter AS		0
19.12.2025	16803616	-Rette/lakk v-bakdr - Pensle H-fordr - Pensle V-fordr Pro 8500 eks mvv	Kundebetj.	Toyota holdt og Denam Lieråsagen		
06.11.2025	16652329	Brukt bilskat	Kundebetj.	Bauda Klargjøringssenter AS		0
23.04.2025	16054983	Vedlikehold 3. år / 45 000 km	Kundebetj.	Toyota Romerike AS Jessheim		2435,74
23.04.2025	16054983	Dekkrvksensor - Kooling (Utenom bilskat)	Intern	Toyota Romerike AS Jessheim		163,20
10.03.2025	16011346	Vedlikehold 2. år / 30 000 km	Intern	Toyota Romerike AS Jessheim		5599,21
10.03.2025	15901105	Vedlikehold 2. år / 30 000 km	Kundebetj.	Toyota Romerike AS Jessheim		4759,32
10.03.2025	15901105	ZSE61 Nettoppsett med USB lade/PTV/2244-Corolla Cross-LC25	Kundebetj.	Toyota Romerike AS Jessheim		787,22
02.12.2024	15629604	22247 ZSE6178 Nettoppsett med v/forl.kamera	Kundebetj.	Toyota Romerike AS Jessheim		4287,85
02.12.2024	15629604	22247 ZSE6178 Nettoppsett med v/forl.kamera	Kundebetj.	Toyota Romerike AS Jessheim		1021,75
24.05.2024	15016244	Bytte 2 stk. dekk og pumpeolje	Kundebetj.	Toyota Romerike AS Edvøy		0
15.04.2024	14882243	Dekkrvksensor - Kooling VinterPak	Intern	Toyota Romerike AS Edvøy		192,00
15.04.2024	14882243	Original dekkvksensorer	Intern	Toyota Romerike AS Edvøy		2790,10
15.04.2024	14882243	Gummimatter komplett sett	Intern	Toyota Romerike AS Edvøy		1507,42
15.04.2024	14882243	15013 15013 15013 15013	Intern	Toyota Romerike AS Edvøy		2011,00

1.1 Øvrige feil

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Leiebil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 51, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 12, 2024
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.