

NISSAN LEAF FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 27.02.2026

KODE: 1960201



ED86414



42 623 KM



23.12.2021

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: SJNFAAZE1U0146108

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 21.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe bruksmerker på bakluke, venstre bakdør og bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje	
1.2 Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Forstilling	Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	



1.1 Noe bruksmerker på bakluke, venstre bakdør og bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje




1.1 Noe bruksmerker på bakluke, venstre bakdør og bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noe bruksmerker på bakluke, venstre bakdør og bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje



1.2 Noe steinsprut på frontvindu



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves

Gjennomført service Dato: 07.12.22 Km.stand: 11260		Neste service Dato: _____ Km.stand: _____	
Batteristilstand SOC (State of charge) % Umin _____ m/v SOH (State of health) % Umax _____ m/v Batterikapasitet Ah Udifff _____ m/v Restenergi kWh Ubatt _____ V Tbatit °C ISO Batt _____ Mohm			
SOC (State of charge) = Laddetilstand SOH (State of health) = Batterihelse Ah = Batterikapasitet kWh = Restenergi Tbatit = Batteritemperatur			
Marker «Ja» med «Ja» for Siffer, «Nei» for Utsatt eller «Nei» for Kontrollert. Sett «X» i «Nei» om ingenting er gjort.			
Bremse-service" ☐ Ja ☒ Nei Bremsevæske ☐ Ja ☒ Nei Transmisjonolje ☐ Ja ☒ Nei Lest ut feilkoder ☐ Ja ☒ Nei		Kjølevæske ☐ Ja ☒ Nei Pollenfilter ☐ Ja ☒ Nei Skum, dekkrepsett ☐ Ja ☒ Nei	
Ekstra for Hybrid Ja ☐ Nei ☐ Ja ☒ Nei ☐			
Motorolje ☐ Ja ☒ Nei ☐		Luftfilter ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Oljefilter ☐ Ja ☒ Nei ☐		Registerreim/-kjede ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Drivstoffilter ☐ Ja ☒ Nei ☐		Tennplugg ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Drivveim ☐ Ja ☒ Nei ☐		Tennplugg ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Kommentar _____ _____ _____			
Service utført MECA MECA Bilservice AS Sørlandsveien 3, 5001 Kleppås Tlf: 990 100 00			

Gjennomført service Dato: 07.12.22 Km.stand: 11260		Neste service Dato: _____ Km.stand: _____	
Batteristilstand SOC (State of charge) % Umin _____ m/v SOH (State of health) % Umax _____ m/v Batterikapasitet Ah Udifff _____ m/v Restenergi kWh Ubatt _____ V Tbatit °C ISO Batt _____ Mohm			
SOC (State of charge) = Laddetilstand SOH (State of health) = Batterihelse Ah = Batterikapasitet kWh = Restenergi Tbatit = Batteritemperatur			
Marker «Ja» med «Ja» for Siffer, «Nei» for Utsatt eller «Nei» for Kontrollert. Sett «X» i «Nei» om ingenting er gjort.			
Bremse-service" ☐ Ja ☒ Nei Bremsevæske ☐ Ja ☒ Nei Transmisjonolje ☐ Ja ☒ Nei Lest ut feilkoder ☐ Ja ☒ Nei		Kjølevæske ☐ Ja ☒ Nei Pollenfilter ☐ Ja ☒ Nei Skum, dekkrepsett ☐ Ja ☒ Nei	
Ekstra for Hybrid Ja ☐ Nei ☐ Ja ☒ Nei ☐			
Motorolje ☐ Ja ☒ Nei ☐		Luftfilter ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Oljefilter ☐ Ja ☒ Nei ☐		Registerreim/-kjede ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Drivstoffilter ☐ Ja ☒ Nei ☐		Tennplugg ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Drivveim ☐ Ja ☒ Nei ☐		Tennplugg ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Kommentar _____ _____ _____			
Service utført MECA MECA Bilservice AS Sørlandsveien 3, 5001 Kleppås Tlf: 990 100 00			

Gjennomført service Dato: 23.12.2024 Km.stand: 2653		Neste service Dato: _____ Km.stand: _____	
Batteristilstand SOC (State of charge) % Umin _____ m/v SOH (State of health) % Umax _____ m/v Batterikapasitet Ah Udifff _____ m/v Restenergi kWh Ubatt _____ V Tbatit °C ISO Batt _____ Mohm			
SOC (State of charge) = Laddetilstand SOH (State of health) = Batterihelse Ah = Batterikapasitet kWh = Restenergi Tbatit = Batteritemperatur			
Marker «Ja» med «Ja» for Siffer, «Nei» for Utsatt eller «Nei» for Kontrollert. Sett «X» i «Nei» om ingenting er gjort.			
Bremse-service" ☐ Ja ☒ Nei Bremsevæske ☐ Ja ☒ Nei Transmisjonolje ☐ Ja ☒ Nei Lest ut feilkoder ☐ Ja ☒ Nei		Kjølevæske ☐ Ja ☒ Nei Pollenfilter ☐ Ja ☒ Nei Skum, dekkrepsett ☐ Ja ☒ Nei	
Ekstra for Hybrid Ja ☐ Nei ☐ Ja ☒ Nei ☐			
Motorolje ☐ Ja ☒ Nei ☐		Luftfilter ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Oljefilter ☐ Ja ☒ Nei ☐		Registerreim/-kjede ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Drivstoffilter ☐ Ja ☒ Nei ☐		Tennplugg ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Drivveim ☐ Ja ☒ Nei ☐		Tennplugg ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Kommentar _____ _____ _____			
Service utført SPZ Bil SPZ Bil AS Sørlandsveien 3, 5001 Kleppås Tlf: 990 100 00			

Gjennomført service Dato: 21.12.2023 Km.stand: 40898		Neste service Dato: _____ Km.stand: _____	
Batteristilstand SOC (State of charge) % Umin _____ m/v SOH (State of health) % Umax _____ m/v Batterikapasitet Ah Udifff _____ m/v Restenergi kWh Ubatt _____ V Tbatit °C ISO Batt _____ Mohm			
SOC (State of charge) = Laddetilstand SOH (State of health) = Batterihelse Ah = Batterikapasitet kWh = Restenergi Tbatit = Batteritemperatur			
Marker «Ja» med «Ja» for Siffer, «Nei» for Utsatt eller «Nei» for Kontrollert. Sett «X» i «Nei» om ingenting er gjort.			
Bremse-service" ☐ Ja ☒ Nei Bremsevæske ☐ Ja ☒ Nei Transmisjonolje ☐ Ja ☒ Nei Lest ut feilkoder ☐ Ja ☒ Nei		Kjølevæske ☐ Ja ☒ Nei Pollenfilter ☐ Ja ☒ Nei Skum, dekkrepsett ☐ Ja ☒ Nei	
Ekstra for Hybrid Ja ☐ Nei ☐ Ja ☒ Nei ☐			
Motorolje ☐ Ja ☒ Nei ☐		Luftfilter ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Oljefilter ☐ Ja ☒ Nei ☐		Registerreim/-kjede ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Drivstoffilter ☐ Ja ☒ Nei ☐		Tennplugg ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Drivveim ☐ Ja ☒ Nei ☐		Tennplugg ☐ Ja ☒ Nei ☐	
Kommentar _____ _____ _____			
Service utført MECA MECA Bilservice AS Sørlandsveien 3, 5001 Kleppås Tlf: 990 100 00			

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 3, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 21, 2021
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6,5	5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	3,5	3,5	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
21.10.2025	40898
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
21.10.2025	40898

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.