



6107618

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	564547



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Sprinter	Motoreffekt	120 kW
Type	906BB35/4X4	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR31399	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDB9066331P356871	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	155417	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	07.08.2017
		Frist for neste EU kontroll	12.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6107618

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bil ikke prøvekjørt pga står på sommerdekk	
4.2	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
51.5	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Spylerdyse skadet/feil innstilt:	Venstre foran
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.5		Bulk (er):	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
86.16		Mangelfull oppretting/tilpasning	Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.17		* Løftelem virker ikke som den skal.	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran, Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.18	Bremseskiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
står på
sommerdekk



6107618

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum. R	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver O	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsevirkning ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓	49 - Kupevifte ✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) R
12 - Bremserør ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
13 - Bremseslanger ✓	53 - Sentrallås ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	54 - Setevarmer ✓
15 - Brems pedal ✓	56 - Drivrem generator ✓
Lys og signaler	57 - Batteri ytre tilstand
17 - Lys ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
19 - Refleks ✓	59 - Tilhengerkontakt ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
21 - Varsellamper ✓	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet ✓	65 - Dekk ✓
e-Diagnose	66 - Felg ✓
23 - Full systemskann R	67 - Ekstra hjulsett ✓
Motor	68 - Hjullager
27 - Motor virkemåte ✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
29 - Oljenivå motor ✓	Styring
30 - Kjølevæske ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
31 - Kjølevifte ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
32 - Kjølesystem ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
33 - Eksosanlegg ✓	74 - Styreservo ✓
35 - Motorfester ✓	Hjuloppheng
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	75 - Støtdempere ✓
37 - Registerreim ✓	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6107618

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6107618

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,50 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6107618

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6107618

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6107618


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Høyre bakdør



R 24. Høyre bakdør

R




6107618

Bilder og vedlegg



25. Høyre bakdør

R



26. Høyre fordør

R



27. Panser

R



28. Panser

R



29. Støtfanger foran

R




30. Venstre bakdør

R



31. Venstre bakdør

R



32. Venstre fordør

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR31399	WDB9066331P356871
Årsmodell	Merke/Modell
13-	Sprinter 316 CDI (B906) Kasten
Motorkode	BlueTEC
OM 651.955	Km
	Ukjent

Utført med feil (24)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag Arcade OBD	P068A	Main relay — Relay voltage supply of term. 30 faulty
	B11B6	CAN bus — Communication disturbed
Bosch ABS/ESP 906 OBD	C0110	ABS/ESP ECU — Faulty power supply
DBE OBD (-2012)	9001	ECU — Battery voltage supply faulty
DBE OBD (2013-)	9001	ECU — Battery voltage supply faulty
Diesel engine	P068A92	Main relay term. 87 — main relay cuts off too early
EZS digital OBD	9001	ECU of electronic ignition lock — Undervoltage registered
Instrument cluster	9100	Engine CAN bus — Communication disturbed
	9128	Instrument cluster — Undervoltage registered
SAM OBD	9093	SAM ECU — Undervoltage registered
	90A6	Fuel level sensor — Short circuit to ground
	90AB	WINDSCREEN WIPER — Lockup recognition!
	90C2	LIGHT SWITCH — Emergency light activated
STR OBD	8001	ECU for sliding door right (STR) — The voltage supply is too low.
	8003	CABIN CAN-BUS — Message from electronic ignition lock (EZS) ECU missing
	800D	CABIN CAN-BUS — Communication faulty
	8035	CAN bus — Signal battery voltage missing or incorrect
TSG TF906 OBD	9021	Door ECU driver side — Undervoltage registered
VG: Transfer case	291F	Transfer Case ECU — The voltage supply is too low.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

ZHE Auxiliary heater	9004	Auxiliary heater ECU — Function faulty.
	9007	Auxiliary heater ECU — Supply voltage too low
	9017	Blower motor — Wrong speed
	D031	CAN bus connection to electronic ignition lock — Signal implausible

Utført uten feil (7)

System

Beskrivelse

Air conditioning	KLA Electronic climate control
Comfort	LWR xenon A CAN OBD
	MRM OBD
	OBF UDS OBD
Engine	SCR: exhaust gas reduction
Transmission	EGS digital OBD
	EWM digital OBD