



6113842

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561602



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ARIYA	Motoreffekt	225 kW
Type	FE0E	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EH19745	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	JN1TDNF0U0102402	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	33588	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2023
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	14.08.2023
		Frist for neste EU kontroll	13.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6113842

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Diverse steinsprut/lakksår/lakkriper	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6113842

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	○ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 54 - Setevarmer ✓
12 - Bremserør	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
13 - Bremseslanger	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
17 - Lys	Hjul, dekk, felg
19 - Refleks	✓ 65 - Dekk ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 66 - Felg ✓
21 - Varsellamper	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 68 - Hjullager ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Motor	○ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
27 - Motor virkemåte	73 - Styrestag/ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	74 - Styreservo ✓
30 - Kjølevæske	Hjuloppheng
31 - Kjølevifte	✓ 75 - Støtdempere ✓
32 - Kjølesystem	✓ 76 - Stabilisator ✓
Drivverk	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
40 - Girkasse (automatisk)	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
42 - Drivaksler	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6113842

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6113842

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6113842

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6113842

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6113842

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6113842

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




6113842

Bilder og vedlegg




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



26. feb. 2026

Køretøj: Nissan Ariya (FE0) 87 kWh EV e-4orce
Motorkode: AM67
Produktionsår: 22-
Kilometerstand: 33588 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EH 19745
VIN: JN1TDNFE0U0102402 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 26. feb. 2026 10:50:15

Fejlkode

Drivlinje	Drivlinjestyreenhed	2 Fejl
-----------	---------------------	--------

Fejlkode: P1503-77
Kølerjalousi 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1503-F7
Kølerjalousi 1
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	Eldriftsbatterisystem (LBC)	1 Fejl
-----------	-----------------------------	--------

Fejlkode: P1B20-87
Relais 4 Steuerkreis
Relais 4 Steuerkreis

Drivlinje	Batteripakkesystem (LBC 2)	0 Fejl
-----------	----------------------------	--------

Drivlinje	Eldrivmotor	0 Fejl
-----------	-------------	--------

Drivlinje	Eldrivmotor bagaksel	0 Fejl
-----------	----------------------	--------

Drivlinje	Jævnstrømsomformer	0 Fejl
-----------	--------------------	--------

Drivlinje	On-Board-oplader	0 Fejl
-----------	------------------	--------

Drivlinje	CCS-ladestyreenhed	0 Fejl
-----------	--------------------	--------

bremsesystem	ABS/ESP	1 Fejl
--------------	---------	--------

Fejlkode: C105E-92

Trykføler
Kalibrering med fejl.

bremsesystem	EDIB elektrisk drevet intelligent bremseenhed	2 Fejl
---------------------	--	---------------

Fejlkode: C18EA-01
ESP-system
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C18F9-02
ESP-system
Funktion ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	-------------------	---------------

Termostyring	Styreenhed til varmepumpe	0 Fejl
---------------------	----------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Førerassistentsystemer (ADAS)	1 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: U2154-87
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Førerassistentsystem	Vognbanekamera	2 Fejl
-----------------------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: U2154-87
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C2522-86
ABS-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	AVM 360-graders kamera	1 Fejl
-----------------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: B2A0A-86
Parkeringsensorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Radar	1 Fejl
-----------------------------	--------------	---------------

Fejlkode: C2582-97
Parkeringsensor
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Radarsensor VB	0 Fejl
-----------------------------	-----------------------	---------------

Førerassistentsystem	Radarsensor HB	0 Fejl
-----------------------------	-----------------------	---------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor	7 Fejl
-----------------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B274B-86
ABS-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B272A-97
Parkeringsensor FV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B272C-97
Parkeringsensor FH udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2720-97
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2721-97
Parkeringsensor BV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2722-97
Parkeringsensor BH indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2723-97
Parkeringsensor BH udvendig
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	VSP akustisk fodgængeradvarselssystem	ikke tilgængelig
Komfort	IPDM - grundmodul	0 Fejl
Komfort	BCM	4 Fejl

Fejlkode: C1744-21
Dæktryksensor BV
Data for dæktryk forkerte.

Fejlkode: C1741-21
Dæktryksensor FV
Data for dæktryk forkerte.

Fejlkode: C1742-21
Dæktryksensor FH
Data for dæktryk forkerte.

Fejlkode: C1743-21
Dæktryksensor BH
Data for dæktryk forkerte.

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Head-up-display	0 Fejl
Komfort	IS smart key	2 Fejl

Fejlkode: B2088-23

Berührungssensor (vorne rechts)
Berührungssensor (vorne rechts)

Fejlkode: B2088-44
Berührungssensor (vorne rechts)
Berührungssensor (vorne rechts)

Komfort	Matrix-LED-forlygtemodul	0 Fejl
Komfort	Matrix-LED-forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	Matrix-LED-forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	PBD Elbagklap	0 Fejl
Komfort	Førersæde	1 Fejl

Fejlkode: U1CE0-87
Pneumatisches Steuergerät des Sitzes
Pneumatisches Steuergerät des Sitzes

Komfort	Passagersæde	0 Fejl
Komfort	Styreenhed til ratstamme	0 Fejl
Komfort	Aktiv støjkompensation	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearvælger til gearkassestyring	0 Fejl
Tyverisikring	CAN-gateway	0 Fejl
Undervogn	Undervogn	1 Fejl

Fejlkode: C1B92-86
ABS-system
Funktion ukorrekt.

Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Audiovisuel styreenhed	1 Fejl

Fejlkode: B1329-13
Eksternes Mikrofon 2
Eksternes Mikrofon 2

Infotainmentsystem	Audioforstærker	0 Fejl
Infotainmentsystem	Induktivt ladesystem til mobiltelefon	0 Fejl
Infotainmentsystem	Telematiksystem	0 Fejl