

6169773

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.03.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvlevei 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 573844



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	ZOE	Motoreffekt	68 kW
Type	AG	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV13690	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VF1AGVYF060859459	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	133881	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2018
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	28.08.2018
		Frist for neste EU kontroll	04.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6169773

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Sentrallås/nøkler.	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
23.4	Interiør generelt.	* Skade på justering av luftdyse, midtre foran	
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran
62.5		Lakkslipp/flassing	Panser
87.9	Dekk.	Dekk er tydelig skjevslitt.	Venstre foran, Høyre foran
89.13	Ekstra hjulsett..	Dekk er tydelig skjevslitt	2 dekk

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.11	Lykter/lys - tilstand.	Dugg i lykt:	Høyre baklys
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Høyre foran
72.10	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.17	Bremseskive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	4 felger

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6169773

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	✓	50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
14 - Glassruter.	R	Underside.	
15 - Setevarmer.	✓	63 - Vognbunn/understell.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	67 - Drivaksler.	✓
20 - Taktrekk.	✓	69 - Bremsesør.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	70 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	R	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	80 - Travers.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
Motor.		82 - Styrestag/ledd.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	R	Hjul,dekk.	
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	86 - Hjullager.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	87 - Dekk.	R
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Felg.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	R
45 - Motorfester.	✓		



6169773

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,50 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	6,50 mm
89.4		Mønsterdybde	7,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6169773

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6169773


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6169773

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6169773

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Glassruter.

R



6169773


Bilder og vedlegg



37. Glassruter.



R 38. Interiør generelt.



R 39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.



R 41. Lakk / karosseri utvendig.



R 42. Lykter/lys - tilstand.



43. Seter.

R

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



20. mar. 2026

Køretøj: Renault Zoe
Motorkode: 5AQ-601
Produktionsår: 12-18
Kilometerstand: 133881 (skrevet af kontrolløren) 20. mar. 2026 10:28:09
Registrering Nr: EV 13690
VIN: VF1AGVYF060859459 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 20. mar. 2026 10:29:19

Fejlkode

Drivlinje	Elektro EVC CAN	18 Fejl
-----------	-----------------	---------

Fejlkode: DTC 041168
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 046396
Kølevæskpumpe-regulering eldriftsbatteri under kørsel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 0226F1
Gaspedalsføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 0463F9
Kølevæskpumpe-regulering eldriftsbatteri under kørsel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 060A49
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 1525F3
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for fartpilot
Uplausible signaler.

Fejlkode: DTC 030764
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 030782
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 049586

Temperaturføler
CAN-signal fejl.

Fejlkode: DTC 030208
Klimakompressor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 010508
Kabinevarme, varmetab
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 030587
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 009063
ECO-tast
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 030581
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 051108
Batteristrømstyrke, sensor
Funktion/område strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 007217
Gearvælgerstillings-kontakt
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 007317
Gearvælgerstillings-kontakt
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 047086
Højspændingsføler
CAN-signal fejl.

Drivlinje

Elektro BCB CAN

11 Fejl

Fejlkode: DTC 064819
Højspændingsbatteri
Ladestrømkreds fejlbehæftet.

Fejlkode: DTC 064063
Højspændings-ladekabelstik
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 061263
Relæ ladeapparat eldrivmotor-/gatewaybatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 067019
Eldrivmotor-effektelektronik
Strømregulering forkert.

Fejlkode: DTC 066277
Ladedæksel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 066263

Ladedæksel

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 064764

Lynoplader

Stiklås fejlbehæftet

Fejlkode: DTC 06211C

Styreenhed, spændingsforsyning

Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC 069024

Ladestander

Spænding/ladning med fejl.

Fejlkode: DTC 066931

Ladestander

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 069094

Ladestander

Spænding/ladning med fejl.

Drivlinje

Elektro PEB CAN

3 Fejl

Fejlkode: DTC 084262

Ventilator eldrivmotoreffektelektronik

Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 086162

styreenhed

Styreenhed defekt.

Fejlkode: DTC 084829

Inverterkølesystem

Funktion ukorrekt.

Drivlinje

Højspændingsbatteri-management (BMS) CAN

1 Fejl

Fejlkode: DTC D00008

CAN-bus

Kommunikation forstyrret.

bremsesystem

ABS/ESP CAN

ikke tilgængelig

bremsesystem

Udkoblet pedal CAN

ikke tilgængelig

Passiv sikkerhed

Airbag CAN

0 Fejl

Termostyring

Klimaanlæg

1 Fejl

Fejlkode: DTC F00316

Styreenhed, spændingsforsyning

Spændingsforsyning med fejl.

Førerassistentsystem	Parkeringsensor CAN	0 Fejl
-----------------------------	----------------------------	---------------

Komfort	UCH CAN	6 Fejl
----------------	----------------	---------------

Fejlkode: DTC 5A8431
Dæktryksensor BH
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 5A8231
Dæktryksensor FV
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 95531C
Ratstammelåsning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC 5A607B
Dæktryksovervågningssystem
Dæktryk for lavt på min. 1 hjul.

Fejlkode: DTC 5A737A
Dæktryksensor FH
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: DTC 5A757A
Dæktryksensor BV
Dæktryk for lavt.

Komfort	UPC CAN	3 Fejl
----------------	----------------	---------------

Fejlkode: DTC 921215
Nærlys venstre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 921315
Nærlys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 920E04
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Komfort	Instrumentbræt CAN	2 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: DTC C13187
CAN-bus/forbindelse til servostyringssenhed
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC F00316
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Komfort	Styreenhed interfaces for ekstra enheder OBD	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Styretøj	Servostyring CAN	1 Fejl
Fejlkode: DTC D00186 CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed Modtaget ugyldige data.		
Infotainmentsystem	Radio CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Kommunikationsenhed CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Telematiksystem	5 Fejl
Fejlkode: DTC AE02F0 Serverkommunikation Fejl i kommunikation.		
Fejlkode: DTC AE0155 Telematik-styreenhed Kommunikationsprotokol fejlbehæftet.		
Fejlkode: DTC AE01F0 Telematik-styreenhed Kommunikationsprotokol fejlbehæftet.		
Fejlkode: DTC 93D98F USB-tilslutning Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: DTC 93F016 Batterispænding Spændings-/strømforsyning med fejl.		