



6173948

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	573327



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ID.3 PRO 150 KW	Motoreffekt	150 kW
Type	E1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB69517	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZE1ZMP005122	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	148940	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	18.09.2020
		Frist for neste EU kontroll	17.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6173948

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
26.2	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
54.3	Seter.	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Venstre foran
62.17	Lakk / karosseri utvendig.	* Skade v/kanal deksel	
65.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
62.22	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser
62.24		Bulk(er)	Høyre forskjerm
62.27		Rustangrep:	Høyre baksjerm
85.19	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre bak

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6173948

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O 50 - Døråpning. ✓
	52 - Bilbelte. ✓
	54 - Seter. R
	55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
	56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
	58 - Varseltrekant / refleksvest ✓
	59 - Laste-/bagasjerom. ✓
	60 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
	62 - Lakk / karosseri utvendig. R
Interiør.	✓ Underside.
5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓	O 63 - Vognbunn/understell. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger. ✓	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
7 - Brems pedal. ✓	✓ 65 - Stabilisator. R
8 - Bremskraftforsterker. ✓	✓ 66 - Differensial. ✓
9 - Instrumenter. ✓	✓ 67 - Drivakslar. ✓
10 - Dashbord / midtkonsoll. ✓	✓ 69 - Bremseslanger. ✓
11 - Vindusvisker, spyler. ✓	✓ 70 - Bremseslanger. ✓
12 - Lyktespyler / Visker. ✓	✓ 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	72 - Bremseskiver innvendig. ✓
14 - Glassruter.	73 - Parkbrems. ✓
15 - Setevarmer.	74 - Støtdempere. ✓
16 - Innvendig speil.	R 75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
18 - Solskjerm.	80 - Travers. ✓
20 - Taktrekk.	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
	O 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
Prøvekjøring.	✓ Hjul,dekk.
25 - Kjøreegenskaper. ✓	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig. O
26 - Unormal lyd.	✓ 86 - Hjullager. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 87 - Dekk. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 88 - Felg. O
	89 - Ekstra hjulsett.. ✓
Motor.	
34 - Panser.	
35 - Understellsnummer.	
36 - Feilkodeutlesing.	
37 - Lykter/lys - virkemåte.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	
41 - Kjølesystem.	
45 - Motorfester.	



6173948

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	160,00
31.4		Bremsevirkning, HB	170,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,00 mm
89.2		Mønsterdybde	3,00 mm
89.3		Mønsterdybde	3,00 mm
89.4		Mønsterdybde	3,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6173948

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6173948

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6173948


Bilder og vedlegg




10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



6173948


Bilder og vedlegg



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6173948

Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



23. mar. 2026

Køretøj: Volkswagen ID.3 Pro Performance
Motorkode: EBJC
Produktionsår: 20-24
Kilometerstand: 148940 (skrevet af kontrolløren) 23. mar. 2026 10:22:03
Registrering Nr: EB69517
VIN: WWWZZZE1ZMP005122 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. mar. 2026 10:30:35

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik 1	5 Fejl
-----------	-------------------	--------

Fejlkode: 31949
Kamera førerassistentsystem
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 23039
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 42959
El drivmotor
Effekt med fejl.

Fejlkode: 39233
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor A
Manglende meddelelse

Fejlkode: 32270
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor A
Manglende meddelelse

Drivlinje	Elektromotor 1	0 Fejl
-----------	----------------	--------

Drivlinje	Elektrisk drift 2	ikke tilgængelig
-----------	-------------------	------------------

Drivlinje	Hybridbatteristyring	1 Fejl
-----------	----------------------	--------

Fejlkode: 42532
Eldriftsbatterisystem
Fejl i kommunikation med applikationsserver.

Drivlinje	Højspændings-batterilader	2 Fejl
------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: 3280899
 Registrering af ladestander
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 14750979
 Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
 Komponent blokeret.

bremsesystem	Bremseelektronik	2 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 73969
 CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
 Uplausibelt signal.

Fejlkode: 2101840
 CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
 Uplausibelt signal.

bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	0 Fejl
---------------------	--------------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	Airbag	5 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Fejlkode: 1075464
 Databus
 Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1075461
 Databus
 Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1075462
 Databus
 Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1075463
 Databus
 Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1075465
 Databus
 Meddelelse ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
-------------------------	---	-------------------------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 523548
 CAN-forbindelse med motorstyreenhed
 Signal med fejl.

Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	2 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 1124497
 Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124684
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	2 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 578
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 2068
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor	2 Fejl
-----------------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 13959168
Parkeringsensor bag
Sensor tilsmudset/skjult.

Fejlkode: 13959169
Parkeringsensor, front
Sensor tilsmudset/skjult.

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Komfort	Diagnose-interface-bus	16 Fejl
----------------	-------------------------------	----------------

Fejlkode: 8397571
12 V-batterimanagementsystem
Advarsel udløst

Fejlkode: 8471814
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 7467521
styreenhed
forkert datasæt

Fejlkode: 7467522
styreenhed
forkert datasæt

Fejlkode: 8491266
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 9371914
Strækningsdata navigationssystem
Signal med fejl.

Fejlkode: 8556801
styreenhed
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515633
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515864
Ladestikdetektion vekselstrømsladning
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 12400
Freischaltung aktiv
Freischaltung aktiv

Fejlkode: 2244723
Informationselektronik, styreenhed 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 7467526
styreenhed
forkert datasæt

Fejlkode: 7467524
styreenhed
forkert datasæt

Fejlkode: 8516883
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 8516869
Højspændings-ladetilslutning 1
Ingen standby til opladning

Fejlkode: 8398626
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor B
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Gateway-elektronik 1	0 Fejl
Komfort	Spændingstransformer 12 V	0 Fejl
Komfort	Visningsenhed førerdisplay	0 Fejl
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	0 Fejl
Komfort	Lysstyring højre 2	0 Fejl
Komfort	Dynamisk lysliste 1	0 Fejl
Komfort	Førerørselektronik	0 Fejl
Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside bag	ikke tilgængelig

Komfort	Dørelektronik passagerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetagsstyreenhed 2	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Applikationsserver 1 system 1 Adaptive	ikke tilgængelig
Komfort	Applikationsserver 1 system 2 Java	ikke tilgængelig
Komfort	Applikationsserver 3 system 1 Infotainment	ikke tilgængelig
Komfort	Lydsupplement 2	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	Software Cluster Embedded 1	ikke tilgængelig
Komfort	Software-Cluster Housekeeping 1	ikke tilgængelig
Komfort	Antennemodul	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Oplader 1 til mobile terminaler	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VF	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HF	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VB	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HB (8121)	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring kabine	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	1 Fejl
Fejlkode: 131380 Databus Budskab mangler.		
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0 Fejl

Styretøj	Servostyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig