



6173725

NAF Verdivurdering

Testdato
23.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	572710



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	MODEL S	Motoreffekt	69 kW
Type	002	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EH82615	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJSA2DP7DFP22176	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	300042	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2013
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	28.11.2013
		Frist for neste EU kontroll	13.03.2027



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



6173725

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bil starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.10	Service/ Dokum.	* Mangler 12V batteri	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
50.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
79.5	Støtfanger foran	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
80.5	Støtfanger bak	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
85.7	Venstre bakskjerm	Lakkskade	Spotlakkere (smartrep)
93.7	Høyre bakdør	Lakkskade	Spotlakkere (smartrep)
94.5	Høyre bakskjerm	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
100.7	Panser	Lakkskade	Flekklakkere
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Bil starter ikke. Mangler 12V batteri. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran
44.6	Ladekabel elbil/hybrid	* Bagasjerom er ikke inspisert, ukjent om det er ladekabel	
49.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
62.9	Frontrute	Noe steinsprut	
70.9	Karosseri generelt	* Diverse små bulker/lakk riper	
105.17	Lasterom	* Bagasjerom dør kan ikke åpnes uten strøm. Ikke inspisert lasterom bak	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter

Kaldt lokale; Redusert belysning; Uten full testutrustning; Uten løftebukk
Nei

Er testen utført på NAF Senteret?



6173725

Prøvekjøring	Støtfangere
1 - Kjøreegenskaper	R 79 - Støtfanger foran R
	80 - Støtfanger bak R
Generell informasjon	Sone 1 (venstre side)
3 - Nøkler / Utstyr	R 81 - Venstre forskjerm ✓
4 - Service/ Dokum.	R 82 - Venstre fordør ✓
	83 - Venstre speil ✓
	84 - Venstre bakdør ✓
	85 - Venstre baksjerm R
	86 - Venstre kanal ✓
	87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
Lys og signaler	Sone 2 (høyre side)
13 - Lys	90 - Høyre forskjerm ✓
15 - Refleks	O 91 - Høyre fordør ✓
	92 - Høyre speil ✓
	93 - Høyre bakdør R
	94 - Høyre baksjerm R
	95 - Høyre kanal ✓
	96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
Elektriske anlegg	Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)
44 - Ladekabel elbil/hybrid	100 - Panser R
45 - Ladekontakt elbil/hybrid	101 - Tak ✓
	102 - Takluke ✓
	O 103 - Bakluke ✓
Hjul, dekk, felg	Sone 5 (entre, lasterom)
48 - Dekk	104 - Døråpning ✓
49 - Felg	105 - Lasterom O
50 - Ekstra hjulsett	
Styring	Annet
52 - Ratt, rattaksel, ledd	107 - Udefinerbare feil R
Karosseri	
62 - Frontrute	
63 - Siderute/bakrute	
64 - Dør-/panseråpner	
66 - Takluke/Panoramatak	
68 - Understellsnummer	
70 - Karosseri generelt	
Interiør	
71 - Dashbord / midtkonsoll	
72 - Taktrekk	
73 - Dørtrekk	
74 - Seter	
75 - Bilbelte	
76 - Gulvmatter/-teppe	
78 - Interiør generelt	



6173725

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
44.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
48.5	Dekk	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6173725

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6173725

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6173725

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6173725

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Høyre bakdør



28. Høyre bakskjerm



29. Høyre bakskjerm



30. Høyre bakskjerm



31. Panser




32. Service/ Dokum.



33. Støtfanger bak



34. Støtfanger bak



35. Støtfanger bak




36. Støtfanger bak




6173725

Bilder og vedlegg




37. Støtfanger foran



38. Venstre bakskjerm



39. Venstre bakskjerm



40. Venstre bakskjerm