

VH72934 - 2015 Volkswagen Golf 1.4 TSI HIGHLINE Kombi (5-dørs)

Km.stand	90 782	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	04.10.2024
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	89 997
Egenvekt	1196	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	19.03.2025
Effekt	125	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WVWZZZAUZGP024859	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	11.09.2015	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	15.05.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler






Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding







Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremseser


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 15.05.2026 Signatur selger

Dato: 15.05.2026 Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - En del steinsprut og riper rundt om

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

5.11 Motor - Service - Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Svetting simmering girkasse - drivaksel begge sider

BILDER




2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

Servicebevis 8

Ja/nei Utført:	<input type="checkbox"/> Ja/ <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Tilleggsarbeider, skifte av:	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsévæske	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: olje
<input checked="" type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Profilklereim	<input type="checkbox"/> Luffilterinnsats
<input type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tannreim	<input type="checkbox"/> Tefningsmiddefflaske
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kundeføler (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service utført den: 04-10-24		LongLife mobilitetsgaranti:	
Ved km-stand: 89997		Volkswagen-verkstedets stempel	
Fakturanummer:			
Service utført av: MECA Sand BI			
Udduvsien 22, 7100 Rissa Tlf: 94872659, sandbil707@gmail.com Org.nr: 926833956			
Verktedets stempel: <i>R Sand</i>			
Neste service		Tilleggsarbeider	
Tid for service		den (dato):	
<input type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallviser eller		eller	
den (dato):		ved (km-stand):	
eller			
ved (km-stand):			

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 7

Ja/nei Utført:	<input type="checkbox"/> Ja/ <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Tilleggsarbeider, skifte av:	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsévæske	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> Inspeksjon	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Profilklereim	<input type="checkbox"/> Luffilterinnsats
<input type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tannreim	<input type="checkbox"/> Tetningsmiddefflaske
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tennplugg	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kundeføler (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service utført den: 20-09-23		LongLife mobilitetsgaranti:	
Ved km-stand: 80780		Volkswagen-verkstedets stempel	
Fakturanummer:			
Service utført av: SAND BIL			
UDDUVEIEN 22 7100 RISSA TLF 73851389			
Verktedets stempel: <i>R Sand</i>			
Neste service		Tilleggsarbeider	
Tid for service		den (dato):	
<input type="checkbox"/> i henhold til serviceintervallviser eller		eller	
den (dato):		ved (km-stand):	
eller			
ved (km-stand):			

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 6

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspeksjon	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input type="checkbox"/> Profilkilereim
<input type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Tettingsmiddefflaske
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 19-09-22	<input type="checkbox"/> Tannreim
Ved km-stand: 69967	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/>
Service utført av: R. Sand	<input type="checkbox"/>
SAND BIL ODDVEIEN 22 7100 RISSA TLF 73851389	LongLife mobilitetsgaranti:
Verksteds stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service
Tid for service
 i henhold til serviceintervallanviser
eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

16 Servicehefte

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 5

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspeksjon	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Haldex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input type="checkbox"/> Profilkilereim
<input type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Tettingsmiddefflaske
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 29.09.21	<input type="checkbox"/> Tannreim
Ved km-stand: 65460	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/>
Service utført av:	<input type="checkbox"/>
Sand Bil & Karosserier Verksteds stempel 7100 RISSA	LongLife mobilitetsgaranti:
Verksteds stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service
Tid for service
 i henhold til serviceintervallanviser
eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

14 Servicehefte

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 4

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input checked="" type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input checked="" type="checkbox"/> Profilkilereim
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Tettingsmiddefflaske
<input type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 14.10.20	<input type="checkbox"/> Tannreim
Ved km-stand: 54315	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Fakturanummer: 637035	<input type="checkbox"/>
Service utført av: Møller Bil Trondheim AS	LongLife mobilitetsgaranti:
Møller Bil Trondheim AS 218 830 Dato: 14.10.21 Kilometer: 54315	Møller Bil Trondheim AS 218 830
Verksteds stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service
Tid for service
 i henhold til serviceintervallanviser
eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):

Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

12 Servicehefte

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 3

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjon	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med motoroljeskift	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet inspeksjonsomfang	<input checked="" type="checkbox"/> Girolje: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-kobling: olje
<input type="checkbox"/> Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	<input checked="" type="checkbox"/> Profilkilereim
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av hovedlyktenes innstilling	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Tettingsmiddefflaske
<input checked="" type="checkbox"/> Kundeønsker (merkes også på ordren)	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 07.10.19	<input type="checkbox"/> Tannreim
Ved km-stand: 44123	<input checked="" type="checkbox"/> Tennplugg
Fakturanummer: 582376	<input type="checkbox"/>
Service utført av: Møller Bil Trondheim AS	LongLife mobilitetsgaranti:
Møller Bil Trondheim AS 218 830 Dato: 07.10.20 Kilometer: 44123	Møller Bil Trondheim AS 218 830
Verksteds stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service
Tid for service
 i henhold til serviceintervallanviser
eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):


Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

10 Servicehefte

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger




2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om




2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om




2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om




2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



7.1 Svetting simmering girkasse - drivaksel begge sider



7.1 Svetting simmering girkasse - drivaksel begge sider

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	65 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	7	7	Uke 10, 2025
Vinterdekk	7.5	7.5	5	5	Uke 25, 2023
Bremseklosser	40%	40%	70%	70%	