

6189808

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
30.03.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvlevei 23     |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 574859          |



## Kjøretøy

|                  |                    |                             |                      |
|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Volvo              | Motorstørrelse              | 1969 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | V90 T8 Twin Engine | Motoreffekt                 | 235 kW               |
| Type             | P                  | Aksler i drift              | 2                    |
| Registreringsnr. | VH90638            | Drivstofftype               | Bensin               |
| Understellsnr.   | YV1PWBABDJ1043780  | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 178776             | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Grå                | Registreringsår             | 2017                 |
| Karosseritype    | Stasjonsvogn       | Registrert første gang      | 31.07.2017           |
|                  |                    | Frist for neste EU kontroll | 30.08.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6189808

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                  | Resultat                           | Beskrivelse                    |
|--------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 14.1   | Glassruter.                | Steinsprut med sprekk eller rosett | Frontrute                      |
| 62.2   | Lakk / karosseri utvendig. | Lakkriper:                         | Venstre forskjerm              |
| 62.5   |                            | Lakkslipp/flassing                 | Venstre fordør, Venstre bakdør |
| 62.10  |                            | Skadet:                            | Venstre bakskjerm              |

| Ref.Id | Opplysning                  | Resultat                                                                                              | Beskrivelse       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31.13  | Bremsevirkning.             | Pulserende bremsevirkning:                                                                            | Venstre bak       |
| 36.4   | Feilkodeutlesing.           | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                      |                   |
| 36.6   |                             | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                   |
| 43.8   | Oljenivå motor.             | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert                                    |                   |
| 62.19  | Lakk / karosseri utvendig.  | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                   |
| 62.26  |                             | Små lakkblærer:                                                                                       | Høyre bakskjerm   |
| 62.37  |                             | Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:                                                | våt               |
| 63.12  | Vognbunn/understell.        | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell                                                           |                   |
| 85.22  | Bremsekive/klosser utvendig | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran |
| 85.23  |                             | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Venstre bak       |
| 85.24  |                             | * HB bremses ble varm under prøvekjøring. Videre feil søk anbefales                                   |                   |
| 88.11  | Felg.                       | Riper/slitasje på felg                                                                                |                   |
| 89.18  | Ekstra hjulsett..           | Ripe/slitasje på felg                                                                                 |                   |

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** 3 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Vått



6189808

| Generell informasjon.                 |   | Karosseri.                                         |   |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|
| 1 - Bildeserie                        | ✓ | 48 - Dører.                                        | ✓ |
| 3 - Sentrallås/nøkler.                | ✓ | 49 - Elektrisk vindusheis.                         | ✓ |
| 4 - Service/Dokumentasjon.            | ✓ | 50 - Døråpning.                                    | ✓ |
| Interiør.                             |   | 51 - Dørtrekk.                                     | ✓ |
| 5 - Ratt, rattaksel, ledd.            | ✓ | 52 - Bilbelte.                                     | ✓ |
| 6 - Varsellamper/ meldinger.          | ✓ | 53 - Gulvmatter/-teppe.                            | ✓ |
| 7 - Brems pedal.                      | ✓ | 54 - Seter.                                        | ✓ |
| 8 - Bremskraftforsterker.             | ✓ | 55 - Ladekontakt elbil/hybrid.                     | ✓ |
| 9 - Instrumenter.                     | ✓ | 56 - Ladekabel elbil/hybrid.                       | ✓ |
| 10 - Dashbord /midtkonsoll.           | ✓ | 57 - Tilhengerfeste.                               | ✓ |
| 11 - Vindusvisker, spyler.            | ✓ | 59 - Laste-/bagasjerom.                            | ✓ |
| 12 - Lyktespyler / Visker.            | ✓ | 60 - Bagasjeromstildekning/rollo                   | ✓ |
| 13 - Lyd / lyssignaler.               | ✓ | 62 - Lakk / karosseri utvendig.                    | R |
| 14 - Glassruter.                      |   | R Underside.                                       |   |
| 15 - Setevarmer.                      |   | ✓ 63 - Vognbunn/understell.                        | O |
| 16 - Innvendig speil.                 |   | ✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.             | ✓ |
| 17 - Utvendig speil.                  |   | ✓ 65 - Stabilisator.                               | ✓ |
| 18 - Solskjerm.                       |   | ✓ 67 - Drivaksler.                                 | ✓ |
| 20 - Taktrekk.                        |   | ✓ 69 - Bremsørør.                                  | ✓ |
| 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). |   | ✓ 70 - Bremseslanger.                              | ✓ |
| 23 - Interiør generelt.               |   | ✓ 71 - Bremsbelegg innvendig.                      | ✓ |
| Prøvekjøring.                         |   | 72 - Bremseskiver innvendig.                       | ✓ |
| 24 - Motor virkemåte.                 | ✓ | 74 - Støtdempere.                                  | ✓ |
| 25 - Kjøreegenskaper.                 | ✓ | 75 - Drivstofftank, rør, slange.                   | ✓ |
| 27 - Girkasse. (automatisk)           | ✓ | 76 - Lekkasje.                                     | ✓ |
| 30 - Parkeringsbrems.                 | ✓ | 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. | ✓ |
| 31 - Bremsvirkning.                   | O | 79 - Eksosanlegg.                                  | ✓ |
| Motor.                                |   | 80 - Travers.                                      | ✓ |
| 34 - Panser.                          | ✓ | 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.               | ✓ |
| 35 - Understellsnummer.               | ✓ | 82 - Styrestag/ledd.                               | ✓ |
| 36 - Feilkodeutlesing.                | ✓ | ✓ 83 - Styresnekke, tannstang.                     | ✓ |
| 37 - Lykter/lys - virkemåte.          | O | O 84 - Fjærer / fjærbein.                          | ✓ |
| 38 - Lykter/lys - tilstand.           | ✓ | Hjul,dekk.                                         |   |
| 39 - Oppvarmet rute/speil.            | ✓ | 85 - Bremseskive/klosser utvendig                  | O |
| 43 - Oljenivå motor.                  | O | 86 - Hjullager.                                    | ✓ |
| 44 - Utvendig tilstand motor.         | ✓ | 87 - Dekk.                                         | ✓ |
| 45 - Motorfester.                     | ✓ | 88 - Felg.                                         | O |
| 46 - Registerreim.                    | ✓ | 89 - Ekstra hjulsett..                             | O |
| 47 - Drivreim generator.              | ✓ |                                                    |   |



6189808

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                            | Frage                                                         | Måleverdi                                                           |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Bildeserie                       | Bilder                                                        | Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført |
| 3.1    | Sentrallås/nøkler.               | Antall nøkler:                                                | 2 stk                                                               |
| 21.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 18 °C                                                               |
| 21.2   |                                  | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 7 °C                                                                |
| 31.1   | Bremsevirkning.                  | Bremsevirkning, VF                                            | 150,00                                                              |
| 31.2   |                                  | Bremsevirkning, HF                                            | 150,00                                                              |
| 31.3   |                                  | Bremsevirkning, VB                                            | 190,00                                                              |
| 31.4   |                                  | Bremsevirkning, HB                                            | 160,00                                                              |
| 46.1   | Registerreim.                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 240000                                                              |
| 46.2   |                                  | eller ved, måneder:                                           | 120                                                                 |
| 56.1   | Ladekabel elbil/hybrid.          | Antall ladekabler i bilen:                                    | 1 stk                                                               |
| 85.1   | Bremseskive/klosser utvendig     | Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:                | 27,50 mm                                                            |
| 85.2   |                                  | Bremseskivetykkelse VF                                        | 29,30 mm                                                            |
| 85.3   |                                  | Bremseskivetykkelse HF                                        | 29,30 mm                                                            |
| 85.4   |                                  | Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:                  | 17,50 mm                                                            |
| 85.5   |                                  | Bremseskivetykkelse VB                                        | 18,10 mm                                                            |
| 85.6   |                                  | Bremseskivetykkelse HB                                        | 18,10 mm                                                            |
| 87.1   | Dekk.                            | Bilen er utrustet med:                                        | Piggfrie vinterdekk                                                 |
| 87.2   |                                  | Mønsterdybde VF                                               | 5,00 mm                                                             |
| 87.3   |                                  | Mønsterdybde HF                                               | 5,00 mm                                                             |
| 87.4   |                                  | Mønsterdybde VB                                               | 7,00 mm                                                             |
| 87.5   |                                  | Mønsterdybde HB                                               | 6,00 mm                                                             |
| 88.1   | Felg.                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg                                                      |
| 89.1   | Ekstra hjulsett..                | Mønsterdybde                                                  | 5,00 mm                                                             |
| 89.2   |                                  | Mønsterdybde                                                  | 5,00 mm                                                             |
| 89.3   |                                  | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                                                             |
| 89.4   |                                  | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                                                             |
| 89.5   |                                  | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk                                                          |
| 89.6   |                                  | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg                                                      |



6189808

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.


Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.





6189808

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





6189808

## Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt






6189808

## Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Glassruter.



31. Lakk / karosseri utvendig.



32. Lakk / karosseri utvendig.



33. Lakk / karosseri utvendig.



34. Lakk / karosseri utvendig.



35. Lakk / karosseri utvendig.



NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



30. mar. 2026

Køretøj: Volvo V90 T8 2.0i 16V GDI Plug-In Hybrid AWD  
Motorkode: B 4204 T35  
Produktionsår: 18-18  
Kilometerstand: 178776 (skrevet af kontrolløren) 30. mar. 2026 08:21:28  
Registrering Nr: VH90638  
VIN: YV1PWBABDJ1043780 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 30. mar. 2026 08:23:20

Fejlkode

|                         |                                      |                         |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>OBD</b>              | <b>OBD</b>                           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Drivlinje</b>        | <b>Benzinmotor</b>                   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Drivlinje</b>        | <b>BECM batteriovervågningsmodul</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>bremsesystem</b>     | <b>SAS Ratvinkelgiver</b>            | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>bremsesystem</b>     | <b>ABS BCM</b>                       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>bremsesystem</b>     | <b>ABS BCM 2</b>                     | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>bremsesystem</b>     | <b>VDDM ABS/ESP-styreenhed</b>       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>SRS Airbag</b>                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>RML sikkerhedssele VF</b>         | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>RMR sikkerhedssele HF</b>         | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Termostyring</b>     | <b>CCM klimaanlægsstyring</b>        | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: B12A6  
Parkeringsvarmer-vandpumpe  
Funktion ukorrekt.

|                             |                                                          |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>ASDM styreenhed aktiv radar- og kameraovervågning</b> | <b>2 Fejl</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|

Fejlkode: U0046  
CAN-bus

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2C69  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

|                             |                                      |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>FLC 2 Frontkamera</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>FLR Styreenhed forreste radar</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>DIM kombiinstrument</b>           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>CEM centralelektronikmodul</b>    | <b>3 Fejl</b>           |

Fejlkode: B14BA  
Tankklaplåsning  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B14BB  
Tankklaplåsning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U201F  
CAN-kommunikation med fjernbetjeningsmodtagemodul  
Budskab mangler.

|                |                                                   |               |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>DDM førerdørsmodul</b>                         | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>PDM passagerdørsmodul</b>                      | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>PSMD førersædemodul</b>                        | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>PSMP passagersædestyreenhed</b>                | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>SODL sidehindringsregistrering til venstre</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>SODR sidehindringsregistrering til højre</b>   | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>SCL ratlås-servomotor</b>                      | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>VCM styreenhed køretøjskommunikation</b>       | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: U1C30  
Diagnose-CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

|                |                                |                         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>OHC kontrolpanel i loft</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>PAM parkeringshjælp</b>     | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: U2E05  
Parkeringssensor  
Funktion begrænset.

|                |                         |               |
|----------------|-------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>POT bagklapmodul</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|-------------------------|---------------|



|                           |                                            |                         |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b>            | <b>TEM telematikstyreenhed</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>WAM 360 graders kamerasystem</b>        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>            | <b>BECM batteriovervågningsmodul</b>       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>            | <b>Anhængermodul</b>                       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>            | <b>HCML Forlygtestyreenhed til venstre</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>HCMR Forlygtestyreenhed til højre</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>          | <b>Gearkasse</b>                           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b>          | <b>DEM differentiale-elektronikmodul</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b>          | <b>aktivt chassis</b>                      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Styretøj</b>           | <b>Elektr. servostyring</b>                | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Audiomodul</b>                          | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Infotainment</b>                        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>TVM tv-styreenhed</b>                   | <b>ikke tilgængelig</b> |