

## EH78119 - 2024 JAC e-JS4 e-JS4 Nordic Edition Kombi (5-dørs)

Km.stand	24 301	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	27.11.2025
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	22 091
Egenvekt	1690	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	193	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	LJ1EEA2R8N4733790	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	22.04.2024	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	10.04.2026

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennemerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	A	Nøkler

## Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	-	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	-	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	-	Avtagbar tilhengerkule
2.21	-	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	-	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	-	Nødsignallys
3.6	-	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	-	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	-	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	-	Tenningsanlegg
5.4	-	Drivstoffanlegg
5.5	-	Dynamo/lading
5.6	-	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	-	Motorfester/demper
5.10	-	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	-	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	-	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1	-	Støy
6.2	-	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)


## Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

## Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 10.04.2026  
Signatur selgerDato: 10.04.2026  
Signatur kunde

**KOMMENTARER****PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD**

<b>Prøvekjørt</b>	<b>Føreforhold</b>	<b>Maks hastighet</b>	<b>Unormal lyd</b>
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

**DEKK / BREMSER**

<b>Målt i millimeter</b>	<b>VF</b>	<b>HF</b>	<b>VB</b>	<b>HB</b>
Sommerdekk	6	6	6	6
Vinterdekk	7.5	7.5	7.5	7.5