

TOYOTA BZ4X 4X4
TESTDATO: 24.03.2026
KODE: 1981444

EF98347	37 228 KM	07.08.2023 Førstegang registrert	Elektrisitet
----------------	------------------	--	---------------------

CHASSISNR: JTMABBB60A025382	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 07.08.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Bakluke	bulk	
2. MOTOR		
2.1 El/hybrid batteripakke	øvrige feil	
2.2 Service	mangler siste service	



1.1 Bulk



2.1 Øvrige feil


Toyota - TKS - Google Chrome
app.toyota.no/afersaleshistory/index.htm?regno=EF98347&chassisno=JTMAB88BA60A025382

Bilinformasjon
Reg.no: EF98347
Vpn: JTMAB88BA60A025382
Måler.no: 1351735

TKS Ettermarked

Produksjonsdato	Ordrenr.	Beskrivelse	Type	Forhandler	Produktpris	Motat
13.10.2025	16572145	Skifte av startbatteri	Intern	Toyota Romerike AS Lillestrøm	3208,54	P
16.09.2025	16473730	Dekktrykkensur + koding (L3000)	Intern	Toyota Romerike AS Lillestrøm	200,00	
15.09.2025	16447394	Hjaskift (Skje dekkhjul)	Kundebetalt	Toyota Romerike AS Lillestrøm	520,00	O
27.05.2025	16143019	Service 10000km	Nasjonal serviceavtale	Toyota Romerike AS Lillestrøm	5292,50	O
27.05.2025	16143018	SGC07 Reprogrammering HEV batteri (BLV)	Raklansasjon	Toyota Romerike AS Lillestrøm	656,02	O
27.05.2025	16143019	SGC08 Kontroll av front kamera boks PANDA/AMIC VIEW (RCNITOR)	Raklansasjon	Toyota Romerike AS Lillestrøm	2492,88	O
15.04.2025	15943211	Hjaskift (Skje dekkhjul)	Kundebetalt	Toyota Romerike AS Lillestrøm	520,00	O
14.11.2024	15561922	Diagnose feilskj (P17) - Passord - for bilen ut fra repair mode	Intern	Toyota Romerike AS Lillestrøm	1,00	P
24.10.2024	15507770	Dekktrykkensur - Røding (L3000)	Intern	Toyota Romerike AS Lillestrøm	192,00	
26.09.2024	15378401	Hjaskift (Skje dekkhjul)	Kundebetalt	Toyota Romerike AS Lillestrøm	520,00	O
11.09.2024	15336819	TUP BLACK 202	Kundebetalt	Toyota Romerike AS Lillestrøm	210,86	O
07.08.2024	15132214	Service 15000km	Nasjonal serviceavtale	Toyota Romerike AS Lillestrøm	1472,01	
07.08.2024	15132211	SGC07 Reprogrammering av front kamera	Raklansasjon	Toyota Romerike AS Lillestrøm	1049,63	
15.04.2024	14876300	Hjaskift (Skje dekkhjul)	Kundebetalt	Toyota Romerike AS Lillestrøm	520,00	O
26.02.2024	14720131	VC014 Løvere smøretakkele nr 2 til VC014/SGC02/200	Raklansasjon	Toyota Romerike AS Lillestrøm	664,29	O
26.02.2024	14720131	VC014 Løvere smøretakkele nr 2 til VC014/SGC02/200	Raklansasjon	Toyota Romerike AS Lillestrøm	0,13	O
26.02.2024	14720131	VC014 Løvere smøretakkele nr 2 til VC014/SGC02/200	Raklansasjon	Toyota Romerike AS Lillestrøm	1180,84	O
26.02.2024	14643601	VC014 Løvere smøretakkele nr 2 til VC014/SGC02/200	Raklansasjon	Toyota Romerike AS Lillestrøm	664,29	O
26.02.2024	14643601	VC014 Løvere smøretakkele nr 2 til VC014/SGC02/200	Raklansasjon	Toyota Romerike AS Lillestrøm	1180,84	O
26.02.2024	14643601	VC014 Løvere smøretakkele nr 2 til VC014/SGC02/200	Raklansasjon	Toyota Romerike AS Lillestrøm	2099,26	O
16.10.2023	14213631	Hjaskift (Skje dekkhjul) Torque 140	Kundebetalt	Toyota Romerike AS Lillestrøm	492,00	O
25.08.2023	14091920	Original Høy venter	Intern	Toyota Romerike AS Lillestrøm	1260,00	

2.2 Mangler siste service



2.2 Mangler siste service

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	30	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 14, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 15, 2023
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.