

VH83638 - 2016 Mitsubishi Outlander 2.0 HYB INT,+ AUT Offroad

Km.stand	131 661	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	23.07.2024
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	102 771
Egenvekt	1860	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	13.06.2024
Effekt	121	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	JMBXDGG2WHZ000320	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	23.11.2016	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	01.04.2026

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	C	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	C	Sensorer/parkeringsensor
2.10	C	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	-	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	C	Frontvindu/vinduer
2.16	C	Vinduspussere/-spyler
2.17	C	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	-	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	C	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	C	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	-	Skillevegg varerom

Motor

5.1	C	Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	C	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	-	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	-	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	C	Ledd
8.3	C	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	C	Hjullager


Bremseser

9.1	C	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	-	Lasteavhengig ventil
9.6	C	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 01.04.2026
Signatur selger

Dato: 01.04.2026
Signatur kunde



KOMMENTARER

	2.3	Eksteriør - Panser - Noe s
#2	2.7	Eksteriør - Skjermer - V.B rust mot støtfanger.
#1	2.7	Eksteriør - Skjermer - V.F Bulk
#3	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Høyre fram. Skade.
	2.9	Eksteriør - Sensorer/parkeringssensor - Feilmelding på sensor bak.
#5	2.15	Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Frontrute har noe steinsprut.
	2.16	Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Bakrutevisker er def.
	3.1	Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Ledbar lyser ned i bakken.
	4.1	Interiør og instrumenter - Dashbord - Limrester.
	5.1	Motor - Avlesning av feilkoder - Har mange feilkoder.(Tpms, Kos/immo, Corner sensor,Phev, Electric heater,)
	5.11	Motor - Service - Siste service i 2024. Ved 102771km.
	8.2	Hjuloppheng og styring - Ledd - Høyre fram, slakke i styreledd.
	8.2	Hjuloppheng og styring - Ledd - Venstre fram, slakke i styreledd
	8.3	Hjuloppheng og styring - Retningstabilitet/selvopprettig - Kantslitte hjul. Tyder på feil hjullstilling.
	8.8	Hjuloppheng og styring - Hjullager - Def. Venstre bak.
	9.1	Bremser - Bremsfunksjon/ABS - Svak bremsevirkning, venstre bak.
	9.6	Bremser - Bremsebelegg - Utslitt bremsebelegg indre fram.

BILDER



5.11 Siste service i 2024. Ved 102771km.



2.9 Feilmelding på sensor bak.



2.8 Høyre fram. Skade.



2.8 Høyre fram. Skade.



2.7 V.F Bulk

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	80 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5.5	3.5	5.5	5.5	Uke 27, 2019
Vinterdekk	3.5	3.5	2	4	Uke 41, 2016