

MG MG5 FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 14.04.2026

KODE: 1998286

 P281954

 47 889 KM

 30.03.2023
Førstegang registrert

 Elektrisitet

CHASSISNR: LSJE24093NG087489

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY:

FRIST FOR PKK:

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET			
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	mangler servicedokumentasjon	
2. EKSTERIØR			
2.1	Dekk/Felger	hjulsett mangler - vinter	

MAINTENANCE CHECK SHEET
MG 5 EV

NAME: NILSSON, MARIA
VEHICLE REG: RAC042
VIN: LSJ2A39SNG067489
MILEAGE/KM: 24481470

YEARS / PRØYKT (for-klasse for kontroll)	SERVICE TIME
1 YEAR / 24,000km	1 YEAR / 72,000km
2 YEARS / 48,000km	2 YEARS / 144,000km
3 YEARS / 72,000km	3 YEARS / 216,000km

CHECKS

PRE-DEPARTURE CHECK

Check for outstanding work, check for any outstanding Service-Adviser

VEHICLE INTERIOR AND EXTERIOR

Fit vehicle protection kit

Check operation of lamps, horns, and system warning indicators

Check operation and economy of windscreen wipers, washers and windscreen for damage

Check seat belts and seat belt clasp for operation, inspect seat belts, clasp and airbag covers for damage

Check operation of heater and air conditioning system

Check operation of parking brake

Replace key remote battery - check handset for correct operation

every 48,000 km, 2 years or if indicated by IPK

Lubricate all locks, hinges, hinges, door hinges and door check straps using approved lubricant

Connect diagnostic equipment - using VDSI read log and clear all codes

Check and record the HV battery State of Charge and State of Health SOC % SOH DO %

ENGINE BAY

Check 12V battery and battery connections for security and condition

Check HV harness and connections for condition and security

Check and top up brake and windscreen washer fluid levels

Check cooling system pressure caps, hoses, and connections for any signs of leakage and condition

Measure and record coolant strength

Inspect air condition hoses for condition and security

Replace air intake pollen filter - Every 48,000 km or 2 years, whichever the sooner

Check security and condition of motor and transmission mountings

VEHICLE ON LIFT

Inspect HV Battery System and PHEV cooling system - every 96,000 km or 4 years, whichever the sooner

Measure and record coolant strength

% must be corrected if below 50%

Check HV harness and connections for condition and security

Check HV Master Safety Device for condition and security

Check condition and security of HV battery ground cables

Check drive transmission oil level, top up as necessary

Replace drive transmission fluid

Check wheel bearings, drive shafts and all gears

Check relative wheel to stud position, remove front and rear wheels, examine for signs of damage

Check tyre for damage, uneven wear, and record tread depth - including spare tyre

Recommend change if close to 1.6 mm or wear indicators

LH% 7 RH% 8

LH% 8 RH% 8

Visually examine front brake pads, rear brake pads, discs, calipers, brake pipes and hoses for wear and damage

Inspect suspension and steering rack for security signs of leakage and wear

Replace brake fluid - every 48,000 km or 2 years, whichever the sooner

Apply anti-rust compound to wheel hubs and into road wheels in original hub/road position

Check tire pressure, record reading and adjust if necessary - including spare in bar

LH% RH% Spare

AFTER EVERY SERVICE

Connect vehicle to HV charge point, ensure charging system is fully functional

Carry out annual corrosion / condition inspection - see annual corrosion inspection sheet

Carry out road test, check for correct function of all vehicle systems and re-secure for safety

For not made regarding the services contained in the maintenance book and those in the maintenance book, the vehicle is subject to the following: The maintenance book is based on the manufacturer's recommendations for the vehicle's operating conditions and the vehicle's condition. The maintenance book is based on the manufacturer's recommendations for the vehicle's operating conditions and the vehicle's condition. The maintenance book is based on the manufacturer's recommendations for the vehicle's operating conditions and the vehicle's condition.

COMPANY STAMP

AF 11000 - 2024
Bjørnsholt
Mørdal

NAME M36

DATE 2024 6 3

SIGNED

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 26, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerking**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Rails
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Panoramatak/takluke
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Luftbelger
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Lasteavhengig ventil
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Solblending panoramatak
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.