

SKODA KODIAQ 150 HK AUTOMAT 4X4
TESTDATO: 13.04.2026
KODE: 1991672

ZA18978	56 256 KM	23.01.2018 Førstegang registrert	Diesel
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: TMBLJ9NS0J8051820	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Skjermer	Liten bulk på høyre framskjerm blir utbedret	
1.2 Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu, en knast er limt	




1.1 Liten bulk på høyre framskjerm blir utbedret



1.1 Liten bulk på høyre framskjerm blir utbedret




1.2 Noe steinsprut på frontvindu, en knast er limt



1.2 Noe steinsprut på frontvindu, en knast er limt



1.2 Noe steinsprut på frontvindu, en knast er limt



1.2 Noe steinsprut på frontvindu, en knast er limt

Dato for utlevering		2018-01-23	
Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)			
Dato	2020-02-07		
Kjørelengde	17870 km		
Ordrenr.	560657		
Utførte tilleggsarbeider	✓ Støv- og pollenfilter		
Utført av	SULLAND HARSTAD AS SAMAGATA 33 9403 HARSTAD Norge		
Autorisert SKODA Service Partner	Ja		
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)		
Klargjøringsinspeksjon			
Dato	2018-01-16		
Kjørelengde	0 km		
Ordrenr.	530282		
Utvidet garanti	Kontraktutløp	2023-01-22	
	Kjørelengde	100000 km	
Utført av	SULLAND HARSTAD AS SAMAGATA 33 9403 HARSTAD Norge		
Autorisert SKODA Service Partner	Ja		
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)		

Service		Service	
Utført	Ja Nei	Utført	Ja Nei
Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tids- og kilometeravhengig service (Se vedlagt serviceskjema)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tids- og kilometeravhengig service (Se vedlagt serviceskjema)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tilleggsarbeid		Tilleggsarbeid	
Tennplugg skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Tennplugg skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Oljefilter skiftet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Oljefilter skiftet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Luftfilterinnsats skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Luftfilterinnsats skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Drivstoffilter skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Drivstoffilter skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Støv- og pollenfilter skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Støv- og pollenfilter skiftet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tannrem skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Tannrem skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Bremsevæske skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bremsevæske skiftet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gir/differensial olje	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Gir/differensial olje <i>haldex</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Dato: <i>6.7.22</i>	Km stand: <i>70756</i>	Dato: <i>21.02.23</i>	Km stand: <i>37807</i>
Service utført av: (Firmastempel)		Service utført av: (Firmastempel)	
Motorhuset Borkenes AS Oljeskiftservice		Motorhuset Borkenes	
Signatur: <i>Sy</i>	<input type="checkbox"/> Tids- og kilometeravhengig service*	Signatur: <i>Bif</i>	<input type="checkbox"/> Tids- og kilometeravhengig service*
Neste service:	Dato:	Neste service:	Dato:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	eller ved km:	<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	eller ved km:
<input checked="" type="checkbox"/> Iht. serviceindikator		<input type="checkbox"/> Iht. serviceindikator	
<input type="checkbox"/> Bremsevæskeservice	*Avhengig av hva som først inntreffer	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsevæskeservice	*Avhengig av hva som først inntreffer

Service		Service	
Utført	Ja Nei	Utført	Ja Nei
Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tids- og kilometeravhengig service (Se vedlagt serviceskjema)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tids- og kilometeravhengig service (Se vedlagt serviceskjema)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tilleggsarbeid		Tilleggsarbeid	
Tennplugg skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Tennplugg skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Oljefilter skiftet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Oljefilter skiftet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Luftfilterinnsats skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Luftfilterinnsats skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Drivstoffilter skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Drivstoffilter skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Støv- og pollenfilter skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Støv- og pollenfilter skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Tannrem skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Tannrem skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Bremsevæske skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bremsevæske skiftet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Gir/differensial olje	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Gir/differensial olje	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Dato: <i>1.7.24</i>	Km stand: <i>44801</i>	Dato: <i>29.07.25</i>	Km stand: <i>50206</i>
Service utført av: (Firmastempel)		Service utført av: (Firmastempel)	
Motorhuset Borkenes		Motorhuset Borkenes	
Signatur:	<input type="checkbox"/> Tids- og kilometeravhengig service*	Signatur: <i>DL</i>	<input type="checkbox"/> Tids- og kilometeravhengig service*
Neste service:	Dato:	Neste service:	Dato:
<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	eller ved km:	<input type="checkbox"/> Oljeskiftservice	eller ved km:
<input checked="" type="checkbox"/> Iht. serviceindikator		<input checked="" type="checkbox"/> Iht. serviceindikator	
<input type="checkbox"/> Bremsevæskeservice	*Avhengig av hva som først inntreffer	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsevæskeservice	*Avhengig av hva som først inntreffer

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 49, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 32, 2017
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4,5	6	6,5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.04.2026	56259

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.