

HYUNDAI IONIQ 5 4X4
TESTDATO: 22.04.2026
KODE: 2005715

EE66766	70 963 KM	27.10.2022 Førstegang registrert	Elektrisitet
----------------	------------------	--	---------------------

CHASSISNR: KMHKR81FPPU122866	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 27.10.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Tilhengerfeste	Mangler nøkler til avtagbart hengerfeste, selges som fastmontert
1.2	Dekk/Felger	Kantkjørt en vinterfelg
1.3	Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1	Opplysninger	Medfølger kun nødlader



1.2 Kantkjørt en vinterfelg



1.3 Noe steinsprut på frontvindu



1.3 Noe steinsprut på frontvindu

Service og vedlikehold

Hyundai teknisk klargjøring (PDI) PDI-kontroll utført i henhold til Hyundai standard. <input type="checkbox"/> Radio-navigasjonsoppdatering <input type="checkbox"/> Service- og sikkerhetskampanjer <input type="checkbox"/> Godkjent lakkkontroll		Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. <input checked="" type="checkbox"/> Kilometerbasert service <input type="checkbox"/> Tidsbasert service <input type="checkbox"/> Radio-navigasjonsoppdatering <input type="checkbox"/> Service- og sikkerhetskampanjer Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Dato:	Kartversjon:	Dato:	Kartversjon:
		29/5-24	NY
Kilometerstand:	Stempel:	Kilometerstand:	Stempel:
		32730	mobile
Arbeidsordrenummer:		Arbeidsordrenummer: mobile Sørlandsparken AS	
		AA174177	Skibåsen 4
Signatur:		Signatur: FH	4636 Kristiansand
			NO 946 252 611 MVA
Første ordinære vedlikehold (Hva som inntreffer først) Dato: Kilometerstand:		Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: Kilometerstand:	
		29/5-26	
		62730	

26 Service- og garantihfte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. <input checked="" type="checkbox"/> Kilometerbasert service <input type="checkbox"/> Tidsbasert service <input type="checkbox"/> Radio-navigasjonsoppdatering <input checked="" type="checkbox"/> Service- og sikkerhetskampanjer Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram. <input type="checkbox"/> Kilometerbasert service <input type="checkbox"/> Tidsbasert service <input type="checkbox"/> Radio-navigasjonsoppdatering <input type="checkbox"/> Service- og sikkerhetskampanjer Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Dato:	Kartversjon:	Dato:	Kartversjon:
17/10-25	NYTT		
Kilometerstand:	Stempel:	Kilometerstand:	Stempel:
62805	mobile		
Arbeidsordrenummer:		Arbeidsordrenummer:	
AA201881	mobile Sørlandsparken AS		
Signatur:		Signatur:	
FH	Skibåsen 4		
	4636 Kristiansand		
	NO 946 252 611 MVA		
Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: Kilometerstand:		Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: Kilometerstand:	
		17/10-27	
		92800	

Service- og garantihfte 27

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 32, 2025
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4,5	4,5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	7,5	7,5	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	62805
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
17.10.2025	62805

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-splyer
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.