

**HYUNDAI IONIQ 5 4X4**
**TESTDATO: 20.04.2026**
**KODE: 1998856**

<b>EE51435</b>	<b>69 668 KM</b>	<b>13.09.2022</b> Førstegang registrert	<b>Elektrisitet</b>
----------------	------------------	--	---------------------

<b>CHASSISNR:</b> KMHKR81CPNU111666	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 13.09.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET <span style="float: right;">✔</span>	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right;">✔</span>
EKSTERIØR <span style="float: right;">✔</span>	LYS <span style="float: right;">✔</span>
MOTOR <span style="float: right;">✔</span>	HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right;">✔</span>
BREMSER <span style="float: right;">✔</span>	GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right;">✔</span>
INTERIØR <span style="float: right;">✔</span>	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right;">✔</span>



Service og vedlikehold	
<p><b>Hyundai originalservice</b> Service utført i henhold til Hydendis serviceprogram.</p> <p><input type="checkbox"/> Serviceintervall service</p> <p><input type="checkbox"/> Rulle- og trykoppstilling</p> <p><input type="checkbox"/> Motor- og sikkerhetskontroll</p> <p><input type="checkbox"/> Godkjent bil- og sikkerhetsnett JA/NEI</p>	<p><b>Hyundai originalservice</b> Service utført i henhold til Hydendis serviceprogram.</p> <p><input type="checkbox"/> Serviceintervall service</p> <p><input type="checkbox"/> Rulle- og trykoppstilling</p> <p><input type="checkbox"/> Motor- og sikkerhetskontroll</p> <p><input type="checkbox"/> Godkjent bil- og sikkerhetsnett JA/NEI</p>
<p>Date: 15/09-25</p> <p>Kilometer: 6194</p> <p>Signature: <i>M. Høglund</i></p> <p>Arbeidsnummer: 29761</p> <p>Spørsmål: 2474</p> <p>Next service: (Hvis som neste/ten)</p>	<p>Date: _____</p> <p>Kilometer: _____</p> <p>Signature: _____</p> <p>Arbeidsnummer: _____</p> <p>Spørsmål: _____</p> <p>Next service: (Hvis som neste/ten)</p>
<p><b>Birger N. Haug AS</b> Avd. Gardemoen NO 062 335 865 IVA Kontor: 6200 Gardemoen Hovring: 6 2060 Gardemoen Tlf. 63 94 98 60</p>	



26 Service- og garantihefte

<p><b>Personlige opplysninger</b></p> <p>Navn: <b>Birger N. Haug AS</b></p> <p>Adresse: <b>Åsveien 10, 0650 Ås</b></p> <p>Telefon: <b>0232 405</b></p> <p>Faks: <b>0232 405</b></p> <p>E-post: <b>birger@birgerhaug.no</b></p> <p>Nettside: <b>www.birgerhaug.no</b></p> <p>Organisasjonsnummer: <b>0044663</b></p> <p>Registernummer: <b>0473</b></p>		<p><b>Registreringsnummer</b></p> <p><b>16 km</b></p>	<p><b>Registreringsdato</b></p> <p><b>16/11/23</b></p>
<p><b>Personer som er med på kjøpet</b></p> <p>Navn: <b>Birger N. Haug AS</b></p> <p>Adresse: <b>Åsveien 10, 0650 Ås</b></p> <p>Telefon: <b>0232 405</b></p> <p>Faks: <b>0232 405</b></p> <p>E-post: <b>birger@birgerhaug.no</b></p> <p>Nettside: <b>www.birgerhaug.no</b></p> <p>Organisasjonsnummer: <b>0044663</b></p> <p>Registernummer: <b>0473</b></p>		<p><b>Registreringsnummer</b></p> <p><b>16 km</b></p>	<p><b>Registreringsdato</b></p> <p><b>16/11/23</b></p>

Nettside: **www.birgerhaug.no**

Organisasjonsnummer: **0044663**

Registernummer: **0473**



**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	7	7

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
25.07.2025	61194
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.11.2023	30208
25.07.2025	61194

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennermerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.