

# Tilstandsrapport



|                   |                      |                       |            |                                  |            |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|
| MERKE:            | Mitsubishi           | ANTALL NØKLER:        | 2          | BRUKT IMPORTERT:                 | Nei        |
| MODELL:           | Outlander PHEV       | ANTIRUSTGARANTI:      | Ja         | REGISTERREIM SKIFTET, DATO:      |            |
| VARIANT:          | S Edition 1EIER-LAVK | MOTOR, SYL VOLUM:     | 2.0        | REGISTERREIM SKIFTET, KM:        | 0          |
| DRIVHJUL:         | Firehjulsdrift       | MOTOR, EFFEKT:        | 202        | SISTE SERVICE:                   | 18.06.2025 |
| GIRTYPE:          | Automat              | DRIVSTOFF:            | ø+m+bensin | PKK UTFØRT:                      | 18.06.2025 |
| KJENNEMERKE:      | VH90939              | TRIMMET/CHIPTUNET:    | Nei        | SERVICEHEFTE/SERVICER FULGT:     | Ja         |
| UNDERST. NR.:     | JMBXDGG2WJZ000530    |                       |            | VOGNMAPPE M/INSTRUKSJONS BOK:    | Ja         |
| KILOMETERSTAND:   | 49 307               | BEKREFTET KM:         | Ja         | TIDLIGERE STØRRE SKADE:          | Nei        |
| ÅRSMODELL:        | 2018                 | KOLL. PUTER UTKOBLET: | Nei        | TIDLIGERE ANNEN ENN NORMAL BRUK: | Nei        |
| REG. FØRSTE GANG: | 27.09.2017           | HEFTELSER:            | Nei        | RAPPORT DATO:                    | 29.04.2026 |

## TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET

| SAMLET VURDERING | MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING | MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING         |
|------------------|--|--|
|                  |  | C Dynamo/lading: Mangler ladekabel/batterilader. |

## UTVENDIG VURDERING - EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS

| SAMLET VURDERING | MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING | MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING   |
|------------------|--|--|
|                  |  | C Dører/bakluke: Dør høyre bak, har bulk.<br>C Skjermer: Høyre bak, har bulk.<br>C Støtfanger/grill: Venstre bak, har skade. |

## INNVENDIG VURDERING - INTERIØR OG INSTRUMENTER

| SAMLET VURDERING | MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING | MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING |
|------------------|--|--|
|                  |  |  |

## GENERELL BESKRIVELSE/KOMMENTAR


DATO:  
29.04.2026

SIGNATUR SELGER:

DATO:  
29.04.2026

SIGNATUR KUNDE:

SKADETEGNING:



## KONTROLLPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR TILSTANDSRAPPORTEN

**MERK:** Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

**KRITERIA FOR VURDERING:** Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

**SAMLET VURDERING, TEKNISK, UTVENDIG OG INNVENDIG:** Angis med følgende bedømminger: «Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde», «Normal iht alder og kjørelengde», «mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde».

**BEDØMNING, BESKRIVELSE AV GRUNNLAG FOR MERKNADER (A, B, C, D):** **A:** Nytt/byttet. **B:** Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. **C:** Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. **D:** Defekt.

**TRAFIKKSikkerhet OG MILJØ:** Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstillt kjøretøysforskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent).

## KONTROLLPUNKTER (KONTROLLERTE PUNKTER KAN AVVIKE, AVHENGIG AV BILENS UTSTYR)

### TRAFIKK OG SIKKERHET:

#### MOTOR OG MILJØ

Avgass  
Avlesning av feilkoder  
Batteri  
Tenningsanlegg  
Drivstoffanlegg  
Dynamo/lading  
Eksosanlegg  
Elektroniske systemer  
Kjølesystem/vannpumpe  
Lekkasjer (forurensning)  
Motorfester/demper  
Oljeforbruk/røykutvikling  
Service  
Start/arbeidslyd  
Støy  
Trekraft  
Turbo/Ladeluftkjøler/kompressor  
Dieselpumpe/dyser/gløding

#### GIR/DRIVLINJE

Girkassefunksjon  
Differensial funksjon  
Clutch/kobling  
System for stabilitet(ESP)

#### HJULOPPHENG/STYRING

Retningsstabilitet/selvoppretting  
Ratt/styringsmekanisme  
Hjullager  
Fjærer/luftbelger  
Ledd  
Stabilisatorstag

#### BREMSE

Bremsefunksjon/ABS  
Pedal/vandring  
Parkeringsbrems betjening  
Bremskraft forsterker  
Lasteavhengig ventil  
Bremsbelegg  
Tromler/skiver  
Rør/slanger  
Lekkasjer

### EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS:

#### EKSTERIØR

Lakk  
Antirustbehandling/under bil  
Panser  
Kanaler  
Dører/bakluke  
Låser/tyverisikring  
Skjermer  
Støtfanger/grill  
Sensorer/parkeringssensor  
Tak/takluke/panoramatak  
Cabriolet/hardtop  
Speil  
Elektronisk forbindelse til tilhenger  
Rust  
Frontvindu/vinduer  
Vinduspussere/-spyler/lyktespyler  
Dekk/reservehjul  
Felger/hjulluttere/bolter  
Avtagbar tilhengerkule

#### UTVENDIG LYS

Lysfunksjon foran  
Lysfunksjon bak  
Markeringslys  
Retningslys  
Nødsignallys  
Parkeringslys  
Refleks  
Andre lys

### INTERIØR OG INSTRUMENTER:

Dashbord  
Instrumenter og brytere  
Midtkonsoll/midtarmlene  
Dørtrekk  
Seter  
Taktrekk  
Tepper/bekledning  
Baggaseromsskjuler  
Vindusheiser  
Bilbelte  
Airbager  
Varme/AC/klimaanlegg  
Signalhorn/lydsignal  
Radio/CD/audio/Ipod/USB  
DVD spiller/skjermer  
Navigasjon  
Refleksvest  
Varseltrekant

GODKJENT AV



FORBRUKERRÅDET