

EN47975 - 2023 BYD Dolphin EM2E Kombi (5-dørs)

Km.stand	6 470	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1658	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	204	Medfølger vinterdekk	Vet ikke	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	LC0CE4CB3P0593534	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.04.2025	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	28.04.2026

FORKLARING: = I orden = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Understellsnr.
1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjennemerke
1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Nøkler

Eksteriør

2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Lakk
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Antirustbehandling/under bil
2.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Panser
2.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Kanaler
2.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Dører/bakluke
2.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Låser/tyverisikring
2.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Skjermer
2.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Støtfanger/grill
2.9	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensorer/parkeringsensor
2.10	<input checked="" type="checkbox"/>	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	<input checked="" type="checkbox"/>	Cabriolet/Hardtop
2.12	<input checked="" type="checkbox"/>	Speil
2.13	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	<input checked="" type="checkbox"/>	Rust
2.15	<input checked="" type="checkbox"/>	Frontvindu/vinduer
2.16	<input checked="" type="checkbox"/>	Vinduspussere/-spyler
2.17	<input checked="" type="checkbox"/>	Dekk/reservehjul
2.18	<input checked="" type="checkbox"/>	Felger
2.19	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjulmuttere/-bolter
2.20	<input checked="" type="checkbox"/>	Avtagbar tilhengerkule
2.21	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysfunksjon foran
3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysfunksjon bak
3.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Markeringslys
3.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Retningslys
3.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Nødsignallys
3.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Parkeringslys
3.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Refleks
3.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Dashbord
4.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Instrumenter og brytere
4.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Dørtrekk
4.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Seter
4.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Taktrekk
4.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Tepper/bekledning
4.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Bagasjeromskjuler
4.9	<input checked="" type="checkbox"/>	Vindusheiser
4.10	<input checked="" type="checkbox"/>	Bilbelte
4.11	<input checked="" type="checkbox"/>	Airbager
4.12	<input checked="" type="checkbox"/>	Varme/AC/Klima
4.13	<input checked="" type="checkbox"/>	Signalhorn/Lydsignal
4.14	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	<input checked="" type="checkbox"/>	Navigasjon
4.16	<input checked="" type="checkbox"/>	Refleksvest
4.17	<input checked="" type="checkbox"/>	Varseltrekant
4.18	<input checked="" type="checkbox"/>	Skillevegg varerom

Motor

5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Avlesning av feilkoder
5.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Batteri
5.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Tenningsanlegg
5.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Drivstoffanlegg
5.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Dynamo/lading
5.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Eksosanlegg
5.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektroniske styresystemer
5.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	<input checked="" type="checkbox"/>	Motorfester/demper
5.10	<input checked="" type="checkbox"/>	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	<input checked="" type="checkbox"/>	Service
5.12	<input checked="" type="checkbox"/>	Start/arbeidslyd
5.13	<input checked="" type="checkbox"/>	Trekraft
5.14	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	<input checked="" type="checkbox"/>	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Støy
6.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Avgass
6.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Girkassefunksjon
7.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Differensial funksjon
7.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Clutch/kobling
7.4	<input checked="" type="checkbox"/>	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratt/styringsmekanisme
8.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledd
8.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Aksler
8.5	<input checked="" type="checkbox"/>	For-/bakstilling
8.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Fjærer/luftbelger
8.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Stabilisatorstag
8.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Hjullager

Bremseser


9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsefunksjon/ABS
9.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Pedal/vandring
9.3	<input checked="" type="checkbox"/>	Parkeringsbrems betjening
9.4	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsekraftforsterker
9.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Lasteavhengig ventil
9.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsebelegg
9.7	<input checked="" type="checkbox"/>	Tromler/Skiver
9.8	<input checked="" type="checkbox"/>	Rør/slanger
9.9	<input checked="" type="checkbox"/>	Lekkasjer
9.10	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje ifht alder og kilometerstand

Dato: 28.04.2026
Signatur selger

Dato: 28.04.2026
Signatur kunde




KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - .

5.11 Motor - Service - Servicedtelling

BILDER



5.11 Servicedtelling



2.1 .



2.1.



2.1.

BILDER



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 05, 2024
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	80%	80%	50%	50%	