

VJ26528 - 2021 Ford Mustang Mach-E Offroad

Km.stand	50 765	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	30.07.2025
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	44 305
Egenvekt	2182	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	17.06.2025
Effekt	371	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	WF0TK3SU7MMA15151	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	14.06.2021	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	28.04.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 28.04.2026
Signatur selger

Dato: 28.04.2026
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noe riper og steinsprut rundt om
- 2.12 Eksteriør - Speil - Ripe i venstre speil. Det hakker også litt når det går ut
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dekkskum går snart ut på dato 06.04.26
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret på Otofix
- 5.11 Motor - Service - Digitalt servicehefte

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.12 Ripe i venstre speil. Det hakker også litt når det går ut

BILDER

DSR History			
Repairer	Job Details	Odometer	Details
 Melhus Bil Trondheim Turgateia 8 TRONDHEIM Torgersten 7047 NORWAY 73 30 25 00 73 30 25 01 salg.trondheim@melhusbil.no https://ford.melhusbil.no/	Job Date: 30.07.2023 Job Number: 809242 Security Code: RRAM0050730VU0	Reading: 44305 KM	Scheduled Service Completed 4 Years Body & Paint Check Completed Recalculation Required Other Related Items: Open Service Actions Identified Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Brake Fluid
 Melhus Bil Trondheim Turgateia 8 TRONDHEIM Torgersten 7047 NORWAY 73 30 25 00 73 30 25 01 salg.trondheim@melhusbil.no https://ford.melhusbil.no/	Job Date: 28.07.2023 Job Number: 202552 Security Code: KCCAS00299818NOV-	Reading: 23300 KM	Scheduled Service Completed 2 Years Body & Paint Check Completed 2 - Passed Other Related Items: Open Service Actions Identified Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Brake Fluid
 RabneSelmann AS Strandsveien 183 045 AUSD, Alnabu 0664 NORWAY 76 50 90 50 service@alnbu@rabneselmann.no https://www.rabneselmann.no/kontakt-oss.aspx?cid=1099	Job Date: 02.06.2021 Job Number: 124609 Security Code: 1A24020210603ND/215	Reading: 28 KM	Scheduled Service Completed Pre Delivery Inspection Body & Paint Check Completed Not Applicable Other Related Items: No Service Actions Required

5.11 Digitalt servicehefte

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	65 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	7	7	5.5	5.5	Uke 22, 2019
Bremseklosser	50%	50%	50%	50%	