

FORD FIESTA 101 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 09.04.2026
KODE: 1975881

PR56492	85 503 KM	26.02.2020 Førstegang registrert	Bensin
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: WF0JXXGAHJKL76378	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 07.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	Kantkjørt to vinterfelger og to sommerfelger	
1.2 Frontvindu	Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Forstilling	Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	
3. INTERIØR		
3.1 Bagasjeromskjuler	Mangler bagasjeromskjuler	



1.1 Kantkjørt to vinterfelger og to sommerfelger




1.1 Kantkjørt to vinterfelger og to sommerfelger



1.1 Kantkjørt to vinterfelger og to sommerfelger



1.1 Kantkjørt to vinterfelger og to sommerfelger



1.1 Kantkjørt to vinterfelger og to sommerfelger




1.1 Kantkjørt to vinterfelger og to sommerfelger



1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves

Servicehistorikk Kundekopi

Bilopplysninger
 VIN: WFLUXGHAJLKL76378 Registreringsnr.: PR5649Z Startdato for garanti: 26.02.2020
 Model: Fiesta 2017.00 Første registreringsdato: Dato for gjeldende registr.: Nestlé PKK (EU-kontroll): 26.02.2024
 Motor: 1.0L EcoBoost Registreringsland: NO
 Farge: Magnetic
 Serviceintervall: Hver 30000KM eller 24 måneder (det som kommer først)

Neste service	Dato	eller ved kilometerstand
4 år (80000 km)	23.12.2023	53359KM (det som kommer først)
Valgfri midlertidig kontroll	23.12.2022	

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Service detaljer
Bay Auto AS Barstelveien 6 4636 NORWAY +47 38 10 76 00	Dato: 23.12.2021 Referansenummer: 2090398	Leser: 23355 KM	Planlagt service fullført 2 år (30000 km) Lakk- og karosserikontroll 1 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående serviceforhold Utskifting av pollen- og luftfilter Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av bremsevæske
BayAuto Barstelveien 6 4636 NORWAY tommy.lane@bayauto.no	Dato: 09.08.2019 Referansenummer: 20701140	Leser: 25 KM	Planlagt service fullført Teknisk klargjøring Lakk- og karosserikontroll Ikkje aktuelt Andre relaterte saker Ingen utestående serviceforhold

SERVICE & VEDLIKEHOLD

Gjennomført service
 Dato: 08/09-24
 Km. stand: 84729

Registreringsnummer: _____
 Bilmerke/modell: _____
 Understallsnummer: _____

Ditt lokale SjeckPunkt Bilverksted:

Verksted: _____
 Tlf: _____
 Epost: _____
 Nettside: _____

Skiftet/utført

Skiftet/utført	Ja	Registrert
Motorsolje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wolff Sw20MSE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drivstoffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kupefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transmisjonsolje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tennplugg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollert for feilkoder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registerteim
 Vannpumpe
 Drivrem
 Bremsevæske
 Kjølevæske
 Bremsekiver, foran
 Bremsekiver, bak
 Mobilbetsavtale vedlagt
 Karosserikontroll
 Alle utført, se vedlegg

Signatur og stempel

Tinnheia Bil AS
 Sølveien 2, 4629 Kristiansand
 Tlf: 38 01 24 84
 post@tinnheia.no
 www.tinnheia.no

SERVICE & VEDLIKEHOLD

Gjennomført service
 Dato: 13/9-26
 Km. stand: 85262

Skiftet/utført

Skiftet/utført	Ja	Registrert
Motorsolje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wolff Sw20MSE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drivstoffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kupefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transmisjonsolje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tennplugg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollert for feilkoder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registerteim
 Vannpumpe
 Drivrem
 Bremsevæske
 Kjølevæske
 Bremsekiver, foran
 Bremsekiver, bak
 Mobilbetsavtale vedlagt
 Karosserikontroll
 Alle utført, se vedlegg

Signatur og stempel

Tinnheia Bil AS
 Sølveien 2, 4629 Kristiansand
 Tlf: 38 01 24 84
 post@tinnheia.no
 www.tinnheia.no

Neste service
 Dato: _____
 Km. stand: _____
 Ved medling i instrumentpanel:

Kristiansand bilverksted
 Røplassen 10, 4629 Kristiansand
 Tlf: 38 01 28 80
 post@kristiansandbil.no
 www.kristiansandbil.no

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 6, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 45, 2019
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	5,5	4	4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	85262
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
13.02.2026	85262

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.