

NISSAN LEAF FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 27.03.2026
KODE: 1985303

 ED60860	 66 237 KM	 14.01.2022 Førstegang registrert	 Elektrisitet
--	--	--	---

CHASSISNR: SJNFAAZE1U0150503	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 14.01.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Noe overfladiske riper ved høyre bakdør/bakskjerm, dette av ubetydelig karakter	



1.1 Noe overfladiske riper ved høyre bakhjør/bakskjerm, dette av ubetydelig karakter



1.1 Noe overfladiske riper ved høyre bakhjør/bakskjerm, dette av ubetydelig karakter

8. VEDLIKEHOLDSHISTORIKK

Opplysninger for å bekrefte at arbeidet som er spesifisert i vedlikeholdsplanen i garantiheftet, er fullført. Vedlikehold skal utføres ved enken tidspunktene eller kjørelengdene som står spesifisert på vedlikeholdskortene i garantiheftet, det som kommer først. Alle kvitteringer for vedlikehold skal overleveres til eventuelle senere eiere av bilen.

TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATO FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATO FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATO FOR SERVICE
1 år mellom	14350	13 01 23	2 år hoved	31451	19 01 24	3 år mellom	49160	26 02 25

FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED

SØRLANDETS BILSENTER AS
 Skibåsen 1
 Postboks 4540 Grim
 N-4673 Kristiansand
 Tlf. 24 03 47 30
 www.sbil.no

GUMPEN MOTOR
 Org. nr. 947 707 604
 Skibåsen 1, 4636 Kristiansand S

NESTE SERVICE: 2 år hoved
 KM-STAND VED SERVICE: 44350
 DATO FOR SERVICE: 13 01 24

NESTE SERVICE: 3 år mellom
 KM-STAND VED SERVICE: 61451
 DATO FOR SERVICE: 19 01 25

NESTE SERVICE: 4 år hoved
 KM-STAND VED SERVICE: 79160
 DATO FOR SERVICE: 26 02 26

BILENS UNDERSTELLSNR.
 SJN PAAZE100150503

TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATO FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATO FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATO FOR SERVICE
4 år hoved	63649	07 01 26						

FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED

GUMPEN MOTOR
 Org. nr. 947 707 604
 Skibåsen 1, 4636 Kristiansand S

NESTE SERVICE: 4 år hoved
 KM-STAND VED SERVICE: 63649
 DATO FOR SERVICE: 07 01 27

BILENS UNDERSTELLSNR.
 18

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2026	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 41, 2021
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,5	8,5	4	4,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	63644
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
07.01.2026	63649

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.