

## FT59302 - 2017 Nissan Qashqai 1.6 J11 Flerbruksbil

Km.stand	<b>129 638</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	<b>2</b>	Antirustgaranti	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff	<b>Diesel</b>	Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	<b>07.10.2025</b>
Farge	<b>Sølv</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	<b>121 457</b>
Egenvekt	<b>1465</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	<b>03.01.2025</b>
Effekt	<b>131</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja / Nei</b>
Chassisnr.	<b>SJNFDNJ11U2129187</b>	Tilhengerfeste	<b>Ja</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>15.11.2017</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>04.05.2026</b>

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennermerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

## Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	-	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	-	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

## Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE


Noe steinsprut/merker rundt om ( Se bilder )

2stk vinterdekk fra uke/år 3225

2stk vinterdekk fra uke/år 2317

Dato: 04.05.2026  
Signatur selger

Dato: 04.05.2026  
Signatur kunde



## KOMMENTARER

#2	2.3	Eksteriør - Panser - Noe steinsprut
#7	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk dør h.s.f
#6	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk dør v.s.f
#5	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk på kromlist
#3	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Steinsprut
#1	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Liten Lakkskade på støtfanger foran
#4	2.15	Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Steinsprut,men er fylt
	2.18	Eksteriør - Felger - Merker/riper sommerfelg
	4.5	Interiør og instrumenter - Seter - Slitasje på setepute v.s.f
	4.5	Interiør og instrumenter - Seter - 2 små merker i sete v.s.b

## BILDER



2.15 Steinsprut,men er fylt



2.5 Liten bulk dør h.s.f



2.5 Liten bulk dør v.s.f



2.5 Liten bulk på kromlist



4.5 Slitasje på setepute v.s.f




4.5 2 små merker i sete v.s.b



2.18 Merker/riper sommerfjg



2.8 Steinsprut



2.3 Noe steinsprut



2.3 Noe steinsprut

## BILDER



2.8 Liten Lakkskade på støtfanger foran

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vår,tørt	60 km/t	Nei

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	7	7	Uke 16, 2025
Vinterdekk	8	8	5.5	5.5	Uke 23, 2017