

YE88052 - 2010 Audi Q5 3.0 8R

Km.stand	195 911	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti		Reg.reim skiftet, km
Drivstoff	Diesel	Heftelser		Siste service, dato
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet		Siste service, km
Egenvekt	1955	Medfølger sommerdekk		PKK utført
Effekt	239	Medfølger vinterdekk		Servicehefte/servicer fulgt
Chassisnr.	WAUZZZ8R4AA097555	Tilhengerfeste		Vognmappe m/instruksjonsbok
Første reg.	27.04.2010	Er prøvekjørt		Utskrift dato
				14.02.2025
				06.05.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager


Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 06.05.2026 Signatur selger

Dato: 06.05.2026 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Noe rust travers bak
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Div skader plater under bil
- 2.3 Eksteriør - Panser - Små skader panser
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Parkeringsbulkndør VH
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust skjerm HF
- 8.6 Hjuloppheng og styring - Fjærer/luftbelger - Revnet mansjetter støtdempere foran og bak

BILDER



2.2 Noe rust travers bak



2.2 Noe rust travers bak




2.2 Div skader plater under bil



2.2 Div skader plater under bil



2.7 Rust skjerm HF



8.6 Revnet mansjetter støtdempere foran og bak



8.6 Revnet mansjetter støtdempere foran og bak



2.5 Parkeringsbulkndør VH



2.1.



2.1.



2.1.



2.1.



2.3 Små skader panser

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	7	7	Uke 44, 2022
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 13, 2024
Bremseklosser	80%	80%	60%	60%	