

## EC29237 - 2021 Peugeot V Flerbruksbil

Km.stand	79 411	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	22.10.2025
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	72 142
Egenvekt	2322	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	01.09.2025
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	VF3VZZKXZM021806	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	13.09.2021	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	08.05.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

## Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





## Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

## Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 08.05.2026 Signatur selger

Dato: 08.05.2026 Signatur kunde



## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del riper og småbulker rundt om
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger
- 9.6 Bremseser - Bremsebelegg - Indre kloss v.f. ca 3mm

## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen




2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



5.2 Batteritest



5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikkens anbefalinger



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om



2.1 En del riper og småbulker rundt om

**PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD**

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	65 km/t	Nei

**DEKK / BREMSER**

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	7	7	5.5	5.5	Uke 36, 2022
Bremseklosser	30%	40%	40%	40%	