

BS43808 - 2012 Volkswagen Caddy 1.6 2KN

Km.stand	190 982	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Sølv	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1343	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	22.08.2024
Effekt	102	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Nei / Vet ikke
Chassisnr.	WV1ZZZ2KZCX078589	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	26.04.2012	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	18.05.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler






Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding









Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)


Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager


Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 18.05.2026 Signatur selger

Dato: 18.05.2026 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Div rust, bulker og skader
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Rust travers foran og noe under bilen
- 2.3 Eksteriør - Panser - Steinsprut/lakkrust panser
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Div lakk skader støtfanger foran
- 4.7 Interiør og instrumenter - Tepper/bekledning - Slitt ratt
- 4.9 Interiør og instrumenter - Vindusheiser - Bryter ruteheis VF går tregt

BILDER



2.2 Rust travers foran og noe under bilen



2.2 Rust travers foran og noe under bilen



2.2 Rust travers foran og noe under bilen



2.1 Div rust, bulker og skader



2.1 Div rust, bulker og skader



2.1 Div rust, bulker og skader



2.1 Div rust, bulker og skader



2.1 Div rust, bulker og skader



2.1 Div rust, bulker og skader



2.1 Div rust, bulker og skader



2.1 Div rust, bulker og skader



2.8 Div lakk skader støtfanger foran



2.3 Steinsprut/lakkrust panser



4.7 Slitt ratt



2.1 .



2.1 .



2.1 .



2.1 .



4.9 Bryter ruteheis VF går tregt

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	4	4	Uke 09, 2015
Vinterdekk	5	4	4	3	Uke 15, 2021