

HONDA E BAKHJULSDRIFT
TESTDATO: 18.05.2026
KODE: 2026718

EE13451	12 487 KM	18.05.2022 Førstegang registrert	Elektrisitet
----------------	------------------	--	---------------------

CHASSISNR: JHMZC7820MX202451	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 18.05.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	Kantkjørt tre sommerfelger og to vinterfelger	



1.1 Kantkjørt tre sommerfelger og to vinterfelger




1.1 Kantkjørt tre sommerfelger og to vinterfelger



1.1 Kantkjørt tre sommerfelger og to vinterfelger



1.1 Kantkjørt tre sommerfelger og to vinterfelger



1.1 Kantkjørt tre sommerfelger og to vinterfelger

SERVICEHISTORIKK

Leid nummer: 2167 Kjøpt dato: 03.05.23 Bilde nummer: BZ Kjøpt dato: 5903 Bilde nummer: 29.04.24

Symbol	Vedlikeholdselementer	Vedlikehold fullført	
		Ja	Nei
8	Kontroller for- og bakbremser. Kontroller endeledd, tannstenger og manjetter. Kontroller fjæringkomponenter. Kontroller drivakselmanjetter. Kontroller bremseslanger og ledninger (inkludert ABS/ VSA). Kontroller alle væskeniivåer og væsketilstand. Kontroller dekktilstanden. Kontroller under batteridekselet på karosseriet. Kontroller justering av parkeringsbrems (unntatt EPB). Kontroller utløpsdatoen på flasken i dekkreparasjonssettet (hvis utstyrt). Testkjøring (ulyder, stabilitet, dashboardfunksjoner) Kontroller lysjustering. Kontroller bilkorrosjon.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Skift støv- og pollenfilter.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Skift girølje.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Skift bremsesveske.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Alle skal fullføres og godkjennes av forhandleren ved fullføring av hver service.

Stempel for Honda-forhandler

Mobile Sørlandsparken AS
4636 Kristiansand
NO 946 252 611 MVA

Alle skal fullføres og godkjennes av forhandleren ved fullføring av hver service.

Stempel for Honda-forhandler

Mobile Sørlandsparken AS
4636 Kristiansand
NO 946 252 611 MVA

21

SERVICEHISTORIKK

Leid nummer: BZ Kjøpt dato: _____ Bilde nummer: _____ Kjøpt dato: _____ Bilde nummer: _____

Symbol	Vedlikeholdselementer	Vedlikehold fullført	
		Ja	Nei
8	Kontroller for- og bakbremser. Kontroller endeledd, tannstenger og manjetter. Kontroller fjæringkomponenter. Kontroller drivakselmanjetter. Kontroller bremseslanger og ledninger (inkludert ABS/ VSA). Kontroller alle væskeniivåer og væsketilstand. Kontroller dekktilstanden. Kontroller under batteridekselet på karosseriet. Kontroller justering av parkeringsbrems (unntatt EPB). Kontroller utløpsdatoen på flasken i dekkreparasjonssettet (hvis utstyrt). Testkjøring (ulyder, stabilitet, dashboardfunksjoner) Kontroller lysjustering. Kontroller bilkorrosjon.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Skift støv- og pollenfilter.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Skift girølje.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Skift bremsesveske.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alle skal fullføres og godkjennes av forhandleren ved fullføring av hver service.

Stempel for Honda-forhandler

kristiansand bilverksted
Rigedalen 10
4628 KRISTIANSAND
Tlf. 38 01 45 40, Fax 38 02 23 20

22

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 15, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 16, 2021
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	6,5	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	8942
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
10.04.2025	8942

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyer
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.