

HYUNDAI IONIQ 5 BAKHJULSDRIFT
TESTDATO: 11.05.2026
KODE: 2020691

EF61805	56 448 KM	19.04.2023 Førstegang registrert	Elektrisitet
----------------	------------------	--	---------------------

CHASSISNR: KMHXR81EFPU157825	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 19.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

Birger N. Haug
Kvalitet og omtanke

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR ✔	LYS ✔
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
1.1 Opplysninger	øvrige opplysninger	





Birger N. Haug Asker & Bærum Rullestøtte 24, 1381 PLD		Service ordre Side 3/1		VO866929 EF61805
Tegn nr. nummer: CU191714 Utfermet bilens type: Kjøretøys art 1 - 1411, Safetycar Modell: 4586570 E-post: hns@birger.no Nettside: Utfermet Bilens Helse		Opplyst dato: 08.04.2023 12:41 Bestilt dato: 14.04.2023 09:00 Levert dato: 14.04.2023 07:00 Følg opp: 14.04.2023 19:00 Utskrevet den: 14.04.2023 07:08		
Pakke nr. nummer: 397, ABS-12 Antall plasser: 12 Brakke		Måned: <input type="checkbox"/> TAKST / Pre Hverveksel: <input type="checkbox"/> Hverveksel Hverveksel: <input type="checkbox"/> Hverveksel	Hverveksel: <input type="checkbox"/> Hverveksel Hverveksel: <input type="checkbox"/> Hverveksel	Hverveksel: <input type="checkbox"/> Hverveksel Hverveksel: <input type="checkbox"/> Hverveksel
Markuside Hyundai KMD 3 Long Range RWD Premium 238 hk 2023	Checkenr KMD3R1EFPJ1517025 Reg. nr. EF11805	Kilometerstand 41 624 EU-kontroll 14.04.2023	Følg opp dato 19.04.2023 Kjøretøytype S	
Informasjon Nr. Kjøretøytype Antall Beskrivelse AntallTid Pris inkl. MVA				
1 Test brukte bil - Bilsjener 0212 - Leasing bil - Kunde 616. Ikke tatt med i omkostning				

Hyundai teknisk klargjøring (PDI) PDI kontroll utført i henhold til Hyundais standard. <input checked="" type="checkbox"/> Radio- og sikkerhetsoppsettning <input checked="" type="checkbox"/> Service- og sikkerhetskampanjer <input checked="" type="checkbox"/> Godkjent takkontroll		Hyundai originalservice Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram. <input checked="" type="checkbox"/> Kilometerbasert service <input type="checkbox"/> Tidbasert service <input type="checkbox"/> Roteringsoppsettning <input checked="" type="checkbox"/> Service- og sikkerhetskampanjer <input checked="" type="checkbox"/> Godkjent tak- og takkontroll ja <input type="checkbox"/> nei	
Dato: 04.03.2023 Kilometerstand: 25 Arbeidsordrenummer: 10566643 Signatur: 2069	Kjøretøy: Birger N. Haug AS Asker Birger N. Haug AS John F. Folkvolds vei 15 - 3474 Åsnes Tlf. nr. 98 88 95 Org. nr. NO 902 335 803 MVA Kontonr. 9072.05.07151	Dato: 05.12.24 Kilometerstand: 29740 Arbeidsordrenummer: 3 Signatur: <i>Oscar</i>	Kjøretøy: MNF Senter Drammen Dr. G. 200 Org. nr. 907 372 540
Første ordinære vedlikehold (Disse søk etterfølger først) Dato: _____ Kilometerstand: _____		Neste service (Disse søk etterfølger først) Dato: _____ Kilometerstand: _____	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 43, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	5,5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	29792

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.