



6304224

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
19.05.2026

## Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	594944



## Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	- cm <sup>3</sup>
Modell	X5	Motoreffekt	- kW
Understellsnr.	WBAKS610X00J92772	Aksler i drift	
Km.stand.	117550	Drivstofftype	
		Kjøretøygruppe	
		Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	
		Registrert første gang	



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6304224

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	Foran
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremseskiver	* - Bremseskjold ligger på høyre foran.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
41.8	Differensial	* - Liten ulyd differensial bak må eventuelt videre feilsøkes.	
66.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Små lakkblærer:	Venstre forskjerm
86.21		Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	Høyre forskjerm, Panser, Venstre baksjerm
86.25		Småbulker:	Venstre fordør, Høyre fordør
86.33		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
86.36		* - Diverse steinsprut og lakkblærer	

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	11 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei



6304224

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
<b>Generell informasjon</b>		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
<b>Bremser</b>		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
6 - Bremseskiver	○	51 - Vindusvisker, spylar (foran/bak)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsvirkning	✓	54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	55 - Ladespenning generator	✓
12 - Bremserør	✓	56 - Drivrem generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	<b>Hjul, dekk, felg</b>	
14 - Bremskraftforsterker	✓	65 - Dekk	✓
15 - Brems pedal	✓	66 - Felg	○
<b>Lys og signaler</b>		67 - Ekstra hjulsett	R
17 - Lys	✓	68 - Hjullager	✓
19 - Refleks	✓	<b>Styring</b>	
20 - Lyd / lyssignaler	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
21 - Varsellamper	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	73 - Styrestag/ledd	✓
<b>e-Diagnose</b>		74 - Styreservo	✓
23 - Full systemskann	○	<b>Hjuloppheng</b>	
<b>Motor</b>		75 - Støtdempere	✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	76 - Stabilisator	✓
27 - Motor virkemåte	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
29 - Oljenivå motor	○	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
30 - Kjølevæske	✓	80 - Travers	✓
32 - Kjølesystem	✓	<b>Karosseri</b>	
33 - Eksosanlegg	✓	81 - Frontrute	○
35 - Motorfester	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
37 - Registerreim	✓	84 - Lås	✓
<b>Drivverk</b>		85 - Takluke/Panoramatak	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
41 - Differensial	○	87 - Utvendig speil	✓
42 - Drivaksler	✓	88 - Underside	✓
43 - Mellomaksel	✓	89 - Understellsnummer	✓



6304224

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6304224

## Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6304224

## Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

### Utført med feil (5)

System	Feilkoder	Beskrivelse
BDC Body control module	0304C3	Motor horizontal adjustment of steering column — Interruption in electric circuit
	8040B9	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
	8040BB	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8040BD	Terminal 30F — Reset/cutoff carried out.
	804415	Battery remote control — Empty battery

### Utført uten feil (25)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	KAFAS Camera-based driver assist systems PMA Parking assist
Brake system	DSC Electronic stability control EMF Parking brake ECU
Comfort	CON Infotainment controls FZD Sun roof ECU HKL hatchback module KOMBI Instrument cluster SMBF seat ECU passenger SMFA seat ECU driver STML Headlight ECU left ZGM Central gateway module
Infotainment system	HU Control panel TBX Infotainment controls
Passive safety	ACSM Airbag ECU CBX-eCall Emergency call module REMALI Automatic belt retractor left REMARE Automatic belt retractor right
Powertrain	EKPS Fuel pump ECU SCR Exhaust gas aftertreatment
Steering	AL Power steering ECU
Thermal management	IHKA Air conditioning ECU
Transmission	EGS Transmission ECU GWS Gear selection switch ECU VTG Transfer case ECU



6304224

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6304224

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6304224

## Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6304224

## Bilder og vedlegg




22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6304224

## Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




6304224


## Bilder og vedlegg




40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6304224

## Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt