



6308846

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
20.05.2026

## Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	593082



## Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1997 cm <sup>3</sup>
Modell	BOXER	Motoreffekt	120 kW
Type	Y	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR68351	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF3YD3MFC12L01856	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	132647	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	11.06.2019
		Frist for neste EU kontroll	10.06.2027



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6308846

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
48.11	Dører.	* Hull v/f dør	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Bakluke/-dør
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Panser
62.10		Skadet:	Høyre sidekanal
82.1	Styrestag/ledd.	Slakk i styreledd:	Høyre ytre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
62.39	Lakk / karosseri utvendig.	* Riper fanger bak og deksel h/s	

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** 12 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt

**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor

**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



6308846

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. <b>R</b>
2 - Skilter.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	<b>R</b> 50 - Døråpning. <b>R</b>
4 - Service/Dokumentasjon.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
	54 - Seter. ✓
<b>Interiør.</b>	57 - Tilhengerfeste. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 59 - Laste-/bagasjerom. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. <b>R</b>
8 - Bremskraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓ <b>Underside.</b>
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
14 - Glassruter.	✓ 66 - Differensial. ✓
15 - Setevarmer.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
16 - Innvendig speil.	✓ 69 - Bremsørør. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 70 - Bremseslanger. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 72 - Bremseskiver innvendig. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 74 - Støtdempere. ✓
	75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
<b>Prøvekjøring.</b>	79 - Eksosanlegg. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 80 - Travers. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓ 82 - Styrestag/ledd. <b>R</b>
29 - Clutch.	✓ 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
	84 - Fjærer / fjærbein. ✓
<b>Motor.</b>	✓ <b>Hjul,dekk.</b>
34 - Panser.	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig. ✓
35 - Understellsnummer.	✓ 86 - Hjullager. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	<b>O</b> 87 - Dekk. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 88 - Felg. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓
41 - Kjølesystem.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓
45 - Motorfester.	✓
46 - Registerreim.	✓
47 - Drivreim generator.	✓



6308846

## Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
46.2		eller ved, måneder:	60
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,50 mm
89.2		Mønsterdybde	5,50 mm
89.3		Mønsterdybde	4,50 mm
89.4		Mønsterdybde	4,50 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6308846

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6308846

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6308846

## Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



6308846

## Bilder og vedlegg



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6308846

## Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




6308846

### Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt