

YN61029 - 2015 Volkswagen Kombi Kasse

Km.stand	127 966	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	02.02.2026
Farge	Sølv	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	127 968
Egenvekt	1784	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	12.02.2026
Effekt	102	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WV2ZZZ7HZGH039832	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	23.10.2015	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	05.06.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 05.06.2026
Signatur selgerDato: 05.06.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversikts bilder
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - rust i fremkant av kanaler begge sider foran
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - bulk bakluke høyre nedre bulk under glassrute høyre skyverdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - bulk i høyre framskjerm der den møter fanger
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - striper høyer bakskjerm /hjulbue
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - skade høyre side av bakfanger, bakfanger er løs
- 2.14 Eksteriør - Rust - rust i topp av kanal høyre foran og i dør høyre foran i nedrekant
- 5.11 Motor - Service - er et glipp på 5 år i service hefte

BILDER




2.4 rust i fremkant av kanaler begge sider foran



2.4 rust i fremkant av kanaler begge sider foran



2.8 skade høyre side av bakfanger, bakfanger er løs



2.7 bulk i høyre framskjerm der den møter fanger



2.5 bulk bakluke høyre nedre bulk under glassrute høyre skyverdør



2.5 bulk bakluke høyre nedre bulk under glassrute høyre skyverdør



2.7 striper høyer bakskjerm /hjulbue



2.14 rust i topp av kanal høyre foran og i dør høyre foran i nedrekant



2.1 oversikts bilder



2.1 oversikts bilder

BILDER



2.1 oversikts bilder



2.1 oversikts bilder

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Snø	70 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	8	8	8	8	Uke 23, 2024
Vinterdekk	9	9	9	9	Uke 35, 2024
Bremseklosser	90	90	90	90	