

OPEL GRANDLAND X 131 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 30.04.2026
KODE: 2004597

 PR49506	 96 128 KM	 23.08.2018 Førstegang registrert	 Bensin
--	--	--	---

CHASSISNR: W0VZRHNY6JS196144	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Noe påbegynnende korrosjon ved fals i dører blir utbedret	
1.2 Frontvindu	Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	




1.1 Noe påbegynnende korrosjon ved fals i dører blir utbedret




1.1 Noe påbegynnende korrosjon ved fals i dører blir utbedret




1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu




1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



2.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves

Inspeksjonsbekreftelse 5

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice
 Dato 27/9-19 Km 6576

Motorolje
 Kvalitet : dexos1 dexos2
 dexos1 Gen2
 ACEA A3 B4 C3
 Viskositet: 5 W- 30

Frostvæske, kjølevæske
 Ja Nei
 Batteri (radioens fjernkontroll)
 Pollenfilter
 Luftfilterinnsats
 Ribbet v-belte
 Tannrem
 Drivstofffilter
 Gassfilter
 Girolje
 Bremsvæske
 Dekkreparasjonsett
 Bremskløsser foran/bak *smør*
 Tennplugger

Merknad 2:
 For alle Opel person og varebiler med automatgirkasse, kreves girøljeservice hver 60.000 km/5. år, etter hva som inntreffer først.

Arbeidene skal dokumenteres med Ja eller Nei

Ja = er skiftet eller fornyet
 Nei = utskifting ikke nødvendig

Merk!
 Angitte opplysninger får ikke endres.

Motor Forum
 din partner i bil
 Barstølveien 30, 4660 Kristiansand
 Telefon: 38 04 10 70

6 Inspeksjonsbekreftelse

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice
 Dato 30/9-20 Km 71 668

Motorolje
 Kvalitet : dexos1 dexos2
 dexos1 Gen2
 ACEA A3 B4 C3
 Viskositet: 5 W- 30

Frostvæske, kjølevæske
 Ja Nei
 Batteri (radioens fjernkontroll)
 Pollenfilter
 Luftfilterinnsats
 Ribbet v-belte
 Tannrem
 Drivstofffilter
 Gassfilter
 Girolje
 Bremsvæske
 Dekkreparasjonsett
 Bremskløsser foran/bak *smør*
 Tennplugger

Motor Forum
 din partner i bil
 Barstølveien 30, 4660 Kristiansand
 Telefon: 38 04 10 70

7 Inspeksjonsbekreftelse

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice
 Dato 27.11.23 Km 45740

Motorolje
 Kvalitet : dexos1 dexos2
 dexos1 Gen2
 ACEA A3 B4 C3
 Viskositet: 0 W- 30

Frostvæske, kjølevæske
 Ja Nei
 Batteri (radioens fjernkontroll)
 Pollenfilter
 Luftfilterinnsats
 Ribbet v-belte
 Tannrem
 Drivstofffilter
 Gassfilter
 Girolje
 Bremsvæske
 Dekkreparasjonsett
 Bremskløsser foran/bak
 Tennplugger

Motor Forum
 din partner i bil
 Barstølveien 30, 4660 Kristiansand
 Telefon: 38 04 10 70

Hagen og Tveit Karosseri AS
 Org.nr. 975 413 574
 4706 Vangdalen
 30 30 43 04

mobiles
 Mobiltilbehørsparten AS
 Skibåsen 4
 4636 Kristiansand
 NO 946 967 953

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Ja	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 24, 2024
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	7,5	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	84930
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
09.09.2025	84930
30.04.2026	96125

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.