

HONDA JAZZ 131 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 06.05.2026
KODE: 2016531

KJ45484	87 180 KM	18.08.2020 Førstegang registrert	Bensin
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: JHMGK5860KS205397	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 18.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- | | |
|--|--|
| IDENTITET ✔ | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔ |
| EKSTERIØR 🔍 | LYS ✔ |
| MOTOR ✔ | HJULOPPHENG/STYRING 🔍 |
| BREMSER ✔ | GIR OG DRIVLINJE ✔ |
| INTERIØR ✔ | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔ |

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Noe overfladisk korrosjon på innsiden av dør venstre side framme, dette av minimalt omfang	
1.2 Dekk/Felger	Kantkjørt to vinterfelger og alle sommerfelger	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	



1.1 Noe overfladisk korrosjon på innsiden av dør venstre side framme, dette av minimalt omfang



1.1 Noe overfladisk korrosjon på innsiden av dør venstre side framme, dette av minimalt omfang



1.2 Kantkjørt to vinterfelger og alle sommerfelger



1.2 Kantkjørt to vinterfelger og alle sommerfelger



1.2 Kantkjørt to vinterfelger og alle sommerfelger




1.2 Kantkjørt to vinterfelger og alle sommerfelger




1.2 Kantkjørt to vinterfelger og alle sommerfelger



1.2 Kantkjørt to vinterfelger og alle sommerfelger



1.2 Kantkjørt to vinterfelger og alle sommerfelger



2.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Nettverk: 29366, Dato: 24.2.22

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	
		Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Kontrollør for- og bakbremsar Kontrollør styring, tenestang og manøvrer Kontrollør kjølepomp, støtdempere og fjærr. Kontrollør drivakselmonjeter Kontrollør bremseslanger og -rør (ABS /VSA) Kontrollør alle vannskåler og kvaliteten Kontrollør regnsystem Kontrollør drivstoffler og tilbehørgar Kontrollør utleiddato for TRK-Flaske (pandertidig dekkreparasjonst)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Skifte støv- og pollenfilter Kontrollør generatorm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Skifte gjerde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Skifte drivstofffilter Kontrollør tungang (bensin) Skifte tenestegger (bensin) Skifte ut regnblensene (1,0 Diesel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Skifte kjølevæske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Skifte differensialolje (kun 4 WD)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Skifte bremseslakte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Skifte luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrollør vasslukkert (bensin)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Alt skal utføres og godkjennes av forhandleren ved hver avsluttet service.

Forhandlerstempel: **Bratens Bilco. A.S** 3300 HOKKSUND

Nettverk: 29366, Dato: 24.2.22

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	
		Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Kontrollør for- og bakbremsar Kontrollør styring, tenestang og manøvrer Kontrollør kjølepomp, støtdempere og fjærr. Kontrollør drivakselmonjeter Kontrollør bremseslanger og -rør (ABS /VSA) Kontrollør alle vannskåler og kvaliteten Kontrollør regnsystem Kontrollør drivstoffler og tilbehørgar Kontrollør utleiddato for TRK-Flaske (pandertidig dekkreparasjonst)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Skifte støv- og pollenfilter Kontrollør generatorm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Skifte gjerde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Skifte drivstofffilter Kontrollør tungang (bensin) Skifte tenestegger (bensin) Skifte ut regnblensene (1,0 Diesel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Skifte kjølevæske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Skifte differensialolje (kun 4 WD)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Skifte bremseslakte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Skifte luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrollør vasslukkert (bensin)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Alt skal utføres og godkjennes av forhandleren ved hver avsluttet service.

Forhandlerstempel: **HØNNEFOSS-BIL AS**

Nettverk: 29366, Dato: 24.2.22

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Nettverk: 49023, Dato: 6/4/24

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	
		Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Kontrollør for- og bakbremsar Kontrollør styring, tenestang og manøvrer Kontrollør kjølepomp, støtdempere og fjærr. Kontrollør drivakselmonjeter Kontrollør bremseslanger og -rør (ABS /VSA) Kontrollør alle vannskåler og kvaliteten Kontrollør regnsystem Kontrollør drivstoffler og tilbehørgar Kontrollør utleiddato for TRK-Flaske (pandertidig dekkreparasjonst)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Skifte støv- og pollenfilter Kontrollør generatorm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Skifte gjerde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Skifte drivstofffilter Kontrollør tungang (bensin) Skifte tenestegger (bensin) Skifte ut regnblensene (1,0 Diesel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Skifte kjølevæske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Skifte differensialolje (kun 4 WD)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Skifte bremseslakte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Skifte luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrollør vasslukkert (bensin)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Alt skal utføres og godkjennes av forhandleren ved hver avsluttet service.

Forhandlerstempel: **Bratens Bilco. A.S** 3300 HOKKSUND

Nettverk: 49023, Dato: 6/4/24

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	
		Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Kontrollør for- og bakbremsar Kontrollør styring, tenestang og manøvrer Kontrollør kjølepomp, støtdempere og fjærr. Kontrollør drivakselmonjeter Kontrollør bremseslanger og -rør (ABS /VSA) Kontrollør alle vannskåler og kvaliteten Kontrollør regnsystem Kontrollør drivstoffler og tilbehørgar Kontrollør utleiddato for TRK-Flaske (pandertidig dekkreparasjonst)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Skifte støv- og pollenfilter Kontrollør generatorm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Skifte gjerde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Skifte drivstofffilter Kontrollør tungang (bensin) Skifte tenestegger (bensin) Skifte ut regnblensene (1,0 Diesel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Skifte kjølevæske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Skifte differensialolje (kun 4 WD)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Skifte bremseslakte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Skifte luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrollør vasslukkert (bensin)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Alt skal utføres og godkjennes av forhandleren ved hver avsluttet service.

Forhandlerstempel: **Bratens Bilco. A.S** 3300 HOKKSUND

Nettverk: 49023, Dato: 6/4/24

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Nettverk: 48327, Dato: 10.10.2025

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	
		Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Kontrollør for- og bakbremsar Kontrollør styring, tenestang og manøvrer Kontrollør kjølepomp, støtdempere og fjærr. Kontrollør drivakselmonjeter Kontrollør bremseslanger og -rør (ABS /VSA) Kontrollør alle vannskåler og kvaliteten Kontrollør regnsystem Kontrollør drivstoffler og tilbehørgar Kontrollør utleiddato for TRK-Flaske (pandertidig dekkreparasjonst)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Skifte støv- og pollenfilter Kontrollør generatorm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Skifte gjerde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Skifte drivstofffilter Kontrollør tungang (bensin) Skifte tenestegger (bensin) Skifte ut regnblensene (1,0 Diesel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Skifte kjølevæske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Skifte differensialolje (kun 4 WD)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Skifte bremseslakte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Skifte luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Kontrollør vasslukkert (bensin)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Alt skal utføres og godkjennes av forhandleren ved hver avsluttet service.

Forhandlerstempel: **Mekromotoren**

Nettverk: 48327, Dato: 10.10.2025

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 44, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 17, 2023
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,5	3,5	3,5	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	77937
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
10.10.2025	77937

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.