

OPEL GRANDLAND 4X4
TESTDATO: 06.05.2026
KODE: 2016640

PR64771	43 338 KM	19.04.2022 Førstegang registrert	gasolinandele ctricitypluginh ybrid
----------------	------------------	--	--

CHASSISNR: W0VZ45GB8N6809546	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 19.04.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	Noe påbegynnende oksidering på to vinterfelger, dette av ubetydelig karakter	
1.2 Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	



1.1 Noe påbegynnende oksidering på to vinterfelger, dette av ubetydelig karakter



1.1 Noe påbegynnende oksidering på to vinterfelger, dette av ubetydelig karakter



1.2 Noe steinsprut på frontvindu

Inspeksjons-bekreftelse 5

Inspeksjons-bekreftelse

Utført service dokumenteres på de neste sidene.

Vedlikehold skal utføres når vedlikeholdsdisplayet viser det. Vedlikeholdsintervallene som er angitt i instruksjonsboken, må ikke overskrides.

Tillatt motoroljekvalitet og -viskositet, se instruksjonsboken.

En fylt drivstofftank er påkrevet for biler med bensinmotorer.

Merknad 1:
For alle elektrisk drevne Opel modeller anbefaler vi årlig service av bremseser. Dette inkluderer:

- Generell kontroll, inspeksjon og funksjon av bilens bremsesystem.
- Inspeksjon av bremskalipere og sylindre for lekkasje og skadde pakninger.

- Inspeksjon av bremseskiver og bremsesklosser for slitasje og skade.
- Avlpå montering av bremsesklosser, rengjøring og smøring av glidere/bevegelige deler.

Merknad 2:
For alle Opel person og varebiler med automatgirkasse, kreves groljeservice hver 60.000 km/5 år, etter hva som inntreffer først.

Arbeidene skal dokumenteres med Ja eller Nei

Ja = er skiftet eller fornyet
Nei = utskifting ikke nødvendig

Merk!
Angitte opplysninger får ikke endres.

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice

Dato: 19.04.2023 Km 10712

Motorolje: Super 3000

Kvalitet: 0 W-30

Viskositet: 0 W-30

Frostvæske, kjølevæske: -35 °C

Ja Nei

- Batteri (radioens fjernkontroll)
- Pollenfilter
- Luffilterinnsats
- Ribbet v-belte
- Tannrem
- Drivstoffilter
- Grolje
- Bremsvæske
- Dekkreparasjonsett
- Bremsesklosser foran/bak
- Tennplugg
- Kjølevæske
- Drivstofftilsetning

Autorisert verksteds stempel

Bertel O. Steen
Svaneodamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 - Org.nr. 81320150

6 Inspeksjons-bekreftelse

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice

Dato: 27/4-2023 Km 22084

Motorolje: Super 3000

Kvalitet: 0 W-30

Viskositet: 0 W-30

Frostvæske, kjølevæske: -39 °C

Ja Nei

- Batteri (radioens fjernkontroll)
- Pollenfilter
- Luffilterinnsats
- Ribbet v-belte
- Tannrem
- Drivstoffilter
- Grolje
- Bremsvæske
- Dekkreparasjonsett
- Bremsesklosser foran/bak
- Tennplugg
- Drivstofftilsetning

Autorisert verksteds stempel

Bertel O. Steen
Svaneodamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 - Org.nr. 81320150

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice

Dato: 08.04.23 Km 31866

Motorolje: 07

Kvalitet: 0 W-30

Viskositet: 0 W-30

Frostvæske, kjølevæske: °C

Ja Nei

- Batteri (radioens fjernkontroll)
- Pollenfilter
- Luffilterinnsats
- Ribbet v-belte
- Tannrem
- Drivstoffilter
- Grolje
- Bremsvæske
- Dekkreparasjonsett
- Bremsesklosser foran/bak
- Tennplugg
- Drivstofftilsetning

Autorisert verksteds stempel

mobiles
Mobile Sørlandsparken AS
Skjebasen 4
4636 Kristiansand
NO 946 252 611 MVA

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice

Dato: 24.08.23 Km 47735

Motorolje:

Kvalitet:

Viskositet: 0 W-30

Frostvæske, kjølevæske: -45 °C

Ja Nei

- Batteri (radioens fjernkontroll)
- Pollenfilter
- Luffilterinnsats
- Ribbet v-belte
- Tannrem
- Drivstoffilter
- Grolje
- Bremsvæske
- Dekkreparasjonsett
- Bremsesklosser foran/bak
- Tennplugg
- Drivstofftilsetning

Autorisert verksteds stempel

mobiles
Mobile Sørlandsparken AS
Skjebasen 4
4636 Kristiansand
NO 946 252 611 MVA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 28, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 38, 2021
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	6,5	6,5	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	41735
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
24.03.2026	41735

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.