

VH26655 - 2010 Ford Mondeo 2.0 BA7 Stasjonsvogn

Km.stand	221 370	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	197 277
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1660	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	13.04.2026
Effekt	140	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Nei / Vet ikke
Chassisnr.	WFOGXXGBBGAR84000	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Nei
Første reg.	29.11.2010	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	03.06.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler



Eksteriør

2.1		Lakk
2.2	-	Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	-	Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys




Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18	-	Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager


Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 03.06.2026 Signatur selger

Dato: 03.06.2026 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noe rust i hjulbuer og nedre del av dører
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Lakkskade høyre side
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Generelt slitt lakk
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Nedre grill er litt inntrykt
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Ingen skiltlys
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Blinklysglass speil venstre side er løs og sprekt
- 5.11 Motor - Service - Ingen dokumentert service da bilen ikke har servicehefte.
- 5.11 Motor - Service - Register reim byttet i 2023

BILDER



5.11 Register reim byttet i 2023

3.4 Blinklysglass speil venstre side er løs og sprekt



2.8 Nedre grill er litt inntrykt



2.1 Noe rust i hjulbuer og nedre del av dører




2.1 Noe rust i hjulbuer og nedre del av dører




2.1 Noe rust i hjulbuer og nedre del av dører



2.1 Noe rust i hjulbuer og nedre del av dører



2.1 Lakkskade høyre side



2.1 Lakkskade høyre side



2.1 Lakkskade høyre side



2.1 .




2.1 .

BILDER



2.1 .



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	7	7	Uke 44, 2021
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	50%	50%	100%	100%	