

Tillstandsrapport

Kjøretøy

Merke	BMW	Modell	X5
Registreringsnummer	BU 13809	Vin	WBATA6107L9B00883
Kilometerstand	113000	Første registrering	2020-01-09
Modellår	2020	Farge	Grey
Funksjoner	Infotainment AUX, Infotainment Bluetooth, Infotainment navigasjon, Infotainment radio DAB+, Infotainment navigasjon, Infotainment handsfree, Kamera 360-grader, Kamera front, Ratt Multifunksjon, Ryggekamera, Dekk vinter komplett, Dekk sommer komplett, Felger sommer, Felger vinter, Hengerfeste svingbart, Lakkerte sidespeil, Metallic lakk, Takrails, ABS, Alarm fabrikkmontert, Antispinn, ESP (Elektronisk stabilitetsprogram), Isofix, Kollisjonsputer side bak, Kollisjonsputer front, Kollisjonsputer front side, Nødbremsassistent, Setebeltevarsler, Bagasjetrekk, Baksete nedfellbart, Interiør skinn, Interiør sport, Justerbart ratt, Midtarmle, Pollenfilter, Ratt oppvarmet, Ratt elektrisk, Ratt skinn, Ratt elektrisk justerbart m/minne, Sentrallås, Sentrallås fjernstyrt, Servostyring, Sete foran elektrisk justerbart med minne, Sete foran justerbar korsryggstøtte, Sete helskinn, Sete foran oppvarmet, Soltak panorama, Speil elektrisk, Speil sammenleggbare elektrisk, varmer motor elektrisk, Varmer app-styrt (drivstoff), Varmer fjernstyrt (drivstoff), Vinduer bak mørktonede, Vinduer varmereduserende, Baksete oppvarmet, Soltak elektrisk, Speil sammenleggbare, Vinduer tonede, Vinduer elektriske, Bakluke elektrisk, Cruisekontroll adaptiv, Head-up display, Keyless Go, Kjørecomputer, Klimaanlegg To-sone, Klimaanlegg bak, Luftfjæring, Lys laser, Lys automatisk høydejustering, Parkeringssensorer bak, Parkeringssensorer foran, Regnsensor, Ladekabel, Lys adaptive, Lys LED kjørellys		

Rapporten ble fullført av Martin Aslaksrud 04.06.2026

Kjøretøy og opplysninger

TILLEGGSINFORMASJON

Kjøretøy kjøpt Ny Brukt Brukt importert

Brukstype Privat Firma Taxi Skole

Vedlikehold er utført av Autoriserte verksteder Verksted Annet

Utstyr og tilbehør

UTSTYRSINFO

Antall nøkler 2

Antall ladekabler 1

Intervallstyrt arbeid

REGISTERREIM SKIFTET

Er registerreim skiftet? Ja Nei Ukjent

SERVICE

Har bilen blitt tatt service på?

Ja Nei Ukjent

Sist service

År 2025

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL (PKK/EU)

Har bilen gjennomgått en kjøretøykontroll?

Ja Nei Ukjent

Sist inspeksjon

Dato 2026-01-26

Neste inspeksjon

Dato 2028-01-26



Kjøretøykontroll



GENERELT

Opplysninger

Ok Feil Anmerkning

Noen kantkjørte felger. Gardinfeste dør bak er knekt. Liten bulk venstre side bakfanger.






Øvrig utstyr/klargjøring

Ok Feil Anmerkning

Annet

Ok Feil Anmerkning



PRØVEKJØRING

Ulyder

Ok Feil Anmerkning

Prøvekjørt

Ja Nei

Informasjon om prøvekjøring

Type vei Landevei
Maks hastighet 80
Temperatur og værforhold 14 grader, tørt

Vibrasjoner

Ok Feil Anmerkning

Øvrige feil Ok Feil Anmerkning

Vinduspussere/-spyler Ok Feil Anmerkning

Setevarme Ok Feil Anmerkning

Klima Ok Feil Anmerkning

Kamera Ok Feil Anmerkning

Systemfunksjoner Ok Feil Anmerkning

Sensor Ok Feil Anmerkning

Trekraft Ok Feil Anmerkning

Retningsstabilitet/selvoppretting Ok Feil Anmerkning

Bremsefunksjon Ok Feil Anmerkning

Parkeringsbrems Ok Feil Anmerkning

BIL PÅ BAKKEN

Identitet Ok Feil Anmerkning

Understellsnummer Ok Feil Anmerkning

Har bilen blitt tatt service på? Ok Feil Anmerkning

Nøkler Ok Feil Anmerkning

Lakk Ok Feil Anmerkning
noen riper høyre side bak og bakluke/bakfanger

Speil Ok Feil Anmerkning

Karosseriskader/rust Ok Feil Anmerkning

Verktøy/nødutstyr Ok Feil Anmerkning

Døråpning Ok Feil Anmerkning

Terskler/innlastningssone Ok Feil Anmerkning

Frontvindu Ok Feil Anmerkning

Vinduer Ok Feil Anmerkning

Lys foran Ok Feil Anmerkning

Lys bak Ok Feil Anmerkning

Lys fungerer, men ripe på lykta



Refleks Ok Feil Anmerkning

Andre lys Ok Feil Anmerkning

Dashbord Ok Feil Anmerkning

Instrumenter og brytere Ok Feil Anmerkning

Midtkonsoll/midtarmlene Ok Feil Anmerkning


Dørtrekk Ok Feil Anmerkning

Seter Ok Feil Anmerkning

Taktrekk Ok Feil Anmerkning

Tepper/bekledning Ok Feil Anmerkning

flekk gulvmatte fører



Vindusheiser Ok Feil Anmerkning

Bilbelte Ok Feil Anmerkning

Varme/AC/Klima Ok Feil Anmerkning

Signalhorn/Lydsignal Ok Feil Anmerkning

Multimedia Ok Feil Anmerkning

Multifunksjonsratt Ok Feil Anmerkning

Tilhengerfeste Ok Feil Anmerkning

BIL I FULL HØYDE

Motor Ok Feil Anmerkning
Ikke kontrollert

Sommerhjul Ja Nei

Sommerhjul venstre foran

DOT 1425
Dybde i mm 6,8
Dimensjon 275/40 zr21

Sommerhjul venstre bak

DOT 1425
Dybde i mm 7,4
Dimensjon 315/35 zr21

Sommerhjul høyre foran

DOT 1425
Dybde i mm 6,8
Dimensjon 275/40 zr21

Sommerhjul høyre bak

DOT 1425
Dybde i mm 7,4
Dimensjon 315/35 zr21

Vinterhjul Ja Nei