

## ED22983 - 2021 BYD Tang STE Flerbruksbil

|             |                          |                      |            |                             |                   |
|-------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Km.stand    | <b>65 924</b>            | Bruktimportert       | <b>Nei</b> | Reg.reim skiftet, dato      | <b>Har ikke</b>   |
| Ant. nøkler | <b>1</b>                 | Antirustgaranti      | <b>Ja</b>  | Reg.reim skiftet, km        | <b>0</b>          |
| Drivstoff   | <b>Strøm</b>             | Heftelser            | <b>Nei</b> | Siste service, dato         | <b>06.11.2025</b> |
| Farge       | <b>Grå</b>               | Koll.puter utkoblet  | <b>Nei</b> | Siste service, km           | <b>59 340</b>     |
| Egenvekt    | <b>2489</b>              | Medfølger sommerdekk | <b>Ja</b>  | PKK utført                  | <b>17.09.2025</b> |
| Effekt      | <b>517</b>               | Medfølger vinterdekk | <b>Nei</b> | Servicehefte/servicer fulgt | <b>Ja</b>         |
| Chassisnr.  | <b>LC0CF4CD7M1046660</b> | Tilhengerfeste       | <b>Ja</b>  | Vognmappe m/instruksjonsbok | <b>Ja</b>         |
| Første reg. | <b>08.10.2021</b>        | Er prøvekjørt        | <b>Ja</b>  | Utskrift dato               | <b>17.06.2026</b> |

**FORKLARING:**  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

|     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| 1.1 |   | Understellsnr.              |
| 1.2 |   | Kjennemerke                 |
| 1.3 |   | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 |  | Nøkler                      |

## Eksteriør

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1  |    | Lakk                            |
| 2.2  |    | Antirustbehandling/under bil    |
| 2.3  |    | Panser                          |
| 2.4  |    | Kanaler                         |
| 2.5  |    | Dører/bakluke                   |
| 2.6  |    | Låser/tyverisikring             |
| 2.7  |   | Skjermer                        |
| 2.8  |  | Støtfanger/grill                |
| 2.9  |  | Sensorer/parkeringsensor        |
| 2.10 |  | Tak/Takluke/Panoramatak         |
| 2.11 |  | Cabriolet/Hardtop               |
| 2.12 |  | Speil                           |
| 2.13 |  | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 |  | Rust                            |
| 2.15 |  | Frontvindu/vinduer              |
| 2.16 |  | Vinduspussere/-spyler           |
| 2.17 |  | Dekk/reservehjul                |
| 2.18 |  | Felger                          |
| 2.19 |  | Hjulmuttere/-bolter             |
| 2.20 |  | Avtagbar tilhengerkule          |
| 2.21 |  | Tilhengerfeste                  |

## Utvendig lys

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| 3.1 |  | Lysfunksjon foran |
| 3.2 |  | Lysfunksjon bak   |
| 3.3 |  | Markeringslys     |
| 3.4 |  | Retningslys       |
| 3.5 |  | Nødsignallys      |
| 3.6 |  | Parkeringslys     |
| 3.7 |  | Refleks           |
| 3.8 |  | Andre lys         |

## Interiør og instrumenter

|      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 4.1  |    | Dashbord                |
| 4.2  |    | Instrumenter og brytere |
| 4.3  |    | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4  |    | Dørtrekk                |
| 4.5  |    | Seter                   |
| 4.6  |    | Taktrekk                |
| 4.7  |    | Tepper/bekledning       |
| 4.8  |    | Bagasjeromskjuler       |
| 4.9  |    | Vindusheiser            |
| 4.10 |    | Bilbelte                |
| 4.11 |    | Airbager                |
| 4.12 |   | Varme/AC/Klima          |
| 4.13 |  | Signalhorn/Lydsignal    |
| 4.14 |  | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 |  | Navigasjon              |
| 4.16 |  | Refleksvest             |
| 4.17 |  | Varseltrekant           |
| 4.18 |  | Skillevegg varerom      |





## Motor

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| 5.1  |  | Avlesning av feilkoder          |
| 5.2  |  | Batteri                         |
| 5.3  |  | Tenningsanlegg                  |
| 5.4  |  | Drivstoffanlegg                 |
| 5.5  |  | Dynamo/lading                   |
| 5.6  |  | Eksosanlegg                     |
| 5.7  |  | Elektroniske styresystemer      |
| 5.8  |  | Kjølesystem/vannpumpe           |
| 5.9  |  | Motorfester/demper              |
| 5.10 |  | Oljeforbruk/Røykutvikling       |
| 5.11 |  | Service                         |
| 5.12 |  | Start/arbeidslyd                |
| 5.13 |  | Trekraft                        |
| 5.14 |  | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 |  | Dieselpumpe/dyser/gløding       |

## Miljø

|     |  |                         |
|-----|--|-------------------------|
| 6.1 |  | Støy                    |
| 6.2 |  | Avgass                  |
| 6.3 |  | Lekkasjer (forurensing) |

## Gir og drivlinje

|     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.1 |  | Girkassefunksjon            |
| 7.2 |  | Differensial funksjon       |
| 7.3 |  | Clutch/kobling              |
| 7.4 |  | System for stabilitet (ESP) |

## Hjuloppheng og styring

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| 8.1 |    | Ratt/styringsmekanisme          |
| 8.2 |    | Ledd                            |
| 8.3 |    | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 |  | Aksler                          |
| 8.5 |  | For-/bakstilling                |
| 8.6 |  | Fjærer/luftbelger               |
| 8.7 |  | Stabilisatorstag                |
| 8.8 |  | Hjullager                       |

## Bremseser


|      |   |                           |
|------|---|---------------------------|
| 9.1  |  | Bremsefunksjon/ABS        |
| 9.2  |  | Pedal/vandring            |
| 9.3  |  | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4  |  | Bremsekraftforsterker     |
| 9.5  |  | Lasteavhengig ventil      |
| 9.6  |  | Bremsebelegg              |
| 9.7  |  | Tromler/Skiver            |
| 9.8  |  | Rør/slanger               |
| 9.9  |  | Lekkasjer                 |
| 9.10 |  | Bremsevæske               |

## GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 17.06.2026 Signatur selger

Dato: 17.06.2026 Signatur kunde



## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noe riper og småbulker rundt om
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Utløpsdato dekkskum 04/2025
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Litt skeivslitte dekk. Innside utside
- 2.18 Eksteriør - Felger - Noe skade på felger
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagt ved ordre
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte

## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



7. Dokumentasjon på vedlikehold (service).

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Service / 1 år</b> <i>0,5 år</i></p> <input type="checkbox"/> Full service<br><input type="checkbox"/> Skifte bremsevæske<br><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske<br><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring<br><input type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir<br><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll <p><b>Leira Bil AS</b><br/>         7100 Rissa<br/>         Org.nr. 967 407 593<br/>         Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81</p> <p>Km stand <i>4852</i>      Stempel<br/>         Dato og sign. <i>11/04-22 TR</i></p> | <p><b>Service / 2 år</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Full service<br><input type="checkbox"/> Skifte bremsevæske<br><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske<br><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring<br><input type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir<br><input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll <p><b>RSA BIL</b><br/>         TILGJENGELIGT BILHOLD<br/>         Autorisert merkeverksted<br/>         Service <input type="checkbox"/> God <input type="checkbox"/> Bedre <input type="checkbox"/> Best<br/>         www.rsabil.no</p> <p>Km stand <i>13882</i>      Stempel<br/>         Dato og sign. <i>21/11-22 TR</i></p> |
| <p><b>Service / 3 år</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Full service<br><input type="checkbox"/> Skifte bremsevæske<br><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske<br><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring<br><input type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir<br><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll <p><b>Leira Bil AS</b><br/>         7100 Rissa<br/>         Org.nr. 967 407 593<br/>         Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81</p> <p>Km stand <i>26318</i>      Stempel<br/>         Dato og sign. <i>7/11-23 TR</i></p>    | <p><b>Service / 4 år</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Full service<br><input checked="" type="checkbox"/> Skifte bremsevæske<br><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske<br><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring<br><input checked="" type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir<br><input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll <p><b>Leira Bil AS</b><br/>         7100 Rissa<br/>         Org.nr. 967 407 593<br/>         Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81</p> <p>Km stand <i>59340</i>      Stempel<br/>         Dato og sign. <i>06.11.25 TB</i></p>   |

5.11 Servicehefte




2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om




2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om




2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om




2.1 Noe riper og småbulker rundt om




2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.1 Noe riper og småbulker rundt om



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.17 Litt skeivslitte dekk. Innside utside



2.17 Litt skeivslitte dekk. Innside utside



2.17 Litt skeivslitte dekk. Innside utside



2.17 Litt skeivslitte dekk. Innside utside

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

| Prøvekjørt | Føreforhold | Maks hastighet | Unormal lyd |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| Ja         | Bart        | 65 km/t        | Nei         |

## DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF  | HF  | VB  | HB  | Prod. uke    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Sommerdekk        | 4.5 | 4.5 | 5   | 5   | Uke 43, 2024 |
| Vinterdekk        | 0   | 0   | 0   | 0   |              |
| Bremseklosser     | 30% | 25% | 40% | 20% |              |