



6334280

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.06.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	584542



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model S	Motoreffekt	193 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV20750	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJSA7E26JF271849	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	163358	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	18.09.2018
		Frist for neste EU kontroll	15.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6334280

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
32.14	Kjølesystem	* Feil på kjølesystem/vifte. Videre feil søk anbefales	
61.1	Ladekontakt elbil/hybrid	Ladekontakt på bilen er skadet	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
83.3	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
85.1	Takluke/Panoramatak	Skadet glass	Bak
85.2		Feilfunksjon	
87.2	Utvendig speil	Feil på bryter/mekanisme for speiljustering:	Venstre
96.3	Dørtrekk	* Mugg på alle dørtrekk	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
27.19	Motor virkemåte	* Ved innkjøring på verksted ble det oppdaget en muligens ulyd fra motoren. Videre feil søking anbefales	
66.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	
86.31	Lakk / karosseri utvendig	Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	Foliert
88.15	Underside	* Innerskjerm montert feil VF	
96.6	Dørtrekk	Løst dørtrekk	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Diverse feil (se test)



6334280

Generell informasjon	Elektriske anlegg
3 - Nøkler / Utstyr	R 62 - Ladekabel elbil/hybrid R
4 - Service/ Dokum.	O 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Bremser	Hjul, dekk, felg
5 - Bremsbelegg	✓ 65 - Dekk ✓
6 - Bremseskiver	✓ 66 - Felg O
8 - Parkeringsbrems	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
9 - Bremsvirkning	O 68 - Hjullager ✓
10 - Bremsvæsknivå	
12 - Bremserør	✓ Styring
13 - Bremseslanger	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
14 - Bremskraftforsterker	72 - Styresnekke, tannstang ✓
15 - Bremsepedal	73 - Styrestag/ledd ✓
Lys og signaler	74 - Styreservo ✓
17 - Lys	R Hjuloppheng
19 - Refleks	✓ 75 - Støtdempere ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 76 - Stabilisator ✓
21 - Varsellamper	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
22 - Varsellamper utvidet	R 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
Motor	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
27 - Motor virkemåte	O 80 - Travers ✓
28 - Utvendig tilstand motor	
31 - Kjølevifte	✓ Karosseri
32 - Kjølesystem	✓ 81 - Frontrute ✓
35 - Motorfester	R 82 - Siderute/bakrute ✓
Drivverk	✓ 83 - Dør-/panseråpner R
40 - Girkasse (automatisk)	85 - Takluke/Panoramatak R
42 - Drivaksler	✓ 86 - Lakk / karosseri utvendig O
Elektriske anlegg	✓ 87 - Utvendig speil R
44 - Instrument belysning	88 - Underside O
45 - Instrumenter	89 - Understellsnummer ✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓ Interiør
48 - Oppvarmet bakrute	✓ 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
49 - Kupevifte	✓ 93 - Taktrekk ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓ 94 - Solskjerm ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓ 95 - Innvendig speil ✓
53 - Sentrallås	✓ 96 - Dørtrekk R
54 - Setevarmer	✓ 97 - Døråpning R
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓ 98 - Seter ✓
	R 99 - Bilbelte ✓



6334280

Interiør

100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



6334280

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	27,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	27,00 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	140,00
9.2		Bremsevirkning, HF	140,00
9.3		Bremsevirkning, VB	120,00
9.4		Bremsevirkning, HB	120,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6334280

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6334280

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6334280

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6334280

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Dørtrekk



28. Dørtrekk



29. Dørtrekk



30. Dørtrekk



31. Dørtrekk



32. Dørtrekk



33. Dørtrekk



34. Dørtrekk



35. Døråpning




36. Ladekontakt elbil/hybrid



6334280

Bilder og vedlegg



37. Underside