



6380007

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.06.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	604788



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	NAVARA	Motoreffekt	170 kW
Type	D401	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	HT16967	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VSKCAND40U0576462	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	319648	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	18.11.2015
		Frist for neste EU kontroll	20.04.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6380007

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.7	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.10		Ulyd i drivverk	
4.2	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
9.11	Bremsevirkning	* Oljelekkasje bak på bremses	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys, Høyre parklys, Midtre bremselys
17.5		Skadet lykteglass:	Høyre sideblinklys
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
36.6	Drivstofftank, rør, slange	Mangelfull innfesting, tank.	
41.2	Differensial	Oljelekkasje:	Fremre differensial
43.7	Mellomaksel	* Feil / ulyd i mellomaksel ledd fremre mellom aksel	
47.5	Elektrisk vindusheis	* Mangler bryter panel i v/f dør	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Defekt batteri	
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Høyre foran
65.19		* Bilen har vinter dekker foran og sommer bak. Må ha 4 nye vinter dekker, 2 sommer dekker og 4 felger	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Høyre ytre foran
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran, Høyre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre, Høyre nedre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke
86.5		Bulk (er):	Tak, Venstre forskjerm
86.12		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
87.10	Utvendig speil	* Skadet speil hus v/h side	
93.3	Taktrekk	Løst taktrekk	Foran
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
99.8	Bilbelte	* Mugg / skittent belte v/f	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.5		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	



6380007

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6380007

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	R 45 - Instrumenter ✓
	47 - Elektrisk vindusheis R
	49 - Kupevifte ✓
	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
	53 - Sentrallås ✓
	54 - Setevarmer ✓
	55 - Ladespenning generator ✓
	R 56 - Drivrem generator ✓
	57 - Batteri ytre tilstand ✓
	58 - Tilstand 12 volt batteri R
	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
Generell informasjon	Hjul, dekk, felg
3 - Nøkler / Utstyr	65 - Dekk R
4 - Service/ Dokum.	66 - Felg ✓
	68 - Hjullager ✓
	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
Bremser	Styring
5 - Bremsebelegg	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
6 - Bremseskiver	72 - Styresnekke, tannstang ✓
9 - Bremsevirkning	73 - Styrestag/ledd R
10 - Bremsevæsknivå	74 - Styreservo ✓
12 - Bremserør	
13 - Bremseslanger	
14 - Bremskraftforsterker	
15 - Brems pedal	
Lys og signaler	
17 - Lys	
19 - Refleks	
20 - Lyd / lyssignaler	
21 - Varsellamper	
22 - Varsellamper utvidet	
e-Diagnose	
23 - Full systemskann	
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte	✓ 75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor	R 76 - Stabilisator R
29 - Oljenivå motor	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
30 - Kjølevæske	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
31 - Kjølevifte	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 80 - Travers ✓
33 - Eksosanlegg	
35 - Motorfester	
36 - Drivstofftank, rør, slange	
Drivverk	Karosseri
40 - Girkasse (automatisk)	81 - Frontrute R
41 - Differensial	82 - Siderute/bakrute ✓
42 - Drivaksler	83 - Dør-/panseråpner ✓
43 - Mellomaksel	86 - Lakk / karosseri utvendig R
	87 - Utvendig speil R
	88 - Underside O
	89 - Understellsnummer ✓
	90 - Tilhengerfeste ✓



6380007

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	R
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	R
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6380007

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



6380007

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (4)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Common rail CAN/UDS	P012B	Atmospheric pressure sensor at intake of turbocharger/compressor — Function faulty.
	P012B	Atmospheric pressure sensor at intake of turbocharger/compressor — Function faulty.
	P0685	Power supply relay of engine/powertrain — Interruption of control circuit
	P2600	Turbocharger coolant pump — Function faulty.

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Comfort	BCM (CAN) IPDM - Headlight base module CAN Metr./americ. speedometer (instrument cluster)
Passive safety	Airbag (ISO)
Thermal management	Air conditioning HVAC CAN



6380007

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6380007

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6380007

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6380007


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6380007

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt




6380007

Bilder og vedlegg



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt