

UA22886 - 2002 Volvo V40 1.8 V Stasjonsvogn

Km.stand	214 336	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	27.06.2012
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	153 076
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	26.03.2026
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	214 022
Egenvekt	1280	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	02.05.2024
Effekt	122	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	YV1VW14K32F839935	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	27.05.2002	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	08.07.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)


Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 08.07.2026
Signatur selgerDato: 08.07.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 1.4 Identitet - Nøkler - Ene nøkkelen knekt plastikk
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Diverse riper og skader rundt om på bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Frontruteviskere begynner å bli dårlige
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Bakrutevisker dårlig
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dekkdimensjon sommerdekk
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Utslitt innside sommerdekk vf
- 2.21 Eksteriør - Tilhengerfeste - Hengerkontakt ikke testet
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Viser til frontlykt hf virker ikke
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Sprekk i baklykter på bakluke
- 4.1 Interiør og instrumenter - Dashbord - Hanskerommet er løst
- 4.3 Interiør og instrumenter - Midtkonsoll/midtarmlene - Støvtrekk rundt girspaken er løs
- 4.3 Interiør og instrumenter - Midtkonsoll/midtarmlene - Løst til skebeger løst
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Deksel på førersete løst
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Hull i førersete
- 4.7 Interiør og instrumenter - Teppet/bekledning - Sparkeplate løs
- 4.14 Interiør og instrumenter - Radio/CD/audio/iPod/USB - Radio mangler
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Bilde av feilkoder
- 5.2 Motor - Batteri - Recharge-retest
- 5.2 Motor - Batteri - 12v batteri satt fast med stropp
- 5.6 Motor - Eksosanlegg - Eksoslekkasje i skjøt før bakre lyddemper
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Lekkasje motor/girkasse
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Svetting motor
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 5.11 Motor - Service - Servicelampe lyser
- 6.1 Miljø - Støy - Eksoslekkasje
- 6.2 Miljø - Avgass - Eksoslekkasje
- 6.3 Miljø - Lekkasje (forurenning) - Eksoslekkasje
- 8.1 Hjuloppheng og styring - Ratt/styringsmekanisme - Slakke i innfestning til hendel for viskere og blinklys
- 8.2 Hjuloppheng og styring - Ledd - Slakke i ytre styreleder vf
- 8.7 Hjuloppheng og styring - Stabilisatorstag - Øderlagt støvmansjett lenkearm vf
- 8.7 Hjuloppheng og styring - Stabilisatorstag - Slakke og ødelagt støvmansjett på lenkearm hf
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Bremseskjold bs bak opprustet
- 9.9 Bremses - Lekkasje - Lekkasje bremsevæske caliper vb




5.1 Bilde av feilkoder




4.7 Sparkeplate løs




1.4 Ene nøkkelen knekt plastikk




5.11 Servicehefte





5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte


Var noga med att med stämpel och signatur bokföra varje service.

Service 160000 km Utförd 31/12-17 vid 149386 km OGCOS Bilcenter 71300 Brekstad Tel: 072 22 27 55 Fax: 072 22 27 55 Org.nr: 909 059	☐ Volvo Original Service ☒ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel 
Service 180000 km Utförd 24/1-18 vid 181449 km OGCOS Bilcenter 71300 Brekstad Tel: 072 22 27 55 Fax: 072 22 27 55 Org.nr: 909 059	☐ Volvo Original Service ☒ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel 
Service 200000 km Utförd 13/4-18 vid 181858 km OGCOS Bilcenter 71300 Brekstad Tel: 072 22 27 55 Fax: 072 22 27 55 Org.nr: 909 059	☐ Volvo Original Service ☒ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel 
Service 220000 km Utförd 22/5-18 vid 186775 km ORLAND.BIL 71300 Brekstad Telefon: 072 22 31 50 post@orland.bil.se	☐ Volvo Original Service ☒ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel 

8

5.11 Servicehefte

Var noga med att med stämpel och signatur bokföra varje service.

Service 320000 km Utförd 2/4-25 vid 211075 km MECA Bilteknik & AS 7178 Årjäng	☐ Volvo Original Service ☒ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel 
Service 340000 km Utförd 26/3-26 vid 214022 km Autoexpertern Bilteknik & AS Org.nr: 909 059	☐ Volvo Original Service ☒ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel 
Service 360000 km Utförd _____ vid _____ km	☐ Volvo Original Service ☒ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel
Service 380000 km Utförd _____ vid _____ km	☐ Volvo Original Service ☒ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel

10

5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte

Var noga med att med stämpel och signatur bokföra varje service

S40/V40/S60/C70/V70/S80
S40/V40 med 1.8i-motor. Se sid 11.

Service 20000 km Utförd _____ vid _____ km	☐ Volvo Original Service ☐ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel
Service 40000 km Utförd <u>29-05</u> vid <u>35594</u> km	☒ Volvo Original Service ☐ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur <u>114930</u> Stämpel <u>SLH Auto A/S</u> <u>SIRVA</u> <u>GB</u>
Service 60000 km Utförd <u>13-8-94</u> vid <u>60900</u> km	☒ Volvo Original Service ☐ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur <u>AutdMester</u> Stämpel <u>Original Bilservice AS</u> <u>Gjøllingveia 16, 0601 Oslo</u> <u>Tlf. 22 68 65 51 Fax 22 57 08 52</u>

6

5.11 Servicehefte

Var noga med att med stämpel och signatur bokföra varje service

Service 80000 km Utförd _____ vid _____ km	☐ Volvo Original Service ☐ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel
Service 105000 km Utförd _____ vid _____ km	☐ Volvo Original Service ☐ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur Stämpel
Service 120000 km Utförd <u>21-08</u> vid <u>11606</u> km	☒ Volvo Original Service ☐ Bas ☐ Underhållsservice	Signatur <u>Holmström</u> Stämpel <u>SLH Auto A/S</u> <u>SIRVA</u> <u>GB</u>

5.11 Servicehefte



5.2 Recharge-retest



3.2 Sprekk i baklykter på bakluke



3.2 Sprekk I baklykter på bakluke



2.17 Dekkdimensjon sommerdekk



2.17 Utslitt innside sommerdekk vf



5.6 Eksoslekkasje i skjøt før bakre lyddemper



6.1 Eksoslekkasje



6.2 Eksoslekkasje



6.3 Ekseslekkasje



5.10 Lekkasje motor/girkasse



5.10 Lekkasje motor/girkasse



9.9 Lekkasje bremsevæske caliper vb



9.7 Bremseskjold bs bak opprustet



9.7 Bremseskjold bs bak opprustet



8.7 Øderlagt støvmansjett lenkearm vf



8.7 Slakke og øderlagt støvmansjett på lenkearm hf

5.10 Svetting motor



5.2 12v batteri satt fast med stropp



2.1 .



2.1 .



2.1 .



2.1 .



4.5 Deksel på fører sete løst



4.5 Hull i førersete



4.5 Hull i førersete



4.3 Støvtrekk rundt girspaken er løs



4.3 Lokk til skebeger løst



4.14 Radio mangler

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	6	6	4	Uke 48, 2019
Vinterdekk	9	9	8	9	Uke 21, 2021
Bremseklosser	70%	70%	60%	60%	