

6422997

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.07.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	605203



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	1461 cm ³
Modell	MEGANE	Motoreffekt	81 kW
Type	RFB	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PA20913	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF1RFB00955781370	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	80626	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2016
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	28.07.2016
		Frist for neste EU kontroll	16.03.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6422997

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
8.7	Parkeringsbrems	Feil ved parkbrems betjening	
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.3	Oljenivå motor	Peilepinne mangler/defekt	
45.6	Instrumenter	Feil på fartsholder (cruise control)	
45.13		Ryggekamera har uklart bilde	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
58.11	Tilstand 12 volt batteri	* Må startes med Booster.	
65.24	Dekk	Dekktrykk er justert	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t


Utetemperatur ved prøvekjøring 21 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt



6422997

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	R
3 - Nøkler / Utstyr	R	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		48 - Oppvarmet bakrute	✓
5 - Bremsbelegg	✓	49 - Kupevifte	✓
6 - Bremseskiver	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	R
8 - Parkeringsbrems	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
9 - Bremsvirkning	✓	53 - Sentrallås	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	54 - Setevarmer	✓
12 - Bremserør	✓	55 - Ladespenning generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
14 - Bremskraftforsterker	✓	Hjul, dekk, felg	
15 - Brems pedal	✓	65 - Dekk	O
Lys og signaler		66 - Felg	✓
17 - Lys	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	68 - Hjullager	✓
21 - Varsellamper	R	Styring	
22 - Varsellamper utvidet	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
e-Diagnose		72 - Styresnekke, tannstang	✓
23 - Full systemskann	R	73 - Styrestag/ledd	✓
Motor		74 - Styreservo	✓
27 - Motor virkemåte	✓	Hjuloppheng	
28 - Utvendig tilstand motor	✓	75 - Støtdempere	✓
29 - Oljenivå motor	R	76 - Stabilisator	✓
30 - Kjølervæske	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
31 - Kjølervifte	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	Karosseri	
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	81 - Frontrute	✓
37 - Registerreim	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
Drivverk		83 - Dør-/panseråpner	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	84 - Lås	✓
41 - Differensial	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	O
42 - Drivaksler	✓	87 - Utvendig speil	✓
		88 - Underside	✓
		89 - Understellsnummer	✓



6422997

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6422997

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	160,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	42 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	23 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6422997

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6422997

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6422997

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6422997

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6422997

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



9. jul. 2026

Køretøj: Renault Megane-IV 1.5 dCi
Motorkode: K9K-646 (K9K-F6)
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: VF1RFB00955781370 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 9. jul. 2026 07:49:23

Fejlkode

OBD

OBD

3 Fejl

Fejlkode: P1815

Fejlkode: P1805

Fejlkode: P2111
Gasspjældsstillen
System hænger (konstant åbent).

Drivlinje

Diesel CAN OBD

11 Fejl

Fejlkode: DTC C12187
Multiplex-datanet
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 063872
Gasspjældregulering
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 056016
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC 1525F3
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for fartpilot
Uplausible signaler.

Fejlkode: DTC 060A64
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 062796
Brændstoflavtrykspumperelæ
Hella Gutmann Solutions GmbH

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC C31587
Køretøjshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 062C64
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 007181
Udetemperatursensor
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC C31581
Køretøjshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 150302
Gasspjæld, styreenhed
Strømkreds med fejl.

bremsesystem

ABS/ESP CAN

5 Fejl

Fejlkode: DTC F00313
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC F00317
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC F00316
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC 507296
Fartpilot
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: DTC C40200
CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed
Modtaget ugyldige data.

bremsesystem

Parkeringsbremse CAN

9 Fejl

Fejlkode: DTC F00316
Fejl batterispænding
Spændingsforsyning for lav.

Fejlkode: DTC 516376
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 50C353
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 50C349

styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 50C455
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC C12986
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C14086
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C10186
CAN-bus/forbindelse til gearkassestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC D00486
Køretøjshastighedssignal
Signal med fejl.

Passiv sikkerhed	Airbag CAN	3 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: DTC 80D229
Airbagkontrollampe
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 050029
Køretøjshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC F00316
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	-------------------	---------------

Førerassistentsystem	Frontkamera CAN	0 Fejl
-----------------------------	------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Radar CAN	3 Fejl
-----------------------------	------------------	---------------

Fejlkode: DTC 5B0586
Adaptiv fartpilot
Funktion deaktiveret.

Fejlkode: DTC 5B0686
Nødbremseassistent
Funktion deaktiveret.

Fejlkode: DTC 5B0C86
Adaptiv fartpilot
Funktion deaktiveret.

Førerassistentsystem	Parkeringsensor CAN	0 Fejl
-----------------------------	----------------------------	---------------

Komfort	UCH CAN	7 Fejl
Fejlkode: DTC 950A15 Siddepositionsføler i førerside Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: DTC 95D608 LIN-bus Ingen forbindelse.		
Fejlkode: DTC 95B111 Dørlåsning Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: DTC 955267 Ratstammelåsning Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: DTC 95531C Ratstammelåsning Spændingsforsyning med fejl.		
Fejlkode: DTC 95D208 Regn-/lyssensor Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: DTC 5A607B Dæktryksovervågningssystem Dæktryk for lavt på min. 1 hjul.		

Komfort	UPC CAN	0 Fejl
Komfort	Instrumentbræt CAN	5 Fejl

Fejlkode: DTC F00316 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
Fejlkode: DTC C11187 CAN-bus/forbindelse til sikrings- og betjeningsenhed Signal med fejl.		
Fejlkode: DTC C12187 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed Fejl i kommunikation.		
Fejlkode: DTC C14087 CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: DTC C13187 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed Fejl i kommunikation.		

Komfort	Styreenhed førersæde CAN	2 Fejl
Fejlkode: DTC A97501 Spændingsforsyning kl. 15 Strømkreds med fejl.		

Fejlkode: DTC F00316
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Head-up-display CAN	0 Fejl
Komfort	Styreenhed passagersæde CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Styreenhed interfaces for ekstra enheder OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	Dobbeltkoblingsgearkasse CAN	9 Fejl

Fejlkode: DTC D22586
Multiplex-information hjulomdrejningstal BH
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC D22686
Multiplex-information hjulomdrejningstal BV
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC D22587
Multiplex-information hjulomdrejningstal BH
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC D22687
Multiplex-information hjulomdrejningstal BV
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC C41786
CAN-bus/diagnosekabel bremsesignal
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 181516
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC 180516
Styreenhed, spændingsforsyning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 092901
gearvælgerlås
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC C07388
Multiplex-datanet
Funktion ukorrekt.

Styretøj	Styring alle hjul CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Multimedieinterface CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Radio/navigation OBD	3 Fejl

Fejlkode: DTC 932C13
Hella Gutmann Solutions GmbH

USB-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC 93E58F
USB-tilslutning
USB-interface ukorrekt.

Fejlkode: DTC 934149
styreenhed
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	Audioforstærker OBD	0 Fejl
---------------------------	----------------------------	---------------

Infotainmentsystem	Telematiksystem	4 Fejl
---------------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 93F016
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC AE8049
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 934149
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 93D98F
USB-tilslutning
Funktion ukorrekt.