

6417232

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.07.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	608217



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2982 cm ³
Modell	LAND CRUISER	Motoreffekt	127 kW
Type	KDJ120L-GKAEYW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DL95852	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JTEBZ29JX00180041	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	273213	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2008
		Registrert første gang	12.08.2008
		Frist for neste EU kontroll	19.01.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6417232

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
6.12	Bremsekiver	Stor rustskade på bremsekjold:	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Høyre foran
12.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Midtre
17.1	Lys	Virker ikke:	Tåkebaklys, Skiltlys, Midtre bremselys, Venstre blinklys bak, Venstre skiltlys, Høyre skiltlys, Høyre blinklys bak, Venstre baklys, Venstre bremselys, Høyre bremselys, Høyre baklys
17.13		Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
22.5	Varsellamper utvidet	Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
28.6		* Omfattende rustangrep rundt plate under motor. Må demonteres for omfang.	
33.2	Eksosanlegg	Lekkasje:	Midtre eksospotte
40.15	Girkasse (automatisk)	* Må holde ned "skift lock" for å kunne flytte girvelger.	
47.1	Elektrisk vindusheis	Bryter for vindusheis skadet/defekt:	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
51.3	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vindusspyler virker ikke:	Bakrute
51.6		Vindusvisker virker ikke	Bakrute
57.4	Batteri ytre tilstand	* Se bilder. Syrelekkasje/irr.	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
59.1	Tilhengerkontakt	Skadet	
65.8	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekk	Venstre foran, Venstre bak
71.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre foran
77.10	Fjærer / fjærbein	* Rustskade nedre fjærskål høyre bak.	
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Innfestning til øvre bærearmer/støttstag høyre bak er rustet i stykker.	
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.12		Rustangrep:	Bakluke
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
86.18		* Rustangrep døråpninger.	
88.8	Underside	Rustskade:	Bakre del av venstre sidekanal, Bakre del av høyre sidekanal



6417232

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
88.11		* Rustskader hele underside karosseri og på ramme. Rustskader innerskjermer motorrom høyre og venstre foran. Umulig å fastslå den totale omfang uten demontering.	
89.2	Understellsnummer	Ikke lesbart	
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
33.14	Eksosanlegg	* Løse/defekte deler ligger mot hverandre å lager mye støy. Vanskelig å vurdere andre lyder/ulyder.	
37.8	Registerreim	* Klistrelapp i motorrom gir indikasjoner på at registerreim er skiftet. Se bilde.	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
54.5	Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
59.7	Tilhengerkontakt	* Tilhenger kontakt mangler. Skadet ledningsnett.	
65.25	Dekk	* Tydelige skader i mønsterbane etter varmkjøring	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Diverse lakkrust	
86.25		Lakkriper:	Støtfanger foran
98.9	Seter	* Seter som ligger i varerom er ikke kontrollert av NAF.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand
Laste-/bagasjerom	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Varsellamper, ulyder, løs ku-fanger, dårlig tilstand. Redusert NAF test.



6417232

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	R
Bremser		48 - Oppvarmet bakrute	O
5 - Bremsbelegg	O	49 - Kupevifte	✓
6 - Bremseskiver	R	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
8 - Parkeringsbrems	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
9 - Bremsevirkning	R	53 - Sentrallås	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	54 - Setevarmer	O
12 - Bremserør	R	55 - Ladespenning generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	57 - Batteri ytre tilstand	R
14 - Bremskraftforsterker	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
15 - Brems pedal	✓	59 - Tilhengerkontakt	R
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	65 - Dekk	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	66 - Felg	✓
21 - Varsellamper	R	67 - Ekstra hjulsett	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	68 - Hjullager	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	R
Motor		72 - Styresnekke, tannstang	✓
27 - Motor virkemåte	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	74 - Styreservo	✓
29 - Oljenivå motor	✓	Hjuloppheng	
30 - Kjølevæske	✓	75 - Støtdempere	R
31 - Kjølevifte	✓	76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	R
33 - Eksosanlegg	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	R
37 - Registerreim	O	Karosseri	
Drivverk		81 - Frontrute	✓
40 - Girkasse (automatisk)	R	82 - Siderute/bakrute	✓
41 - Differensial	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
42 - Drivaksler	✓	84 - Lås	✓
43 - Mellomaksel	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
		87 - Utvendig speil	✓
		88 - Underside	R
		89 - Understellsnummer	R



6417232

Karosseri

90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

95 - Innvendig speil ✓

98 - Seter O

99 - Bilbelte ✓

102 - Laste-/bagasjerom |

103 - Interiør generelt R



6417232

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	260,00
9.2		Bremsevirkning, HF	260,00
9.3		Bremsevirkning, VB	160,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	44 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	24 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	24 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,77 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,77 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6417232

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6417232

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6417232

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6417232


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6417232

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6417232

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt




53. Generelt




54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6417232

Bilder og vedlegg




61. Generelt




62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt




69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt