




VOLKSWAGEN PASSAT / 3C 170 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 07.07.2026



CHASSISNR: WVVZZZ3CZDE107838

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.10.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.









Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Kontrollert

🔍 Anmerkninger se neste side



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Se diagnosetest.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Generelt mye bruksslitasje. riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning	
2.2 Under bil	Rust. (til info)	
2.3 Panser	Noe steinsprut med rust.	
2.4 Dører -	Rust/korrosjon.	venstre foran
2.5 Dører -	P-bulk.	høyre bak, venstre bak
2.6 Dører -	Skade.	høyre foran
2.7 Bakluke	Rust/korrosjon.	
2.8 Skjermer -	Rust.	begge bak
2.9 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
2.10 Støtfanger -	knekt/mangler lyktespylerlokk	høyre foran
2.11 Frontvindu	Steinsprut. små steinsprut	
Lys		
3.1 Lys foran	Riper i glass.	
3.2 Lys bak -	Krakelering i plast.	venstre
3.3 Lys bak	riper	
Motor		
4.1 Motor	Svetter. (feilsøk)	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Fjærer/støtdemper	rust	
5.2 Stabilisatorer/stag -	Slakk i lenkearmen.	foran
5.3 Forstilling -	Slitt bærebefestigelse.	begge
5.4 Forstilling	Knirk/ulyd. (feilsøk)	
Interiør		
6.1 Seter	Slitt.	
6.2 Teppet/bekledning	noen riper og flekker interiør	
6.3 Varme/AC/Klima	Svak/uteblitt funksjon på ac. (feilsøk)	
6.4 Multimedia	mangler	
6.5 Ratt	Riper/hakk.	
Opplysninger/klargjøring		
7.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. midtkonsoll med lås	
7.2 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning




2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning




2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet + mye merker etter utstyr/belysning



2.2 Rust (Til info)




2.2 Rust (Til info)



2.3 Noe steinsprut med rust



2.4 Rust/korrosjon



2.5 P-bulk



2.5 P-bulk



2.6 Skade



2.7 Rust/korrosjon




2.8 Rust



2.9 Kantkjørt felg



2.10 Øvrige feil Knekt/mangler lyktespylerlokk



2.11 Steinsprut Små steinsprut



3.1 Riper i glass



3.2 Krakelering i plast




3.3 Øvrige feil Riper



4.1 Svetter (Feilsøk)



5.1 Øvrige feil Rust



6.1 Slitt



6.1 Slitt



6.1 Slitt




6.1 Slitt



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør




6.2 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør




6.4 Øvrige feil Mangler



6.5 Riper/hakk



7.1 Øvrig opplysninger Midtkonsoll med lås



7.2 Dokumentert service, se bilde

Servicebevis 2

Jahnei Utført:	Jahnei Skifte av:
☐ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☐ i forbindelse med	☒ Brennevevase
☒ Intervallservice inkludert oljeskift	☒ Dieselfilter
☒ i forbindelse med	☐ Gasfilter
☒ Inspeksjonsservice	☐ Groyle: DSG® ATF
☐ LongLife motorøle brukt	☐ Haldex-kobling: Oje
☐ Korrosjonsbeskyttelsen til karosseriet kontrolleres	☒ Luftfilterinnsats
☒ Reparasjon anbefalt	☐ Tefningsmidelflaske
☐ Kunderensker (merkes også på oppdraget)	☒ Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 30.01.18	☐ Tannrem
Ved km-stand: 94272	☐ Tennplugg
Fakturanummer: F73124	☐
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:

MECA
Bilsenteret Heimdal AS
Lundebukken 58, 7072 Heimdal
118 22 99 910
NO5859 VA

Møller Bil Trondheim AS

Volkswagen-forhandlerens stempel

Neste service

Dokumentasjon av karosserikontroll (mht. korrosjon)

Bilde 5 Eksempel: Gjelder alle biler og karosseriformer

Den Volkswagen-forhandler markerer Bilde 5 skadde deler

☒ Riper ☐ Bulker ☐ Lakkskader

Fell konstatert? ☐ ja ☒ nei

Beskrivelse av feilen

7.2 Dokumentert service, se bilde

Servicebevis 3

Jahnei Utført:	Jahnei Skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☒ AdBlue®
☐ i forbindelse med	☐ Brennevevase
☒ Intervallservice inkludert oljeskift	☒ Dieselfilter
☐ i forbindelse med	☒ Gasfilter
☒ Inspeksjonsservice	☒ Groyle: DSG® ATF
☐ LongLife motorøle brukt	☐ Haldex-kobling: Oje
☐ Korrosjonsbeskyttelsen til karosseriet kontrolleres	☒ Luftfilterinnsats
☐ Reparasjon anbefalt	☒ Tefningsmidelflaske
☐ Kunderensker (merkes også på oppdraget)	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 31.05.2022	☒ Tannrem
Ved km-stand: 146760	☒ Tennplugg
Fakturanummer: 66283	☐
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:

MECA
Bilsenteret Heimdal AS
Lundebukken 58, 7072 Heimdal
118 22 99 910
NO5859 VA

VERBOD
915 03111

Volkswagen-forhandlerens stempel

Neste service

Dokumentasjon av karosserikontroll (mht. korrosjon)

Bilde 6 Eksempel: Gjelder alle biler og karosseriformer

Den Volkswagen-forhandler markerer Bilde 6 skadde deler med følgende symboler

☒ Riper ☐ Bulker ☐ Lakkskader

Fell konstatert? ☐ ja ☒ nei

Beskrivelse av feilen

7.2 Dokumentert service, se bilde

Servicebevis 4

Jahnei Utført:	Jahnei Skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☒ AdBlue®
☐ i forbindelse med	☒ Brennevevase
☒ Intervallservice inkludert oljeskift	☒ Dieselfilter
☐ i forbindelse med	☒ Gasfilter
☒ Inspeksjonsservice	☐ Groyle: DSG® ATF
☒ LongLife motorøle brukt	☐ Haldex-kobling: Oje
☐ Korrosjonsbeskyttelsen til karosseriet kontrolleres	☒ Luftfilterinnsats
☐ Reparasjon anbefalt	☒ Tefningsmidelflaske
☐ Kunderensker (merkes også på oppdraget)	☒ Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 13/1-25	☒ Tannrem
Ved km-stand: 162182	☒ Tennplugg
Fakturanummer: 76744	☐
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:

MECA
Bilsenteret Heimdal AS
Lundebukken 58, 7072 Heimdal
118 22 99 910
NO5859 VA

MECA Veitjøl
915 03111
Gyldig til: 1.26

Volkswagen-forhandlerens stempel

Neste service

Dokumentasjon av karosserikontroll (mht. korrosjon)

Bilde 7 Eksempel: Gjelder alle biler og karosseriformer




Den Volkswagen-forhandler markerer Bilde 7 skadde deler med følgende symboler

☒ Riper ☐ Bulker ☐ Lakkskader

Fell konstatert? ☐ ja ☒ nei

Beskrivelse av feilen

7.2 Dokumentert service, se bilde





Utført 06.07.2026

SYSTEM	ANTALL
Blokkeringsfrie bremses / elektronisk stabilit... - ABS/ESP (Blokkeringsfrie bremses / elektronisk stabilitetsprogram)	0
Parkeringsbrems -	0
Kollisjonspute -	0
Motor - CLLA, CFFA, CFGC, CFGB, CFFB	0
Girkasse -	0
4WD-elektronikk -	0
Instrument -	0
Startsperre -	1
01176 Feilaktig nøkkel Feil i signal	
Klima - Klimakontroll, Klimakontroll	1
B10ABF0 Kjølemiddeltrykk Nedre grenseverdi er ikke oppnått	
Parkering/ ekstra varmer -	5
01321 Airbagstyreenhet Ingen kommunikasjon	
01314 Kontrollenhet motor Ingen kommunikasjon	
01305 Databuss for infotainment Ingen kommunikasjon	
01410 Varmeapparat overopphetet Ingen symptomer	
02251 Varmerenhet låst Ingen symptomer	
Fjæring -	0
System for overvåking av dekktrykk -	0
parkeringshjelp -	0
Telefon -	3
B104F13 Venstre lydkanal for tale / telefon, åpen krets Permanent	
904EF0 Unknown fault code	
000016 Unknown fault code	
Sentralelektronikk II -	1
02174 Analog/digital klokke ingen kommunikasjon	
Gateway -	1
01304 Radio Ingen kommunikasjon	
Hurtigservice -	0

SYSTEM	ANTALL
Sentral elektronikk -	0
Komfortsystem -	0
Rattelektronikk -	0
Servostyring -	0
Dørmodul på førersiden -	0
Dørmodul passasjersiden -	0
Frontlyktinnstilling -	0
Tilhengermodul -	0
Batteriregulering -	0
Hurtigservice -	0
Transportmodus -	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	ANTALL LADEKABLER	
---------------	---	-------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	19,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	19,00
--------------------------------	-------	------------------------------	-------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 50, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 31, 2020
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	6,5	6,5	7	7
Mønsterdybde vinterdekk	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ikke kontrollert	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.01.2025	162182

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Identitet Kjennemerke Understellsnummer Dokumentasjon utstyr/godkjenning Nøkler	Motor Avgass Batteri(er) Drivstoffanlegg/-ledninger Dynamo/lading Eksosanlegg Elektroniske styresystemer Kjølesystem/vannpumpe Lekkasjer Motorfester/-demper Oljenivå/røykutvikling Service Startmotor Trekkraft Turbo Ladeluftkjøler Kompressor Dieselpumpe/dyser/gløding Motor	Interiør Dashbord Instrumenter og brytere Midtkonsoll/midtarmlene Dørtrekk Seter Taktrekk Tepper/bekledning Vindusheiser Bilbelte Varme/AC/Klima Signalhorn/Lydsignal Multimedia Multifunksjonsratt Ratt Deksel
Assistentsystemer og diagnose Kamera Sensor Systemfunksjoner Diagnose Prøvekjøring	Hjuloppheng/styring Retningsstabilitet/selvoppretting Ratt/styringsmekanisme Hjullager Fjærer/støtdemper Ledd Stabilisatorer/stag Forstilling Bakstilling	Opplysninger/klargjøring Opplysninger Interiør Øvrig utstyr/klargjøring Annet
Eksteriør Lakk Antirustbehandling Under bil Panser Dører Bakluke Låser/tyverisikring Skjerm Speil Korrosjon Vinduspussere/-spyler Verktøy/nødutstyr Dekk/Felger Hjulmuttere/-bolter Døråpning Terskler/innlastningssone Støtfanger Grill Tak Frontvindu Vinduer Kanal Stolpe Alle flater Ladeluke/tanklokk	Bremser Bremsefunksjon Parkeringsbrems Bremsekraftforsterker Bremsevæske Lekkasjer Rør/slanger Skiver Bremseskjold	
Lys Lys foran Lys bak Markeringslys Retningslys Nødsignallys Parkeringslys Refleks Andre lys	Gir og drivlinje Girkasse Differensial Clutch/kobling/svinghjul Aksler Fordelingskasse	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekatologer justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.