

HONDA HR-V FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 22.05.2026

KODE: 2031566



PR64164



37 254 KM



18.05.2022

Førstegang registrert


gasolinandele
ctricityhybrid

CHASSISNR: JHMRV5880NS215980

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 18.05.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	Kantkjørt en sommerfelg og en vinterfelg	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Forstilling	Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	




1.1 Kantkjørt en sommerfelg og en vinterfelg



1.1 Kantkjørt en sommerfelg og en vinterfelg



1.1 Kantkjørt en sommerfelg og en vinterfelg



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves

IKKE KVITTERING FOR KJØP

Ordrenr.: AA154876
Fakturadato: 11.05.23
Selger: Erik Haus
Deres ref.:

Merk: Honda
Modell: Hr-V Advance Style E-Cvt 131
Chassisnr.: JHMRV5880NS215980

Reg.nr.: PR64164
Første reg. dato: 18.05.22
Km.stand: 9894

Ressurs: 1117
Prosjektnr.: 29959
Internnr.: BK19715

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhetspris	Beløp
	Resettet servicelampe			
	Alle lys ok			
	Olje og filter			
	Pollenfilter			
	Spylervæske 1.2L			
	Understell ok			
	Sommer hjul på vinter dekk lagret			
	Jobb 1			
	Skiftet olje og oljefilter			
	Skiftet pollenfilter			
	Utført karosserkontroll			
	Kontrollert og etterfylt alle nødvendige væsker			
	Prøvekjørt og nullstilt serviceindikator			
	Utført service iht service remindersystem			
HSA	Service a			1 151,50
HSB	Service b			822,50
HS2	Service 2			164,50
15400PLMA02	Oljefilter	1	194,34	194,34
9410914000	Pakning bunnplugg	1	24,00	24,00
CASTROL11	Motorolje magtec prof gf 0w20	3,8	285,60	1 085,28
OAVG	Oljeavgift	3,8	2,13	8,09
80291TF3E01	Pollenfilter	1	633,45	633,45
	Kildesortering			102,97
	Verktøymateriell			378,35
	Sum jobb 1			4 564,98

Ordrenr.: AA172998
Fakturadato: 06.05.24
Selger: Jens Arne Volden
Deres ref.:

Merk: Honda
Modell: Hr-V Advance Style E-Cvt 131
Chassisnr.: JHMRV5880NS215980

Reg.nr.: PR64164
Første reg. dato: 18.05.22
Km.stand: 20366

Ressurs: 1160
Prosjektnr.: 29959
Internnr.: BK19715

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhetspris	Beløp
	Time: 6:55 til 12:30			
	Ca kilometerstand ved bestilling: 19900			
	Leveres: 10 min før			
	Hentes: 10 min før			
	Leiebil: nei			
	PKK frist: 18.05.2026			
	Brukertyp: nei			
	Sjekk aksjoner: ok 174 - jv			
	1L spy			
	Utført service AB2			
	Byttet olje og filter			
	Byttet pollenfilter, Utført Airo Standardservice			
	Smart brems			
	Smart dører			
	Utført nullkontroll			
	Montert sommerhjul, lagt vinter til hotel			
	Jobb 1			
	Skiftet olje og oljefilter			
	Skiftet pollenfilter			
	Utført karosserkontroll			
	Kontrollert og etterfylt alle nødvendige væsker			
	Prøvekjørt og nullstilt serviceindikator			
	Utført service iht service remindersystem			
HSA	Service a			1 214,50
HSB	Service b			967,50
HS2	Service 2			173,50
AIR1	Airo standardservice:			
	Rens av pollenfilterboks			
	I forbindelse med bytting av pollenfilter			
15400PLMA02	Oljefilter	1	200,49	200,49
9410914000	Pakning bunnplugg	1	28,00	28,00
	Fortsettes			2 483,99

Ordrenr.: AA193034
Fakturadato: 23.04.25
Selger: Jens Arne Volden
Deres ref.:

Merk: Honda
Modell: Hr-V Advance Style E-Cvt 131
Chassisnr.: JHMRV5880NS215980

Reg.nr.: PR64164
Første reg. dato: 18.05.22
Km.stand: 27323

Ressurs: 1117
Prosjektnr.: 29959
Internnr.: BK19715

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhetspris	Rab. %	Beløp
	Time: 23:44 til 10				
	Oppgjør kundedata og e-post				
	Ca kilometerstand ved bestilling: 26700				
	Leveres: 10 min før				
	Hentes: 10 min før				
	Leiebil: nei				
	PKK frist: 18.05.2026				
	Brukertyp: nei				
	Ønskes nye vindusviskere?: Nei				
	Sjekk aksjoner: INGEN UTESTAENDE KAMPANJE FUNNET				
	Jobb 1				
	Skiftet olje og oljefilter				
	Skiftet pollenfilter				
	Utført karosserkontroll				
	Kontrollert og etterfylt alle nødvendige væsker				
	Prøvekjørt og nullstilt serviceindikator				
	Skiftet brennervæske og luft				
	Utført service iht service remindersystem				
HSA	Service a				1 459,50
HSB	Service b				1 042,50
HS2	Service 2				209,50
HS7	Service 7				623,50
15400PLMA02	Oljefilter	1	205,38		205,38
9410914000	Pakning bunnplugg	1	28,00		28,00
CASTROL11	Motorolje magtec prof gf 0w20	3,8	306,40		1 164,32
OAVG	Oljeavgift	3,8	2,13		8,09
80291TF3E01	Pollenfilter	1	667,80		667,80
	Kildesortering				141,39
	Verktøymateriell				500,40
	Fortsettes				6 051,38

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 36, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	3,5	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	27323
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
20.05.2026	37250

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.